

تقرير خبرة فنية / مركبات
خبير المركبات الفني غازي ابر عاصي الشعلان - هاتف : 079/6200677
خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم

لدى دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان المؤقرة
هيئة سعادة القاضي بدران بيك الخوالده الاكرم
القضية التنفيذية رقم 2025/5754
رقم التقرير : 2026/2321/T
التاريخ : 2026/5/18
عدد الصفحات : (7)

بناءً على قرار محكمتكم المؤقرة المتخذ بتاريخ 2026/5/13 بانتخابي خبيراً فنياً لاجراء
الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم 2025/5754 وذلك لتقدير قيمة المركبة رقم 21-19740
نوع هونداي - اكسنت موديل 1996 للمحجوزة في ساحة حجز البتراوي الكائنة في الزرقاء
بالقرب من ادارة الترخيص ، حيث تحلفت القسم القانوني لاداء المهمة الموكولة الي بكل امانة
واخلاص وصرحت بعدم وجود اية علاقة تربطني باي من اطراف الدعوى وبعدم وجود ما
يثير الشك حول حيادي واستقلالي باجراء الخبرة ثم تسلمت البيانات التالية من وكيل المحكوم له :

- قرار الانتخاب بتاريخ 2026/5/13 المتضمن تقدير قيمة المركبة
- محضر استلام المركبة

بعد ذلك وباتاريخ 2026/5/18 انتقلت الى مكان حجز المركبة وقمت بمعاينة المركبة من
حيث رقم المركبة ورقم الشاصي والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات
الدعوى وكتاب واقع حال ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة (عدا رقم
المحرك وسعته لم اتمكن من شفهم لتعذر ذلك) . ثم باشرت بالكشف على المركبة حسب
ظاهر الحال في موقعها ، مبيناً الملاحظات الاولى التالية :

- المفتاح غير موجود بادارة الساحة
- الرخصة غير موجوده بادارة الساحة
- المركبة مفتوحة ولا تعمل (لا تشتغل)
- المركبة قريبة جدا من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي وضيق بالحيز
- لم اتمكن من شف رقم المحرك وسعته

مقماً تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمه المؤقده على النحو التالي :

اولا : بيانات ومعلومات المركبة

- نوع المركبة : هونداي
- صنف المركبة : اكسنت
- رقم اللوحة : 21-19740
- سنة الصنع : 1996
- صفة التسجيل : خصوصي
- صفة الاستعمال : ركوب
- فئة المركبة : ركوب صغير
- اللون : ابيض
- نوع الوقود : بنزين
- سعة المحرك : CC 1500 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم المحرك : G4EKS555915 (كما ورد بكتاب ادارة الترخيص)
- رقم الشاصي : KMHVA21NPTU131418

ثانيا : مواصفات و اضافات المركبة حسب المشاهده

- جبر عادي
- جنط الملبوم
- شبابتك اماميه كهرباء

ثالثا : الحالة العامة للركنات حسب ظاهر الحال (الكشف ظاهري فقط)

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :

الكابينة الداخلية

- موكيت ارضية الغرفة ممزق
- القنسيات الداخلية مخلوطة وممزقة
- مقبض الباب الامامي اليمين مفقود
- سماعة الباب الامامي اليمين مفقوده
- كفر الاسترلج مفقود
- التابلو الامامي مكسور

- شاشة تجاري مركبة وملصقة بسيليكون
- مقابض تحكم المقاعد الامامية مكسورة
- بطانة القنطرة مخلوطة
- الولاة مفقودة
- غطاء احزام الامان الخلفي اليمين مفقود
- حلقات ايدي الشبابيك مفقودة
- كبسات تحكم الشبابيك معطلة ومكسورة ومخلوطة

الاطارات والجنطات

- الاطارات مثققة ومفرغة من الهواء
- الجنط الامامي الشمال حديد
- الجنطات - صيانه

الشبابيك والولواح الزجاج

- الزجاج الامامي مكسور
- الزجاج الخلفي جيد
- الشباك الامامي الشمال مخلوطة من مكانه وباقي الشبابيك جيدة

الهيكل الخارجي

- قواعد الاضوية الامامية مكسورة
- الواجه الامامية مضروبة
- غطاء المحرك مضروب
- الغمازات الامامية مكسورة
- سيخ رفع غطاء المحرك مفقود
- المساحات الامامية والمساحة الخلفية مهترئة
- النمرة الامامية مفقودة مع الحاضنة
- الطمبون الامامي مكسور
- انكشافات الامامية مفقودة
- الالئين مكسور
- الباب الامامي اليمين مضروب

- سوتش الباب الامامي الشمال مفقود
- المرآة الشمال مكسورة
- شبك المساحات مكسور
- الضوء الخلفي الشمال مكسور
- غطاء الصندوق الخلفي مضروب مع وجود صدا
- بلاستيكة الواجهه الخلفيه مكسورة
- بربيق بخاخ ماء الزجاج الخلفي مقطوع
- سماكة بالمعجون وتشقق بالدهان
- صدا على معظم اجزاء المركبة
- ضربات بودي متعددة على كافة انحاء جسم المركبة
- ضربات هيكلية مؤثرة على الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة
- شخوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على انحاء جسم وهيكل المركبة

الاجزاء والقطع الميكانيكية والكهروميكانيكية

- قطع غرفة المحرك الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيك لم تفحص
- المحرك والجير لم يفحصا
- قطع ميكانيك المركبة بشكل عام لم تفحص
- تراكم الزيوت بكثافة بغرفة المحرك

القطع الكهربائي والجدلات

- القطع والاجزاء الكهربائي لم تفحص
- الجدلات والتوصيلات ولوحة البيانات وازرار التحكم لم تفحص

رابعاً : مجمل الاضرار والملاحظات الظاهرة والمشاهدة حسب ظاهر الحال

- موكيت أرضية الغرفة ممزق
- الشمسيات الداخليه مخلوطة وممزقة
- مقبض الباب الامامي اليمين مفقود
- سماعة الباب الامامي اليمين مفقوده
- كفر الاستيرنج مفقود
- التابلو الامامي مكسور

- شاشة تجاري مركبة وملصقة بسبيلكون
- مقابض تحكم المقاعد الامامية مكسورة
- بطانة القلده مخلووعه
- الولاعه مفقوده
- غطاء حزام الامان الخلفي اليمين مفقود
- حلقات ايدي الشبابيك مفقوده
- كبسات تحكم الشبابيك معطلة ومكسورة ومخلووعه
- الاطارات متشققة ومفرغة من الهواء
- الجنط الامامي الشمال حديد
- الجنطات - صيانه
- الزجاج الامامي مكسور
- الشباك الامامي الشمال مخلووع من مكانه
- قواعد الاضوية الامامية مكسوره
- الواجهه الامامية مضروبه
- غطاء المحرك مضروب
- الغمازات الامامية مكسورة
- سيخ رفع غطاء المحرك مفقود
- المساحات الامامية والمساحة الخلفيه مهترئة
- النمره الامامية مفقوده مع الحاضنه
- الطمبون الامامي مكسور
- الكشافات الامامية مفقوده
- الاتنين مكسور
- الباب الامامي اليمين مضروب
- سوتش الباب الامامي الشمال مفقود
- المرآه الشمال مكسورة
- شبك المساحات مكسور
- الضوء الخلفي الشمال مكسور
- غطاء الصندوق الخلفي مضروب مع وجود صدا
- بلاستيكة الواجهه الخلفيه مكسورة
- بريش بخاخ ماء الزجاج الخلفي مقطوع
- سماكة بالمعجون وثشق بالدهان
- صدا على معظم اجزاء المركبة
- ضربات يودي متعدده على كافة انحاء جسم المركبة

Handwritten signature

- ضربات هيكلية مؤثرة على الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة
- شخوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على انحاء جسم وهيكل المركبة
- تراكم الزيوت بكثافة بغرفة المحرك

خامسا : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب ظاهر الحال

يقدر ثمن المركبة السوقية استناداً الى الاسس التالية :

- العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي
- نوع المركبة وصفها
- موديل المركبة
- فئة المركبة وصفة استعمالها
- اضافات ومواصفات المركبة
- الامتلاك الزمني للتشغيل
- الحالة العامة الراهنة للمركبة بتاريخ الكشف
- خضوع المركبة لرسم الجمارك او اصفائها
- وبناءً على كل ما تقدم فأننى اقدر ثمن المركبة السوقية بمبلغ :
- رقم : (400) دينار
- كتابة بالتفقيط : اربعمائة دينار

ملاحظات عامة :

- مرفق محضر اداء القسم القانوني وكتاب واقع حال المركبة / ادارة الترخيص
- مرفق صور ملونه للمركبة عدد 35 صوره بساحة الحجز
- انتهاء الترخيص بتاريخ 2024/12/4
- صياغة كاملة عامة وشامله (بودي - ميكانيك - كهرباء - الكابينة - هيكل المركبة الثابت)
- المركبة بحالة سيئة (كوم حديد)

لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة والشاصيات وهيكل القالب الرئيسي الاساسي الثابت (عدا ما ذكر) لدنو المركبة من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي ولكون المركبة لا تعمل وتصعب المشاهدة من اسفل ومن اعلى غرفة المحرك ولضيق الحيز الموجود به المركبة والاطارات مفرغه من الهواء ولتعدد الفك والفرط ولا يوجد عدد او ادوات او جكات رفع او اجهزه فحص ولا يوجد مكان مخصص للفحص ولكون ساحة الحجز غير مؤهلة وغير مهيئة للفحص وهذا الفحص ظاهري فقط ويقتصر على تقدير قيمة المركبة فقط حسب ظاهر الحال والمشاهدة في موقعها وعلى حالها .

• لم أتمكن من شف رقم المحرك وسعته لدنو المركبة من سطح الارض وتصعب المشاهدة من أسفل ومن اعلى (بحاجة الى رفع بمركز متخصص لشف رقم المحرك والتأكد من رقمه وسعته)

• المركبة بحاجة الى رفع للاعلى بواسطة جك كهربائي وفحصها بمركز فحص متخصص للتأكد من حالتها العامة بدقة (الهيكليه والكهربائية والميكانيكية والبودي) والتأكد من رقم المحرك وسعته فور اخراجها من ساحة الحجز

• يتحمل المزاد اية اضرار اخرى (مهما كان نوعها وشكلها ومهما بلغت) او عيوب هيكلية او ميكانيكية او كهربائية او كهروميكانيكية او في البودي او الغرفة او سعة المحرك او رقم المحرك او رقم الشاصي تظهر خلافاً لما ورد بالتقرير دون تحمل اية مسؤولية من قبل الخبير بعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل في 2026/5/18 عصراً

• على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة

• قد تظهر قطع بحاجة الى تبديل واجزاء بحاجة الى اصلاح بعد اخراج المركبة من ساحة الحجز وتشغيلها وفحصها

• صيانه عامه (هيكلية وكهربائية وميكانيكية وبودي والغرفة) وتنظيف شامل للمركبة

• نصت الفقرة (12) من الشروط والاحكام الخاصه بموقع المزاد الالكتروني لوزارة العدل على ما يلي :

(تباع جميع الاموال المعروضه للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجوده في تقرير الخبره والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاد).

انتهى ""

الخبير الفني

غازي نايف بشير ابو عاصي الشعلان

079/6200677

١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠



الرقم : 7/48 | ترخيص ماريكا ٥١
التاريخ : 2026/05/18


الموضوع : واقع حال

لاشارة : لكتابكم رقم 5754/2025 تاريخ الكتاب 17/5/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام العمومي لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً

واقبلوا الاحترام...

مدير الإدارة ترخيص السواقين و المركبات
مهاذ أحمد الحموي

[illegible]

هاتف 4897634 - فاكس 4896535 - 4897285 الموقع الإلكتروني www.dadl.gov.jo