

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي

محكمة بداية عمان المؤقتة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية (2026 / 4978)

الهيئة الحاكمة: صاحب المطوفة بلران بيك الطواندة الأكرم

مقدمة التقرير

بناء على قرار محكماتكم الكريمة القاضي بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2026/4978) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، لقد توجهت بتاريخ 2026/06/29 إلى موقع المركبة الكائن في كراج مساحة الحجز (الامن العام البراري)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً للأصول المهنية المعممة، وأعدت هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وأصرح لمحكماتكم المؤقتة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، وألني أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل امانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

التفاصيل	البيانات
هونداي	نوع المركبة
بلزين	نوع الوقود
ركوب	فئة المركبة
افئتي	الصف المركبة
الحضر	اللون
1995	سنة الصنع
G4FKT-159160	رقم المحرك
W1K2573501A090633	رقم الشاسي
ركوب	صنف التسجيل
11 - 15413	رقم اللوحة
اسامه نواز محمد حشكي	اسم المالك
ابراهيم حفناوي اسماعيل حفناوي	جهة الحجز
1500	سعة المحرك
12 / 05 / 2026	تاريخ انتهاء الترخيص

ثانياً: الفحص الفني

1- الحالة الميكانيكية والتشغيلية

المحرك: - تعذر إجراء الفحص الفني للمحرك لعدم توفر مفتاح تشغيل المركبة، علماً بأن المركبة

كانت مفتوحة أثناء المعالجة "

الجير: - تعذر إجراء الفحص التشغيلي والميكانيكي لدال الحركة (الجير) لعدم توفر مفتاح تشغيل المركبة الأمر الذي حال دون التحقق من حالته التشغيلية".

الخبير الفني للمركبات

محمد خليل محمود

0791118077 / 0779620591

الأنظمة الكهربائية :- تعذر إجراء الفحص الفني للأنظمة الكهربائية لعدم توفر مفتاح تشغيل المركبة، مما يجعله - 1 - 3725 - 3725
دون التحقق من سلامة عملها.

2- حالة الهيكل الخارجي

الحالة الظاهرية

يلاحظ وجود قصعات كحبات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
الطموح الأمامي :- يلاحظ وجود كحبات وقشط دهان كامل الطموح
الأضواء (الفمازات) لا توجد الفمازات الجقنية الأمامية على كلا الجهتين".
الطموح الخلفي :- يلاحظ وجود كحبات في الطموح بالكامل
المركبة بحاجة الى دهان بالكامل

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	العنصر
او توماتيك	ناقل السرعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكييف
بحاله متوسط	الإطارات
عادي	طائرة
قماش	المقاعد
لا يوجد	فتحة السقف

4 - المفصورة الداخلية:

تم الكشف عن المقاعد وهي من نوع قماش بحاله سيئة
مع الإشارة إلى أن المقاعد الامامية بحلة إلى تجريد والغرفة بحاجة الى (دراري كلين) لإزالة المظهر العام
إلى وضعه الطبيعي.

5 - التفتيش:

تم إجراء فحص دقيق للتفتيش نظراً لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة الحجز)
ملاحظات على البودي - ضربات ألممية + ضربات بودي مشغولة

تأثير التفتيش الفني العام

لستأثر إلى المعاينة الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم تم تشغله وتؤكد من
المحرك وأسلامته لعدم وجود مفتاح للمركبة

الجير لم يتم فحص لعدم سماح بتشغيل المركبة

الأنظمة الكهربائية :- لم يتم فحص الأنظمة الكهربائية من الخارج والداخل لعدم وجود ملتحاح للمركبة

تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحبات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه،
أقترن القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى بـ (1500 ألف وخمسمائة دينار)

(1500 ألف وخمسمائة دينار)

رأي: التصريح بالحيادية

أنصح لمحكمةكم الكريمة من حياديتي واستقلاليتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة
المحكمة، ولا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة للشك حول نزاهتي أو استقلاليتي. وهذه
خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، وفقاً لما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنية
والقانونية المعمدة.

اسم التفتيش: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 / 06 / 30

التفتيش الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السائقين و المركبات

قسم ترخيص الزرقاء

الرقم : 7/48 ترخيص الزرقاء

التاريخ : 2026/06/29

وزارة العدل

الموضوع : وقع بدل

29/6/2026

تاريخ الكتاب

4978/2026

الإشارة : لكتابتكم رقم

- 1- أبين بأفاده واقع حال المركبة المتوّه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لقاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء انكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس
مدير إدارة ترخيص السائقين و المركبات
أحمد النجداوي



رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907

رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907

رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907

رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907

رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907

رقم الترخيص	رقم التوّه	الجنس	نوع المركبة	لغة المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1330021907	11-15413	عربي	عربي	عربي	عربي	1999	12-04-2026	0245767-150168	1330021907