

تقرير خبره لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ محكمة صلح الوسطية

القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٦/٢٣٠٣

بناء على القرار المتخذ من قبل السيد رئيس تنفيذ محكمة صلح الوسطية الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٦/٢٣٠٣ ، لتقدير قيمة المركبة رقم ٤٣-٩٢٩٧٢ موضوع الدعوى وبعد إفهامي المهمة الموكولة الي وهي وصف المركبة وصفاً دقيقاً وشاملاً ومطابقة رقم الشاصي ورقم المحرك المثبت على رخصة الاقتناء على واقع حال المركبة وتحديد تاريخ انتهاء الترخيص وتقدير قيمتها في السوق المحلي تمهيداً لبيعها في المزاد العلني ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز كراج الامن العام (الشونة الشمالية) وبعد الكشف الحسي على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠٢٦ تبين التالي :-

أولاً : بيانات المركبة .

نوع المركبة	فولكس فاجن	الصف	ID-6	سنة الصنع	٢٠٢٢	اللون	لؤلؤي ميتالك
رقم اللوحة	٤٣-٩٢٩٧٢	رقم الشاصي	FEVVB9E70N5173126	نوع الوقود	كهرباء	سعة المحرك	**
نوع الناقل	أوتوماتيك	رقم المحرك	*****	صفة المركبة	ركوب		

وبعد مطابقة رقم اللوحة ورقم الشاصي على واقع حال المركبة ومشروحات دائرة الترخيص (واقع الحال) وجدت مطابقة .

ثانياً : فحص الشاصي وفقاً لواقع الحال .

لم اتمكن من فحص الشاصيات الخلفية والامامية وذلك بسبب تعرضهم لآتربة واوساخ وغبار عالق بها من حيث الاجواء المحيطة بها والبيئة التي تعيق رؤية الشاصيات وفحصها وعدم وجود جورة فحص وعدم توفر معدات والإمكانات اللازمة في ساحة الحجز .

الشاصي الامامي اليمين	
الشاصي الامامي اليسار	
الشاصي الخلفي اليمين	
الشاصي الخلفي اليسار	

ثالثاً : فحص جسم المركبة .

المركبة صالحة للاستخدام وحالتها العامة جيدة يوجد ضربة امامية وضربة خلفية ويوجد ضربات على الهيكل الخارجي ويوجد خدوش بسيطة في دهان الهيكل الخارجي ويوجد ضربة على الصدام الامامي غير مصلحة كما يوجد كسر في الشل الامامي وبحاجة الى تبديل الاطارات والمركبة بحاجة الى ترخيص والاطار الخلفي اليمين بدون هواء .

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لواقع الحال .

اسم الخبير وتوقيعه : جميل علي كريم الحموري
خامساً : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل) .

- الغرفة الداخلية :- بحاجة الى تنظيف
- دهان المركبة :- بحاجة الي صيانة خفيفة
- الكوشوك :- حائلة دون الوسط
- الجنطات :- المنيوم
- مانع الانزلاق :- يوجد
- حساسات :- يوجد
- مفتاح المركبة :- يوجد
- الترخيص والتأمين لغاية :- منتهي في ٢٠٢٦/٣/١٢ .
- الإضافات - شاشة (غير موجودة) ، تحكم طاره (غير موجود) ، فتحة بالسقف (برو) ، فرش جلد (موجود)
- إضافات أخرى (*) .

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدرة ثمانية عشر ألف ديناراً .

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير :- جميل علي كريم الحموري	الرقم الوطني :- ٩٦٥١٠٣٦٥٣٣
-------------------------------------	----------------------------

التوقيع :- التاريخ :- ٢٠٢٦/٨/٣ .

**** ملاحظته :- مده فحص المركبة ٢٤ ساعة من تاريخ خروجها من الكراج .**

- ١- يتم إحضار واقع حال للمركبة من دائرة ترخيص السواقين والمركبات تبين تفاصيل المركبة ويرفق مع التقرير .
- ٢- يتم اخذ صور للمركبة بشكل واضح تفصل وتبين حالة المركبة ولا يقل عن ١٠ صور واضحة ومفصلة للجوانب والغرفة الداخلية والإطارات ورقم المركبة وترسل لدائرة التنفيذ بواسطة الايميل المعتمد
- ٣- يتم وضع نسخة من التقرير على تابلو السيارة في الكراج او الإشارة الى وجود تقرير على موقع المزايدات الالكترونية
- ٤- في حال عدم التمكن من تعبئة أي من البيانات أعلاه بين السبب .