

بسم الله الرحمن الرحيم

خبير معتمد لوزارة العدل / دائرة شؤون الخبرة
حوادث سيارات و معدات و ألواح
صاحب كراج فايز الغيسي للميكانيك
ورئيس اللجان الفنية سابقاً



الخبير الفني : فايز عجاج
خبير سيارات - تحكيم
خبير في مجال الميكانيك و هياكل المركبات
ونائب رئيس نقابة اصحاب المهن الميكانيكية

طريق الأوتستراد - عمان / الزرقاء - ٧٩٥٥٥٠١٤٧

Email : fayezaaj@yahoo.com

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

دائرة تنفيذ : محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٦ / ١٠٩٣٣

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفوة رئيس التنفيذ الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٦ / ١٠٩٣٣ بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٢ لتقدير قيمة المركبة رقم ٨٥٣٤٦ - ٤٦ خصوصي ، موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في كراج الحجز/ ساحة الشؤون الشمالية وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٣ تبين التالي :

اولا : بيانات المركبة : (المركبة مغلقة بالكامل ولا تعمل)

نوع السيارة	FORTHING	المنفذ	S 60	سنة الصنع	2022	اللون	ابيض
رقم اللوحة	46-85346	رقم الشاصي	LMXF17BF0NZ484556	رقم المحرك	*****	سعة المحرك	**** CC
نوع الناقل	جور اوتوماتيك	نوع الوقود	كهرباء	صفة المركبة	ركوب صغير	رقم الشاصي + رقم المحرك من خلال مشروحات الترخيص	

ثانيا : الشاصي وفقاً لواقع الحال :

امامي يمين	ضربة على الراس + قصعة وذلك ظاهر من خلال الضربة الامامية اليمين للمركبة والصور تبين ذلك	المركبة مغلقة بالكامل / ولا تعمل وهابطة / ويسبب مكان تواجدها وملاصقتها لبعض المركبات + وجود اوساخ و بطانات من الأسفل / وكون المركبة موجوده في ساحة الحجز وبحاجة الى رفع او فرط بعض الاجزاء او وضعها في مكان مناسب للفحص / لكل ما سبق فقد تطر علينا فحص الشاصيات الامامية والخلفية مع اسفل المركبة + الشمعات الجانبية + غرفة المحرك مع الصندوق الخلفي
امامي شمال	_____	
خلفي يمين	_____	
خلفي شمال	_____	

ثالثاً : فحص البودي :

ضربات بودي مشغولة ومصلحة وظاهر عليها + خدوش وجروح + خدوش على دابر المركبة + دققت بودي +
الواجهة الامامية مضروبة مع ضربة امامية جهة اليمين + الفخذه الامامية اليمين مضروبة + الضوء الامامي
اليمين مضروب (بالكامل) + الطمبون الامامي مضروب + الكشاف الامامي اليمين مضروب + الشل الامامي /
بلاستيك مضروب + بطانة اسفل الطمبون الامامي مضروبة + الجناح الامامي اليمين مضروب + بطانة وحل
امامية يمين مضروبة + غطاء المحرك مضروب + جسر سفلي تحت الروديترات مضروب + رودير المكيف
مضروب + مطرة ماء مساحات مضروبة + الجسر الامامي بين الشاصيات الامامية مضروب

اسم الخبير وتوقيعه :

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لحال الواقع :

مغلقة - لم تتم المشاهدة ولم يتم الفحص + بحاجة الى فحص نظام الكهرباء (بالكامل)

فحص
المحرك

خامساً : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل) :

• الغرفة الداخلية : مغلقة + الزجاج مظلّل اسود + ومن خلال النظر من النوافذ ظاهر عليها بحاجة الى صيانة + تنظيف (دراي كلين)

• دهان المركبة : بحاجة الى اصلاح الضرر + دهان

• الكوشوك : وسط

• الجنطات : المغنوم

• مانع انزلاق : مغلقة

• حساسات : ✓

ABS : مغلقة

• مفتاح المركبة : غير موجود / حسب مسؤول الكراج

• الترخيص والتأمين لغاية : ٢٠٢٦/٧/٢١ حسب مشروعات دائرة الترخيص

• الإصطفات : شاشة ✓ تحكم طرّة ✓ فتحة بالسقف X..... فرش جلد ✓ البصمة X.....

• إضافات أخرى : (مغلقة)

ملاحظة : ١- معلومات ومواصفات المركبة من خلال الكشف الحسي والبيانات من وكيل المحكوم له ومشروعات دائرة الترخيص

٢- ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب البيانات و واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي ونظام الكهرباء - يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود

٣- رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد من بيانات المدعي وهي مسؤولية دائرة الترخيص

٤- المركبة بحاجة الى اصلاح الضرر + صيانة عامة شاملة

٥- صور فوتوغرافية للمركبة مكان تواجدها عندها (١٦) تبين الحالة التي عليها المركبة

وبناءا على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (٦٨٠٠ سنة الاف وثمانمائة دينار)

أفصح بحياتي واستقلايتي عن أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الكريمة ، ولا يوجد إيه ظروف

أو إيجابيات من شأنها إثارة أي شكوك حول حيادي واستقلالي

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : فايز عبدربه زيدان عجاج

التوقيع :

التاريخ :

