

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة
رقم الدعوى 2026/4626 لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل هيئة عطفة القاضي الدكتور عاتق بيك الطويقات الاكرم , بإنتخابي
خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2026/4626 لتقدير قيمة المركبة رقم وترميز 50-86133 موضوع
الدعوى المرقومة أعلاه , وبعد تفهمي المهمة الموكلة إلي وتحلفت القسم القانوني لدى هيئة عطفة القاضي
المعزز بيك أبوداود الاكرم.

أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي وإستقلاليتي عن أي طرف من
أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الموقرة لدى إعدادي تقرير الخبرة الفنية .

م

المهندس
أحمد شوايف الأيووب

تقرير خبرة فنية - قضية رقم 4626-2026

الخبير المهندس أحمد الأيووب

بعد استخراج واقع حال المركبة المعطية من ادارة ترخيص السواقين والمركبات، توجهت الى موقع حجز المركبة والمحتجزة لدى قسم ساحات حجز المركبات والاخلات/ ساحة حجز الموقر، قمت بمطابقة البيانات المسئلة من قبل المحامي الكترونييا والخاصة بالمركبة موضوع الدعوى، وبعد الاطلاع على المركبة ومعاينتها ومطابقة البيانات وكانت مطابقة من حيث اللون والنوع ورقم وترميز اللوحة ورقم الشصبي مع المركبة وعليه ابين ما يلي :

اولاً: بيانات المركبة

نوع المركبة	تويوتا	صنف المركبة	كرونا	سنة الصنع	2021	اللون	اصفر
رقم اللوحة	50-86133	رقم الشصبي	JTDEAMDEOMJ018076	رقم المحرك	22R2K42522	سعة المحرك	1800 CC
نوع ناقل الحركة	اتوماتيك	نوع الوقود	بنزين + كهرباء	صفة التسجيل	عمومي	قوة المركبة	ركوب صغير
بلد المنشأ	اليابان	عدد الابواب	4	انتهاء الترخيص	2026/11/28	رقم التسجيل	1331169773

ثانياً: فحص الشصبي

امامي ايمن	المركبة قريبة من سطح الارض ومجاورة لمركبات اخرى وبعض الاطارات نازلة
امامي شمال	الامر الذي يحول دون مشاهدة الشصبات والحكم على صلاحيتها الا انني لم اشاهد
خلفي ايمن	عيوب ظاهرة في الشصبات من الجوانب .
خلفي شمال	

ثالثاً: فحص جسم المركبة "البودي"

- 1- الصدام "الطنبون امامي" ضربات وشخوط وتنتير خليف.
- 2- جناح امامي شمال مضروب ومصلح وضربة من طرف الجناح السفلي.
- 3- باب امامي شمال شخوط ونقور خفيفة.
- 4- باب خلفي شمال لا يوجد عيوب شخوط بسيط.
- 5- جناح خلفي شمال شخوط خفيفة وضربات مصلحة.
- 6- هاتبون "صدام" خلفي مضروب من الجهتين والوسط كحات وشخوط.
- 7- ضوء خلفي شمال كسر خفيف من الطرف الداخلي.
- 8- ضوء خلفي يمين سليم.
- 9- جناح خلفي يمين لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 10- باب خلفي يمين نقور خفيفة ووجود كحات من طرف الباب عند التقاء مع الباب الامامي.
- 11- باب امامي يمين لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 12- السقفية من الاعلى نقور خفيفة.
- 13- زجاج امامي و خلفي سليم.
- 14- غطاء المحرك مسطح دهان.

المهندس
أحمد غوغان الأيووب

تقرير خيرة فنية - قضية رقم 2026-4626
الخبير المهندس أحمد الأيوب

- 15- ضوء امامي شمال سليم.
- 16- ثل امامي سليم.
- 17- زجاج التوافق سليم.
- 18- مري الجنب ومرايا الوسط سليمة.
- 19- ماسحات الزجاج موجودة.
- 20- شمععات لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 21- مرشحات سفلية سليمة.
- 22- الفرش مغلف بغلاف متاكل.
- 23- تجديد السقفة من الداخل مغلف وملجد.
- 24- بطانات الابواب سليمة.
- 25- تابلوه سليم مغطى.

اربعا: الفحص الميكانيكي

- لم اقم بتشغيل المركبة بناء على تعليمات ساحات الحجز. - المحرك لا يوجد نواقص في ملحقاته. - يوجد تهريب زيت خفيف. - بطارية 12 فولت موجودة. - كما ذكر لم اشغل المركبة للحكم على صلاحية المحرك - وانظمة التعليق ونظام نقل الحركة والانظمة الكهربائية.	ملاحظات	فحص المحرك
	ملاحظات	فحص الجير
	ملاحظات	فحص البكس- الأكسل

خامسا: حالة وإضافات المركبة

- 1- مركبة نظام هجين.
- 2- نظام النقل اتوماتيكي.
- 3- نظام حقن الكتروني انجكشن.
- 4- يوجد شاشة.
- 5- حالة الاطارات دون الوسط.
- 6- جنطبات المنيوم.
- 7- احزمة اسان.

موجودات المركبة:

- 1- عداد المسافات "عداد التكمي".
- 2- الجيب الداخلي فاتح لا يوجد مقتنيات فقط اوراق.
- 3- داخل الصندوق يوجد زرادية /مفك / رافعة ميكانيكية/ راسية سحب "هوك"
- 4- المركبة تكسي "مكتب تكسي جوهرة الاردن".

ما

المهندس
أحمد نورمان الأيوب

- رقم المحرك وسعة المحرك مسؤولية إدارة ترخيص السواقين والمركبات لعدم تمكني من مشاهدتها بسبب تراكم الاوساخ والغبار والزيوت على جسم المركبة.
- اخلني مسؤوليتي عن وجود قص او عيب بهيكل المركبة والاجزاء الرئيسية الثابتة في جسم المركبة لعدم توفر التسهيلات اللازمة لاجراء هذه الفحوصات بشكل دقيق في الموقع.
- كذلك الحكم على صلاحية البطارية الهجينة HV "عالية الفولتية" لعدم توفر مستلزمات الفحص وكذلك المولدات والمحرك الكهربي لنفس الاسباب المذكورة.

- مشروحات واقع حال المركبة من ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
- سنة صنع "الموديل" المركبة وبلد المنشأ .
- صفة الاستعمال.
- حالة المركبة بشكل عام.
- ثمن المركبة في السوق المحلي.
- الطلب على مثل هذه المركبات في السوق.
- خبرتي الفنية والعلمية والعملية في هذا المجال.
- الكشف الحسي والمشاهدة لواقع حال المركبة وحالتها الراهنة في ساحات الحجز / ساحة حجز الموقع.

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب واقع حال المركبة وصفة الاستعمال ومديل المركبة وواقع السوق المحلي وحالة المركبة الراهنة وخبرتنا العلمية والعملية فأنتلي اقدر قيمة المركبة وبحالتها الخصوصية بمبلغ وقدره:

10000 دينار اردني فقط لا غير، بالاحرف عشرة آلاف دينار اردني فقط لا غير

هذا تقرير خبرتي أضعه بين يدي عدالة محكماتكم الموقرة بكل أمانة واخلص
وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

الخبير المهندس

2026/06/26

أحمد خليل خوخان الأيوب

المهندس
أحمد خليل الأيوب

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السواقين والمرء

الرقم : 7/48 /ادارة ترخيص السواقين والمرء
التاريخ : 2026/06/21

محكمة بداية عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 4626/2026 تاريخ الكتاب 21/6/2026


- 1- ابيّن بأنداء واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لأجرائكم

واقبلوا الاحترام ...

المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

فداس مجاهد



رقم تسجيل	رقم هوية	نوع	الصف	نوع الوقود	الطاقة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم المركبة	رقم الشخص
1331159773	80-86133	تويوتا	السيارة	بنزين	1021	اسود	28/11/2026	28/11/2026	52R3K42521	JTDZAMDEAMJ018076
سنة التسجيل	بلد التسجيل	عدد الابواب	نوع ميل السرعة	تاريخ تسجيل	مرکز الترخيص	سنة فسرارة	هوية	سنة الاستعمال	رقم	نوع
صوملي	اليابان	4	توماتو	PM 11:18:33 11/29/2022	صوملي	1800	صوملي	صوملي	صوملي	صوملي

الاسم	الطون	الرقم الوطني
مها سليمان حليج -772002234-		9911054966

اسم المالك	المرور عليه	رقم سنة الفوق	تاريخ الفوق	قيمة سنة الفوق	مرکز الفوق
مها سليمان حليج	شركة بنكر القبول	12342	12/12/2022	57068	صوملي

لا يوجد سجلات على المركبة

لا يوجد سجلات على المركبة

التصميم على سرعة

رقم التسجيل	جهة تصميم	تاريخ تصميم
1331159773	تصميم فني	PM 12:11:38 5/31/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896335 فاكس 4892285 موقع الانترنت www.dtd.gov.jo