

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: الزرقاء

القضية التنفيذية رقم : (٢٠٢٦/١٢١) لانايات

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة (الزرقاء) الأكرم بانتخابي خبير فني في

القضية التنفيذية رقم (٢٠٢٦/١٢١) لانايات بتاريخ (٢٠٢٦/٦/٨).

وتحفظاً للمبدأ القانوني بان تقوم بالمهمة الموكلة إليك بكل امانة وإخلاص وهي (لتقدير قيمة المركبة رقم

(٢٩-٥١١٩٤) موضوع الدعوى) وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا

بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك اعمالاً لنص المادة

(٢/٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (البنراوي) وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الفحص

الفني بتاريخ (٢٠٢٦/٦/١٤) والمضبوطة لديهم بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٨) تبين التالي:

أولاً: بيانات المركبة:

نوع السيارة	تويوتا	الصف	هايكس	سنة الصنع	٢٠١٢
رقم اللوحة	٣٩-٥١١٩٤	رقم الشاسي	MR0ES12G1C3308038	رقم المحرك	2KD5688129
نوع التناقل	عادي	نوع الوقود	ديزل	صفة المركبة	مشترك
اللون	ابيض	سعة المحرك	2500 CC		

ثانياً: فحص الشاسي:

تم فحص الشواصي الامامية عن طريق النظر من الاسفل قدر الامكان وتبين ان فحص الشواصي

الامامي يمين ضربة على الراس والامامي شمال ضربة على اتراس

تم فحص الشواصي الخلفية عن طريق النظر من الاسفل قدر الامكان وتبين ان فحص الشواصي الخلفي

يمين جيد والخلفي شمال جيد

ثالثاً: فحص الهيكل:

- ضربة امامية على الواجهة ومشغونة
- ضربة على الفخذة الامامية يمين مع المرش اليمين + لحام
- ضربة على الشمعة الامامية يمين
- ضربة على الشمعة الخلفية + الوسطى + الامامية من جهة الشمال
- ضربة على التندة وغير مصنح
- ضربة على الدعمة الخلفية
- ضربات يودي مختلفة

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: الزرقاء

القضية التنفيذية رقم : (٢٠٢٦/١٢١) انابات

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة (الزرقاء) الأكرم بانتخابي خبير فنياً في القضية التنفيذية رقم (٢٠٢٦/١٢١) انابات بتاريخ (٢٠٢٦/٦/٨).

وتحلفنا اليمين القانونية بأن نقوم بالمهمة الموكلة إلينا بكل امانة وإخلاص وهي (لتقدير قيمة المركبة رقم (٢٩-٥١١٩٤) موضوع الدعوى) وأنه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وأنه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك عمالاً لنص المادة (٣/٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (البشراوي) وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ (٢٠٢٦/٦/١٤) والمضبوطة لديهم بتاريخ (٢٠٢٦/٣/٨) تبين التالي:

أولاً: بيانات المركبة:

نوع السيارة	تويوتا	النصف	هاينكس	سنة الصنع	٢٠١٢
رقم اللوحة	٣٩-٥١١٩٤	رقم الشاسي	MR0E512G1C3308038	رقم المحرك	2KD5688129
نوع النقل	عادي	نوع الوقود	بازل	صفة المركبة	مشترك
اللون	ابيض	سعة المحرك	2500 CC		

ثانياً: فحص الشاسي:

تم فحص الشواصي الامامية عن طريق النظر من الاسفل قدر الامكان وتبين ان فحص الشاسي الامامي يمين ضربة على الراس والامامي شمال ضربة على الراس
تم فحص الشواصي الخلفية عن طريق النظر من الاسفل قدر الامكان وتبين ان فحص الشاسي الخلفي يمين جيد والخلفي شمال جيد

ثالثاً: فحص البودي:

- ضربة امامية على الواجهة ومشغولة
- ضربة على الفخذة الامامية يمين مع المرش اليمين + لحام
- ضربة على الشمعة الامامية يمين
- ضربة على الشمعة الخلفية + الوسطى + الامامية من جهة الشمال
- ضربة على التندة وغير مصلح
- ضربة على الدعمة الخلفية
- ضربات بودي مختلفة

رابعاً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة
فحص الجير	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة
فحص البكس-الاكسات	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

• الغرفة الداخلية: بحاجة الى دراي كليش + صيانة

• دهان المركبة: متوسط

• الكوشوك: بحاجة الى كاوتشوك عدد ٢

• الجنطاط: حديد

• مانع الاتزلاق:

• حساسات:

• ABS:

• مفتاح المركبة: موجود

• الترخيص والتأمين لغاية: ٢٠٢٦/١٢/١٨

• إضافات أخرى:

ملاحظة: بحق للمزاود مشاهدة المركبة ومعاينتها في ساحة الحجر قبل الاشتراك في المزاد ولا تحمل وزارة العدل او دائرة التنفيذ القضائي او الخبير عن اي اضرار في المحرك والكهرباء او قص غير ظاهر في المركبة حيث لا يسمح بترك قطع من المركبة في ساحة الحجر لان المركبة تعد من الاموال المحجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص وبذلك يعتبر الفحص ظاهري فقط وعلى المزاد تحم جميع المسؤوليات.

وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع التقضية بمبلغ وقدره (٨٥٠٠) ثمانية الاف وخمسمائة دينار .

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

الخبير عليان حسين احمد المغاربة

توقيع:

التاريخ: ٢٠٢٦/٦/١٤


٠٧٧٢٢٨٥٥٨٢

عليان المغاربة
077 228 5582

وصل قبض

وصلني من السيد عبدالرحمن عاشر ابو ذيب مبلغ وقدره (١٠٠) دينار وذلك بدل خبرة في الدعوى رقم (٢٠٢٦/١٢١) عن المركبة نوع مكب تويوتا ذات الرقم (٥١١٩٤-٣٥٩) وعليه أوقع.



الخبير عليان حسين احمد المغاربه

توقيع: 

التاريخ: ٢٠٢٦/٦/١٤

عليان المغاربه
077 228 111

بسم الله الرحمن الرحيم



مامور تنفيذ الزرقاء الابتدائية

الموضوع : واقع حال

14/6/2026

تاريخ الكتاب

12/2026

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء اتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات
أحمد النجد اوي



رقم التسجيل	رقم لوحة	النوع	الصف	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة
1330445239	39-S-1194	سيارة	سيارة	سيارة	سيارة	سيارة	سيارة	سيارة	سيارة
صلة الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194

اسم المالك	المرحون اليه	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص
عبدالله محمد علي	عبدالله محمد علي	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194

رقم التسجيل	رقم لوحة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة
1330445239	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194

رقم التسجيل	رقم لوحة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع المركبة
1330445239	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194	39-S-1194