

المختبر الفني

عبد السلام جويهان

الأردن / الكرك / مؤنة

Email/abdalslamjwahan@gmail.com

PHONE-٧٩٥٧٦٤٣٩٨

تقرير خبرة (تقدير قيمة ووصف هال)

لدى محكمة تنفيذ شرق عمان المؤقرة

الهيئة الحاكمة القاضي : فراس بيك الفوارسة

القضية رقم : ٢٠٢٥/٤١٣٧

على ضوء قرار محكمتكم المؤقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية رقم المذكورة أعلاه وبعد تظلمي المهمة الموكولة إلي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وبعد تحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى بساحة الامن العام المؤقر .

(فصاح

(اصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أي أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى وولائهم وهيئة المحكمة لدى اعتادي لتقرير الخبرة)

أولاً : المهمة

تقدير قيمة المركبة ووصف حال المركبة

ثانياً : وصف حالة المركبة

نوع المركبة	(ARCFOX-S5) BAIC
لون المركبة	اسود ميتالك
موديل المركبة	٢٠٢٤
سعة المحرك	كهربائي
فئة المركبة	ركوب صغير
لوحة الارقام للمركبة	٤٩-٥٤٩٨١
رقم المحرك	كهرباء
رقم الشاصي	LNBSC2TK5RZ077385
نوع الوقود	كهرباء
مرخصه لغاية تاريخ	٢٠٢٥/١٢/١٦
المرايا	كهرباء
الجير	اوتوماتيك

نظام التوجيه	كهرياء
فتحة السقف	باتو راما
الطائرة	تحكم
الجنط	المنبوم
المسجل	موجود
التكييف	حامي بارد
البريك	ABC
الزجاج	كهرياء
وضع الدهان	بحاجه الى صيانة دهان
التابلوا	جيد
بطانات الابواب + الكراسي	جيد بحاجه الى دراي كلين

- الاطارات (وسط)

- الشاصيات امامي + خلفي حسب المشاهدة من الخارج ولم يتم فحص اسفل المركبة وتم التقييم حسب المشاهدة من الخارج لعدم وجود جك رفع او حفرة لفحص اسفل المركبة
- لم يتم فحص المحرك + الجير المركبة لاتعمل
- ملاحظته : يوجد ضربة في جناح امامي يمين + طمبون امامي + هب عجل امامي يمين + اكس يمين + صنوبرص يمين + مرشة امامية يمين + ضوء امامي يمين مضروب + كفه يمين + شاصي امامي يمين مضروب + عمود توازن امامي يمين + حساسات + كشاف امامي يمين مضروب
- يوجد شخوط في طمبون الخلفي مع شخوط متفرقة في جسم المركبة + لوحة ارقام اماميه غير موجوده
- ملاحظة - بناء على الشروط الاحكام الخاصة بموقع المزاد يشير البند (١٢) ان رقم الشاصي والمحرك كما ورد في واقع حال المركبة المرفقة مع التقرير وهي مسئولية دائرة السير
- كما اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي في المركبة لتتضرر الفك والفرط بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز فك اي جزء منها لغايات الفحص وان المزاد هو المسئول عن مراجعة ساحة الحجز ودائرة السير وتؤكد من معلومات المركبة وفحصها وتؤكد من كل سير المركبة قبل المزادة عليها

١٨٠٠٠ دينار

• المجموع كتابية : ثمانية عشر الف دينار لا غير الحركية مضروبة

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص
تقريري هذا يقع على ٢ صفحاتين

الشهير الفني

عبد السلام جويهان

٢٠٢٥/١٢/ ٢١

عبد السلام كاملي جويهان
خبير معتمد فني مركبات
٠٧٩٥٧٦٤٣٩٨

