

سعة المحرك	3300 CC
نوع الوقود	بنزين + كبرياء
نوع التناقل	أوتوماتيك

ثانياً: بعد الكشف على المركبة تبين الأضرار التالية:

•	بحاجة إلى طقم كوشوك.
•	بحاجة إلى دهان .
•	كحطات و رسومات على بعض اجزاء المركبة .
•	الغرفة بحاجة الى عمل سقالة + المقاعد + مزج في التابلو الامامي + مصباحات الغرفة كاملة + بطانة السقفية .
•	ضربة امامية من اسفل المقدمة و مشغولة .
•	بحاجة الى طمبون امامي كامل + طمبون خلفي .
•	نقص في عظامات للسقف من الاعلى .
•	بحاجة الى اصدوية امامية .
•	كسر في الضوء الخلفي الشمال في الزاوية .
•	ضربة في الجناح الخلفي اليمين + الباب الخلفي اليمين .
•	تمطر فتح باب الصندوق الخلفي .
•	ضربة خلفية في اسفل المركبة و مشغولة .
•	وجود معجون على بعض اجزاء المركبة مما ادى الى التسطيح مع وجود صدأ على بعض اجزاء من المركبة .
•	للتأكد من وجود قص او ضربات في مقفية المركبة من الاعلى يجب فك و فرط البطانة الداخلية للسقفية للتأكد مما ذكر .

- علماً أنني لم اتمكن من فحص المركبة لضيق المكان الموجودة به وانخفاض المركبة على الارض ولم اتمكن من الفحص الدقيق لما ذكر سابقاً .
- وايضاً عدم التمكن من فحص الاجزاء الثلاثة للمركبة والشاصيات ورقم المحرك والاجزاء المتحركة الميكانيكية لعدم تشغيلها وذلك لما ذكر سابقاً و وجود ولقيات بلاستيكية من الامام و الخلف، ولكن ساحة الحجز غير موهلة لعملية الفحص، والفحص كان ظاهرياً فقط ويتحمل المزلود عكس ذلك.
- معلومات السيارة مأخوذة من كشف مشروحات دائرة السير و هي مرفقة مع التقرير .
- تمطر فحص منظومة الهابريد و البطارية لما ذكر سابقاً .
- المركبة مفتوحة .

- بناء على مسؤول الساحة لم يسمح لي بتشغيل المركبة .
- رقم التماسي و المحرك منقول عن كشف وقع حال المركبة .
- اي خلل بطرا على المركبة من ضربات او كسر او حريق للمركبة او اي جزء منها ثابتاً كان او متحركاً لا يتحمل الخبر ادلى مسؤولية بعد الكشف عليها في موقعها و قد تم للكشف على المركبة يوم الاربعاء الموافق 6/5/2026 الساعة 2:30 ظهراً .
- اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي سبب او محاولة تأثير على كوني حيادياً مستقلاً من اي طرف من الخصوم او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة في اعداد تقرير الخبرة هنا .
- يحق للمزاود الذهاب الى ساحة الحجز و نفقذ المركبة و هو المسؤول عن اي عيب خفي في المركبة من محرك او شاصي او غرق او قص او ان كانت تعمل عمومي او تطبيقات لو ان كان عليها حوادث سابقة و ذلك لتعذر الفك و الفرط للتحقق كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يحق لنا الفرط في المركبة او تشغيلها و ذلك بناء على قرار مسؤول للساحة المطلوب .
- وعلى ضوء ذلك يكون تخمين سعر السيارة على وضعها الحالي (4500) اربعة آلاف وخمسمائة دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

