

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبير في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الادي الذهبية لصيانة السيارات الهابرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة أرملة

الخبير الفني
باسم فتحي عبد ابو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

تقرير خبره

لدى محكمة شرقي عمان

لدى دائرة تنفيذ شرقي عمان

لدى عطفه القاضي : فراس الفوارسة

رقم القضية (2025/1132):

بعد الكشف على المركبة التي تحمل رقم 83254/37 تبين ان الرقم التي تحمله على المركبة لوحات مزورة وفي الرقم 88254/37 ولوحة الارقام الخلفية ايضا مزورة الرجاء الانتباه وشكرا لكم بناء على قرار محكمكم المؤقره بانتخابي خبيرا فنيا وتكليفي باجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم (2025/1132) على المركبة رقم (83254/37) / خصوصي/ نوع (هولداي) موديل (2015) تاريخ (15/7/2026) وبعد ان ثبتت علي المهمة الموكلة من قبل المحكمة المؤقره وتفهمت مضمونها وتسلمت ببركات الدعوى التالية من للمحكمة المؤقره .

وقد قمت بطلب مشروحات من دائره الترخيص مرفقه بالتقرير.

- مفتاح موجود
- ولم اقم بتشغيلها لان للمحرك والجير بحاجة الى عمل صيانه قبل تشغيل المركبة
- لا يوجد رخصة قياده

وبعد ذلك وباتاريخ (2026/ 7/19) انتقلت الى مكان تواجد المركبة في منطقة وساحة الحجز المؤقر ثم قمت بمعاينة المركبة موضوع الدعوى اعلاه والتحقق من رقمها وكافه مواصفاتها ومطابقتها مع البيانات وعدم وجود رخصة قياده فوجدت ان جميعها مطابقه ثم قمت بالكشف الحسي على المركبة والتدقيق على اضرارها بالمعاينه المباشرة ولم اقم بتشغيل المركبة وجود مفتاح للمركبة وقمت بتقرير على النحو التالي:

1. لا يوجد اي ظروف او اسباب من شاتها التأثير حول حيادتي او استقلاليتي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيله المحكمة لدى اعداد تقرير خبره.
2. تم كشف على المركبة حسيًا.
3. لا يوجد الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في اعداد التقرير.
4. الاشخاص المشاركين في اعداد التقرير خبره " الخبير المكلف فقط ".

الخبير الفني

باسم فتحي عبد ابو حلاوة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبره في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الأيدي الذهبية لصيانة السيارات الهابرد
الزرقاء الاوتو سترايد بجانب محطة أرسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد ابو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

رقم الترخيص	رقم اللوحة	النوع	الصف	لون	نوع المركبة	نوع	نوع	نوع	نوع
1330790686	37-83754	هناي	فلكي	بنزلي	ركوب صغير	خبرتي	2015	8/7/2023	رقم الترخيص

نوع المركبة	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
خبرتي	بنزلي	ركوب صغير	خبرتي	بنزلي	ركوب صغير	خبرتي	بنزلي	ركوب صغير	خبرتي
7/9/2020	الزرقاء	1600	لا يوجد	خبرتي	8/7/2023	رقم الترخيص	1330790686	رقم اللوحة	37-83754

مواصفات المركبة :

لا يوجد مبيد وجك / باور ستيرنج	زجاج كهربائي	لا يوجد فتحة في الصفي	4 أبواب
--------------------------------	--------------	-----------------------	---------

1 يوجد ضربة في غطاء خلفي 2 طيون خلفي مكسور (بحاجة الى تبديل) 3 غمال خلف شمال مكسور 4 باب خلف شمال
مضروب 5 يوجد ضربة التاج الخلفي الشمسي كنفور و خشوط على جسم المركبة 7 المركبة بحاجة الى تبديل بطارية
قيمة المركبة على النحو التالي :

قيمة المركبة حسب مواصفاتها وإضافاتها وهي (6000) دينار أردني ولم يتم فحص الشخصي او المحرك
كون السيارة في ساحة حجز المركبات وكون المفتاح موجود لان المركبة بحاجة الى عمل صيغته للمحرك
والجير قبل تشغيل المركبة كون المركبة داخل الحجز

المجموع الكلي (6000) دينار

ما العلم بان المركب لا يوجد فيها مبيد او جك او مفتاح جنط

شهادة يانه تم إجراء الفحص الفني والحسي اللازم على المركبة حسب ما هو مبين بأعلاه.

وهذه خبرتي وأقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

بسام فتحي عبد ابو حلاوة

