

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير مهندس الميكانيك : احمد حماد

هندسة ميكانيك مركبات

القضية التنفيذية رقم 6466 / 2026 دائرة التنفيذ : الزرقاء

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ :

محكمة بداية (الزرقاء)

(هنا بيك الشوا الموقرة)

بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم :

(6466 / 2026) بتاريخ : (18 - 8 - 2026)

لتقدير قيمة المركبة رقم : (13080 - 42)

نوع (هونداي) صنف (HD65) موديل (2010) موضوع
الدعوى وبعد ان اقسمت اليمين القانونية لدى دائرة التنفيذ الموقرة توجهت للكشف على
المركبة في ساحة كراج (ملركا 2) لحجز المركبات في منطقة

(الحزام) (يوم * : 19 / 8 / 2026)

وبعد إجراء الكشف و الفحص والمعاينة من قبلي فإتني أبين ما يلي :

بيانات المركبة :

الملاحظات الفنية للمركبة :

لوحة الارقام : موجودة

المفتاح : غير موجود

الرخصة : غير موجودة

عدد الابواب : 2

عدد الركاب : 3

العدة
عجل سبيل : غير موجود
مفتاح الجنط : غير موجود
الجك : غير موجود
الطفاية : غير موجودة
شئكل السحب : موجود
منفاخ : غير موجود
عاكسة : غير موجودة

بيانات المركبة :

(تاريخ انتهاء الترخيص : 2 / 10 / 2024)

(تاريخ ضبط المركبة : 27 / 7 / 2026)

رقم المركبة	(42 - 13080)
نوع المركبة	هونداي HYUNDAI
الصنف	HD65
الموديل (سنة الصنع)	2010 كوري ج
اللون	ابيض
سعة المحرك من الوقود	3600 CC
نوع الوقود	ديزل DIESEL
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	عادي
رقم الشاصي	KMCGK17FPAC112829
رقم المحرك	D4AF9391930
صفة التسجيل	خصوصي
صفة الاستعمال	حافطة
الفئة	شحن

2 ابواب 3 ركاب رقم التسجيل : 1331008277

- هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

الضربات :

ضربة واجهة امامية شمال غير مشغولة

جناح امامي شمال مضروب

كسر الضوء الامامي شمال والغماز الجانبي على اسفل الباب

جسم صندوق الحافظة مضروب عدة طعجات وخصوصا ع الحواف

تواجد للصدأ في معظم مناطق المركبة

الظميون الامامي : مضروب

الصدام الخلفي : مطعوج

غطاء الماتور : مطعوج

الصندوق الخلفي : عدة ضربات وتمزق للبدن

الاجنحة : الامامي شمال مضروب

الابواب : ضربات مشغولة

حالة المركبة (وصف كامل)

الملاحظات الفنية :

الدهان : تحتاج دهان كامل واعمال تجليس وحف ومعجون

الكوشوك : تالف 6 فردات قياس R 16 7.00

الجنط : جيد حديد 6 حبات قياس R 16

الغرفة : تبديل الفرش ويد باب داخلية وبطانات الابواب وصيانة عامة والتابلو مكسور

الفرش : ممزق

الاضوية : كسر الاضوية والغسلات الاممية ونقص الضوء الخلفي شمال

ايادي الابواب : تعطل وكسر 2

البطانات : ممزق

البطارية : موجود بطاريتان (70 امبير) مع حاضن حديد

الهيكل الخارجي : البودي يحتوي الصدا و ضربات وخدوش ونقور

الزجاج الاممي : جيد

الزجاج الجانبي : جيد (كهرباء)

رافعات الزجاج : متعطلات

مرايا جانبية خارجية : شحوط

مرآة داخلية : جيدة

أيادي أبواب خارجية : كسر 2

أيادي أبواب داخلية : كسر 2

أضوية امامية : مكسورة

أضوية خلفية : نقص الضوء الخلفي شمال كاملا

الفرش الداخلي : ممزق

الميكانيك وفقا لواقع الحال

(البطاريات عدد 2 موجودة) والمفتاح غير موجود

فحص المحرك	لم يعمل	ملاحظات : اثار نزيف زيت من راس الماتور ومن السفلى المركبة
فحص الجير	لم يعمل	
فحص الاكسات	لم تعمل	لا يوجد مفتاح

المسافة المقطوعة : 59725 كم

لا يسمح بتشغيل المركبة

حالة وإضافات المركبة :

مكيف + بور ستيرنج + نظام مانع قفل البريك ABS + زجاج كهرباء كامل +
+ ايرباج هوائي + مقر USB + مسجل + هوك خلفي

الخلاصة :

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة :

فإنني أقدر قيمة المركبة بمبلغ : (6000 دينار أردني)

(ستة الاف دينار اردني)

- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والفرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل ولا يوجد مفتاح تشغيل وتراكم الزيوت والشحوم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مؤهلة للفحص وتفريغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او بودي او شاصي تتبين لاحقا خلافا لما في التقرير نون ان اتصل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف

- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد الطني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة


الحيادية

- ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فأنتني أفصح لمحکمتم الموقرة بأنه
- ا - لا توجد أية ظروف او أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة
- ب- كما ابدي لمحکمتم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد وبصدق وأمانة

وتاليا :

مرفقات : صور للمركبة من جميع الاتجاهات ومن الداخل والخارج

التوقيع : مهندس ميكانيك : أحمد حسين أحمد حماد



التاريخ * : 20 / 8 / 2026 م

