

جواد الحمدان

Jawad Al-Hamdan

0782486474



خبير فني ميكانيك بوني ودهان

لدى المحاكم الأردنية

خبرة 10 سنوات

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية الزرقاء

رقم القضية: 2026/3595 هيئة القاضي: محمد ابو دلو

بناءا على قرار محكمتكم الموقرة بانتخابي خبيرا فنيا وتكليفني بإجراء الخبرة الفنية في القضية التنفيذية، رقم 2026/3595، على مركبة- خصوصي رقم(40/84215)، نوع (هونداي كونا)، موديل(2020)، بتاريخ 5-8-2026 وبعد أن تليت على المهمة الموكولة من قبل المحكمة الموقرة وبفهمت مضمونها تسلمت مبررات الطلب التالية من وكيل المدعي-

اولا :- تم استلام البيانات المحفوظة في ملف الطلب والمبنية أثناء وتم الكشف على المركبة :

1. لا يوجد رخصة مركبة.

2. بعد تلك وتاريخ 9-8-2026 انتقلت الى مكان تواجد المركبة في منطقة ساحة (الشونة

الشمالية)

3. و تم قمت بمعاينة المركبة وقمت بالتحقق من رقم المركبة ورقم الشاصي وكافة مواصفات

المركبة موضوع الدعوى اعلاه ومطابقتها مع بيانات عدم وجود رخصة المركبة فوجدت

جميعها مطابقة ثم باشرت بالكشف الحسي على المركبة والتنقيق على اضرارها وبالمشاهدة

المباشرة مقدما تقرير على النحو التالي:

4. لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادتي او استقلالي عن اي من اطراف

الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى أعداد تقرير خبرة

5. الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في أعداد التقرير لا يوجد

6. الاشخاص المشاركين في أعداد التقرير الخبرة الخبير المكلف .

ثانيا: بيانات المركبة ومعلومات المركبة موضوع الدعوى (حسب مشروحات دائرة السير):

نوع المركبة	الصف	رقم اللوحة	سنة التصع	صفة التسجيل	انتهاء التأمين	رقم الشاصي
هونداي	كونا	40-84215	2020	خصوصي	2024/11/15	KMHK381GFLU090276
صفة الاستعمال	فئة المركبة	نوع الوقود	سعة المحرك	إثبات	مواصفات المركبة	مالك المركبة

التقارير الصادرة عن الخبير الفني الميكانيك بوني ودهان

أخبرني بذلك السيد / راجح حمدان

0782486474

جواد الحمدان

Jawad Al-Hamdan

0782486474



خبير فني ميكانيك بودي ودهان

لدى المحاكم الأردنية

خبرة 10 سنوات

ركوب	ركوب	كهرباء	***	ايض	في كامل عدا	انس جمال حسن
زكوب	صغير				الفتحة	

ثالثا: اصلاحات المركبة :-

- 1- المركبة بحاجة الى دراكلين الداخل.
- 2- واقية الوحل الامامية اليمين غير موجودة
- 3- حسب ضاهر الحال فان المركبة بحاله جيدة
- 4- ضربات بودي وشخوط في جميع جسم المركبة
- 5- الكوشوك بحاجة الى غيار عدد(4)

رابعا :- فحص الشاصيات + الميكانيك :-

لم يتم فحص الشاصيات بسبب وجود المركبة بساحة الحجز وتعذر رفعها .

لم يتم فحص المحرك كون المركبة في ساحة الحجز .

لم يتم فحص الجير كون المركبة في ساحة الحجز .

لا يوجد رخصه .

مفتاح المركبة موجود.

لا يمكن فحص بسبب ضعف الكهرباء (البطارية 12 فولت / او عطل كهربائي) .

خامسا :- قيمة المركبة

قيمة المركبة حسب صنفها واضافاتها هي مبلغ (12500) اثني عشر الف وخمسة مائة دينار.

تم تنظيم هذا التقرير بناءا على المهمة الموكلة الي بكل امانة واخلاص وحيادية تامة على اساس

واقع حال المركبة والكشف الحسي على المركبة.

هذه خبرتي

وتفضلوا بقبول الاحترام

المهندس الخبير الفني

جواد الحمدان

المهندس الخبير الفني

المهندس الخبير الفني

0782486474