

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبره في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الايدي الذهبيه لصيانه السيارات الهايبرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة أرسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد أبو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

تقرير خبره

لدى محكمة الزرقاء

لدى دائرة تنفيذ الزرقاء

لدى معاده القاضي : امجد طهوب

رقم القضية (6811/2026)

بناء على قرار محكمتكم الموقره بختابي خبيراً فنياً وتكليفى باجراء الخبرة الفنيه في القضية التنفيذيه رقم (6811/2026) على المركبه رقم (48-15844) / خصوصي (نوع شفروليت) موديل (2019) تاريخ (2026/8/17) وبعد ان تلوت على المهمه الموكله من قبل المحكمه الموقره وتفهمت مضمونها وتسلمت مبررات الدعوى التاليه من المحكمه الموقره .
وقد قمت بطلب مشروعات من دائره الترخيص مرفقه بالتقرير.

، * يوجد مفتاح

● ولم نقم بتشغيلها. (بحاجه الى صيانه قبل التشغيل)

● يوجد رخصه قياده

وبعد ذلك وبتاريخ (2026/8/18) انتقلت الى مكان تواجد المركبه في منطقة وساحه الحجز المفرق ثم قمت بمعايينه المركبه موضوع الدعوى اعلاه والتحقق من رقمها وكافه مواصفاتها ومطابقتها مع البيانات وعدم وجود رخصه قياده فوجدت أن جميعها مطابقه ثم قمت بالكشف الحسي على المركبه والتنقيق على اضرارها بالمشاهده المباشره ولم اقم بتشغيل المركبه مع العلم بوجود المفتاح المركبه وقدمت تقريرى على النحو التالي:

1. لا يوجد اي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلاليتي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيله المحكمه لدى اعداد تقرير خبره.
2. تم كشف على المركبه حميا.
3. لا يوجد الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في اعداد التقرير.
4. الأشخاص المشاركون في اعداد التقرير خبره " الخبير المكلف فقط " .

الخبير الفني

بسام فتحي عبد أبو حلاوة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبره في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الايدي الذهبيه لصيانة السيارات الهايبرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة أرسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد أبو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

رقم التسجيل	رقم لوحة	النوع	الصف	نوع الوقود	لغة المركبة	اللون	موديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك
1330951561	48-15844	شغروليت	مركب	بنزين	صغير	ايراني	2019	3/4/2027	LV7181770527

صفة التسجيل	البلد	عدد الأبواب	نوع ميل السرعة	تاريخ التسجيل	مكان الترخيص	سعة المحرك	رقم العداد	صفة الاستعمال	رقم الشخصي
شغروليت	كوريا ج	4	اوتوماتيك	4/4/2022	الزرقاء	1400		ركوب	KL8CD6SA9KC709272

مواصفات المركبة :

جلط المنطوق	زجاج كهرباء	لا يوجد فتحة في السقف	بور
-------------	-------------	-----------------------	-----

- 1 - نفور وشقوق على جميع اجزاء المركبة + الطيون الامامي 2- يوجد كسر في الطيون الخلفي يحلجه الى تبديل 3- المركبة بحاجة الى دهان 4- المركبة بحاجة الى بطارية كون البطارية غير صالحة 5- واقية وحل شمال غير موجودة 7- الشمسية الداخلية غير موجودة 8- بحاجة الى تبديل كوشوك 9- يوجد ضربه في الغطاء الخلفي من جهة اليمين 10- جناح امامي يمين يوجد في ضربه 11- بحاجة الى تجديد كراسي الامامية عدد اثنين لوجود فيها ثقب والغرفة الداخلية يحلجه تنظيف 12 جناح خلفي مشرووب ومصلح جهة الشمال 13- (ملاحظة هامة جدا المحرك بحاجة الى صيانة عامة قبل التشغيل والجير بحاجة الى صيانة قبل التشغيل

قيمة المركبة على النحو التالي :

قيمة المركبة حسب مواصفاتها واضافاتها (5000 دينار أردني) ولم يتم فحص الشخصي او المحرك كون السيارة في ساحة حجز المركبات يوجد مفتاح المجموع لك للمركبة (5000) الف دينار أردني

أشهد بأنه تم إجراء الفحص الفني والحسي اللازم على المركبة حسب ما هو مبين بأعلاه.
وهذه خبرتي وأقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

بسام فتحي عبد أبو حلاوة

