

تقرير خبرة فنية / مركبات

خبير المركبات الفني غازي ابو عاصي الشعلان - هاتف : 079/6200677
خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم

رقم التقرير : 2026/2422/T
التاريخ : 2026/7/25
عدد الصفحات : (7)

محكمة بداية عمان / قسم تنفيذ شرق عمان
هيئة سعادة القاضي بدران بيك الخالده الاكرم
القضية التنفيذية رقم 2026/3904

بناءً على قرار محكمتكم المؤرخة بتاريخ 2026/6/24 بانتخابي خبيراً فنياً لاجراء
الخبرة الفنية في القضية التنفيذية رقم 2026/3904 وذلك لتقدير قيمة المركبة رقم 46-67517
نوع S60 - FORTHING موديل 2022 المحجوزة في ساحة حجز البتراوي الكائنة في
الزرقاء بالقرب من ترخيص الزرقاء حيث تحلفت القسم القانوني لاداء المهمة الموكولة الي بكل
امانة واخلاص وصرحت بعدم وجود اية علاقة تربطني باي من اطراف الدعوى وبعدم وجود
ما يثير الشك حول حيادي واستقلالي باجراء الخبرة ثم تسلمت البيانات التالية من وكيل
المحكوم له :

- قرار الانتخاب بتاريخ 2026/6/24 المتضمن تقدير قيمة المركبة
- محضر استلام المركبة من قبل ادارة ساحة حجز البتراوي

بعد ذلك وباتاريخ 2026/7/21 انتقلت الى مكان حجز المركبة وفحصت بمعاينة المركبة من
حيث رقم المركبة ورقم الشاصي والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات
الدعوى وكتاب واقع حال ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة . ثم باشرت
بالكشف على المركبة حسب تظاهر الحال في موقعها ، مبيناً الملاحظات الاولى التالية :

- الممتاح غير موجود بادارة الساحة
- الرخصة غير موجوده بادارة الساحة
- المركبة مغلقة (الشبابيك وغطاء المحرك والابواب) عدا الصندوق الخلفي
- المركبة متعرضة لحادث قوي على المؤخرة
- المركبة قريبة جدا من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي
- الاطارين الامامي الشمال والخلفي الشمال مفرخين من الهواء لذلك المركبة ملاصقة للارض
- وجود بطانات اسفل المركبة حاجبة للارضا
- تم مشاهدة داخل الكابينة من خارج الشبابيك قدر المستطاع

مقوماً تقريراً منصلاً لهيئة المحكمه المؤرخه على النحو التالي :

أولاً : بيانات ومعلومات المركبة

- نوع المركبة : FORTHING
- صنف المركبة : S60
- رقم اللوحة : 46-67517
- سنة الصنع : 2022
- صفة التسجيل : خصوصي
- صفة الاستعمال : ركوب
- فئة المركبة : ركوب صغير
- اللون : ابيض
- نوع الوقود : كهرباء
- سعة المحرك : -----
- رقم المحرك : -----
- رقم الشاصي : LMXF17BF0NZ483925

ثانياً : مواصفات واضافات المركبة حسب المشاهدة

تم مشاهدة داخل الكابينة من خارج الشبايك قدر المستطاع

- جبر اترماتيك
- شبايك كهرباء
- مكيف
- مرآيا كهرباء
- جنط المنيوم
- تحكم طارة
- ابرياك

ثالثاً : الحالة العامة الراهنة للمركبة حسب ظاهر الحال (الكشف ظاهري فقط)

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال يتلخص بالملاحظات التالية :

الكابينة الداخلية

- المركبة مغلقة حيث لم اتمكن من مشاهدة ما بداخل الكابينة بشكل دقيق

الاطارات والجنطات

- الاطارات ماسحة الفرزات ومتشفقة
- الجنطات - صيانه

الشبابيك ولوايح الزجاج

- الزجاج الامامي جيد
- الزجاج الخلفي جيد
- الشبابيك جيدة

الهيكال الخالجي

- ضربة خلفيه قوية مؤثرة على البودي والهيكال والواجهه والشاصيات وارضية الصندوق
- الجناح الخلفي الشمال مضروب
- الباب الخلفي الشمال مضروب
- غطاء المرش الشمال مكسور
- المرش الشمال مضروب
- الشل الامامي مكسور
- كفر قاعية الشحن الاماميه مكسور
- غطاء البوك الامامي مفقود
- حاضنة النمره الاماميه مكسورة
- نكلة الشل الامامي السفليه مكسورة
- الطنبيون الامامي مكسور
- غمار المرآه الشمال مكسور
- الجناح الخلفي اليمين مضروب مع السمكه
- الباب الخلفي اليمين مضروب
- غطاء الصندوق الخلفي مضروب
- عاكسة غطاء الصندوق الخلفي الشمال مكسورة
- فصالات غطاء الصندوق الخلفي مفتوله
- حاضنة النمره الخلفيه مكسورة
- لوحة الارقام الخلفيه طعوج
- الضوء الخلفي اليمين مكسور
- الضوء الخلفي الشمال مكسور

- الطمبون الخلفي مكسور وجزء منه مفقود
- بطانة أسفل المركبة الخلفية مكسورة
- حمالة الطمبون الخلفي الشمال مكسورة
- بلاستيكة الواجهة الخلفية مفقودة
- قطعة أرضية الصندوق الخلفي مفقودة
- جسر الطمبون الخلفي مضروب
- شحوط ونقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على كافة انحاء جسم وهيكل المركبة

الأجزاء والقطع الميكانيكية والكهربائية

- قطع غرفة المحرك الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية لم تفحص
- المحرك والجير لم يفحصا
- قطع ميكانيكية المركبة بشكل عام لم تفحص (المركبة مغلقة ولا يوجد مفتاح)

القطع الكهربائية والجدلات

- القطع والأجزاء الكهربائية لم تفحص
- الجدلات والتوصيلات ولوحة البيانات وأزرار التحكم لم تفحص
- بطارية الامبير لم تفحص
- بطارية الكهرباء لم تفحص (المركبة مغلقة ولا يوجد مفتاح)

رابعاً: بمجمل الاضرار والملاحظات للظاهرة والمشاهدة حسب ظاهر الحال

- الاطارات ماسحة الفرزات ومتشققة
- الجنطات - صيانه
- ضربة خلفية قوية مؤثرة على البودي والهيكل والواجهة والشاصيات وأرضية الصندوق
- الجناح الخلفي الشمال مضروب
- الباب الخلفي الشمال مضروب
- غطاء المرش الشمال مكسور
- المرش الشمال مضروب
- الشل الامامي مكسور

[Handwritten signature]

- كفن قاعدة الشحن الامامية مكسور
- غطاء الهوك الامامي مفقود
- حاضنة النمرة الامامية مكسورة
- نكبة الشل الامامي السفلية مكسورة
- الطمبون الامامي مكسور
- غطاء المراة الشمال مكسور
- الجناح الخلفي اليمين مضروب مع السمكة
- الباب الخلفي اليمين مضروب
- غطاء الصندوق الخلفي مضروب
- عاكسة غطاء الصندوق الخلفي الشمال مكسورة
- فصالات غطاء الصندوق الخلفي مفتولة
- حاضنة النمرة الخلفية مكسورة
- لوحة الارقام الخلفية طعوج
- الضوء الخلفي اليمين مكسور
- الضوء الخلفي الشمال مكسور
- الطمبون الخلفي مكسور وجزء منه مفقود
- بطانة امقل المركبة الخلفية مكسورة
- حمالة الطمبون الخلفي الشمال مكسورة
- بلاستيكة الواجهة الخلفية مفقوده
- قطعة ارضية الصندوق الخلفي مفقوده
- جسر الطمبون الخلفي مضروب
- شحوط وفقور وكشوط وكحطات وضربات متعددة على كافة انحاء جسم وهيكل المركبة

خامسا : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب تظاهر الحال

يقدر ثمن المركبة السوقية استنادا الى الاسس التالية :

- العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي
- نوع المركبة وصنفها
- موديل المركبة
- فئة المركبة وصفة استعمالها
- اضافات ومواصفات المركبة
- الاستهلاك الزمني التشغيلي
- الحالة العامة للراهنه للمركبة بتاريخ الكشف
- خضوع المركبة لرسم الجمارك او اعفائها

وبناءً على كل ما تقدم فلنني أقدر ثمن المركبة السوقى بمبلغ :

رقم : (6000) دينار

كتابة بالتفقيط : ستة الاف دينار

ملاحظات عامة :

- مرفق كتاب واقع حال المركبة / ادارة الترخيص
- مرفق صور ملونه للمركبة عدد 30 صوره بساحة الحجز
- انتهاء الترخيص بتاريخ 2026/6/23
- فك البطانات السفليه وتنظيف اسفل المركبة والشاصيات للتأكد من وضعها
- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة كاملة والشاصيات وهيكل القالب الرئيسى الاساسى الثابت (عدا ما ذكر) لدنو المركبة من مستوى سطح الارض واسفل المركبة ترابي ولكون المركبة مغلقة وتصعب المشاهده من اسفل ومن اعلى غرفة المحرك لوجود بطانات حاجبة للرؤيا والاطارين الامامى الشمال والخلفى الشمال مفرغين من الهواء ولتعدد الفك والفرط ولا يوجد عدد او ادوات او جكيات رفع او جورة او اجهزه فحص ولا يوجد مكان مخصص للفحص ولكون ساحة الحجز غير مزهله وغير مهيئة للفحص وهذا الفحص ظاهري فقط ويقتصر على تقدير قيمة المركبة فقط حسب ظاهر الحال والمشاهده في موقعها وعلى حالها .
- المركبة بحاجة الى رفع للاعلى بواسطة جك كهربائي او جورة وفحصها بمركز فحص متخصص للتأكد من حالتها العامة بدقة (الهيكليه والكهربائية والميكانيكية والبودي) فور اخراجها من ساحة الحجز
- يتحمل المزاد اية اضرار اخرى (مهما كان نوعها وشكلها ومهما بلغت) او عيوب ميكانيكية او ميكانيكية او كهربائية او كهروميكانيكية او في البودي او الخزفه او سعة المحرك او رقم المحرك او رقم الشاصي تظهر خلافاً لما ورد بالتقرير دون تحمل اية مسؤوليه من قبل الخبير بعد تاريخ الكشف والتصوير مباشرة الحاصل في 2026/7/21 عصراً .
- على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزاد بعد الحصول على الموافقات اللازمه للتأكد من جودتها
- قد تظهر قطع بحاجة الى تبديل واجزاء بحاجة الى اصلاح بعد اخراج المركبة من ساحة الحجز وتشغيلها وفحصها

- صيانه عامه (هيكليه وكهربائيه وميكانيكيه وبودي والغرفه) وتنظيف شامل للمركبه
- نصت الفتره (12) من الشروط والاحكام الخاصه بموقع المزاد الالكتروني لوزارة العدل على ما يلي :
(تباع جميع الاموال المعروضه للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و/او المعلومات و/او التفاصيل الموجوده في تقرير الخبره والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقه بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده).

التهى ""

2026/7/25

الخبير الفني
غازي الشعلان
079/6200677

2026/3904

ما بعد

ورد تقرير الخبرة وحفظ على يمين الملف وحفظ بتاريخ 2026/7/ 27

مأمور التنفيذ
كاتب المقتضى
نجله ابو صبيح
لن

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السائقين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السائقين والمركبات

الرقم : 7748 / ادارة ترخيص السائقين والمركبات
التاريخ : 2026/07/19

محكمة شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2026/3904 تاريخ الكتاب 15/7/2026

- 1- أبين بادئنا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفأ .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السائقين و المركبات

الدكتور / د. محمد عبد الله



المعلومات الأساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	نوع الوقود	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
8331441421	46-47547	FLIGHTING	بنزين	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل
سنة التسجيل	سنة الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
2022	2026	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل	تسجيل

معلومات المالك والشركة

الاسم	الهاتف	رقم الترخيص
لاي محمد احمد شفيق	77900318-77900318	77900318-77900318

معلومات المالك والشركة

الاسم	الهاتف	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
لاي محمد احمد شفيق	77900318-77900318	77900318-77900318	تسجيل	تسجيل	تسجيل

لا يوجد سجلات على المركبة

لا يوجد سجلات على المركبة

التصميم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التصميم	نوع التصميم
8331441421	مصلحة الجمارك	تسجيل

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المسئلة الادينية الهاتمية - عمان

مكتب - عمان - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 مواقع الالكتروني www.dild.gov.jo