

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي
محكمة بدلية عمان الموقرة / قسم تنفيذ شمال عمان رقم القضية (2026/4609)
الهيئة الحاكمة: صاحب العطوفة فرانس بوبك للفوارسه الأكرم

ملفمة التقرير

بناءً على قرار محكمةكم الكريمة القاضي باتخاذ خبرتي فنياً في القضية التنفيذية رقم (2026/4609) الخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/30 إلى موقع المركبة للكتان في كراج ملحة الحجز (الأسن العام - الموقر)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً لأصول المهنة المعتمدة، وأعدت هذا التقرير مستنداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأوضح لمحكمةكم الموقرة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، وأتلى أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	التفاصيل
نوع المركبة	فولكس فاجن
نوع الوقود	كهرباء
فئة المركبة	ركوب صغير
الصفء المركبة	ID-4
اللون	خمرى مائل
سنة الصنع	2021
رقم المحرك	*****
رقم الشاسي	LSVUB6E48E48M2012589
صفة التسجيل	ركوب
رقم للوحة	37-48407
اسم المالك	وفاء سعود فرانس للنقل
جهة الحجز	بنك الاتحاد
سعة المحرك	*****
تاريخ انتهاء الترخيص	09/06/2024

ثانياً: الفحص الفني

1- الملاءمة الميكانيكية والتشغيلية

المحرك كهربائي :- تم فحص المحرك لعدم سماح بتشغيل المركبة من قبل مسؤول ساحة الحجز
ومجموعة نقل الحركة (الجبر):- تم فحص التشغيل والميكانيكي الداخلي لعدم سماح بتشغيل وقود المركبة من قبل مسؤول
المركبة
الانظمة الكهربائية والإلكترونية:- تم فحص وتشخيص الأنظمة الكهربائية، أو قراءة لوحة العدادات، أو كفاءة توصيل الهوائيات
والصمامات، لثراً لعدم تشغيل المركبة لعدم تشغيل وذلك من سلامة الأنظمة الكهربائية من قبل مسؤول ساحة الحجز
البطارية الكهربائية :- تم فحص البطارية لعدم تشغيل المركبة من قبل مسؤول ساحة الحجز

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

2- حالة الهيكل الخارجي

يلاحظ وجود كحطات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
الطعميون الأمامي :- لا توجد كسور أو انفصال ظاهر في الطعميون الأمامي
التثبيت :- لا يظهر أي فراغ أو انفصال عند نقاط الربط الجانبية أو السفلية
الدهان :- متكرر بالتهال الكثيف، لكن لوحظ خدوش على الطعميون من جهة اليسار وجهة الأيمن
الأضوية والشبك :- الأضوية سليمة والشبك الأمامي مع اللوغو بحالة جيدة دون كسور أو شروخ
الطعميون الخلفي :- لا توجد كسور أو انفصال ظاهر في الطعميون الخلفي
التثبيت :- لا يظهر أي فراغ أو انفصال عند نقاط الربط الجانبية أو السفلية
الدهان :- متكرر بالتهال الكثيف لا يوجد مشروبات في الطعميون الخلفي يوجد خدوش على الطعميون الخلفي

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	الخصائص
أوتوماتيك	ناقل السرعة
كهربائي	للزجاج
موجود	التكرب
بحالة متوسط	الإطارات
موجود	طلة
كثفرا وجلد	المقاعد
بتيور اما ثلثت	فتحة السقف

4 - المفصورة الداخلية:

الغرفة الداخلية: المقاعد من نوع قتلان وجد وبعته متوسط لا يوجد أي تلف في المقاعد مع التوصية بالمعالجة إلى إجراء عمل "تدريج كلين" الإطارات: طقم إطارات ملحق 18 جتر بحالة عامة (متوسطة) مع وجود تلف في جزئي للهيكل وتصلب سطحي نتيجة التوقف الطويل بالمعالجة

5 - الشاسي:

تعد إجراء فحص دقيق للشاسي نظرا لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (سلحة الحجز) ملاحظات على الشاسي - ضربات بودي مشغولة + ضربة لمادية + ضربة خلفية + المرشحات ملاحظات فنية :-

1- تعدر لحصل التهرب الكهربية وتشغيل المرشحة بسبب عدم سماح مسؤول ساحة الحجز بتحريك أو تشغيل المركبة أثناء المعالجة لم يتم التأكد من المسافة المفترضة (عداد التكهول مترات) لذات السبب، مما يشكل قدراً جوهرياً على عملية الفحص الفني لم يتم التحقق من عمل المركبة على التطبيقات التقنية

ثالثاً: التقييم الفني العام

استناداً إلى المعالجة الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم يتم تشغيله وتؤكد من المحرك لعدم وجود سماح بتشغيل من قبل مسؤول ساحة الحجز لي تشغيل المركبة وتؤكد من سلامة المحرك الحجز لم يتم فحص لعدم سماح بتشغيل وتحريك المركبة من قبل مسؤول ساحة الحجز ممن لم يتمكن من تشغيل وتحريك المركبة للتأكد من سلامة الحجز

الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص من حيث الإنارة الخارجية والداخلية تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحطات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه، أكثر القيمة الملوقة للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ: (ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة دينار) 18500

رابعاً: التصريح بالحقائق

لنصح لمحكمتكم الكريمة عن حيلتي واستقلالتي للثمة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد في ظروف أو أسباب من شأنها إثارة لشكوك حول نزاهتي أو استقلالتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، وثقاً لما تم الإطلاع عليه ميدانياً وولماً للحصول التقنية والقانونية المعتمدة.

اسم المخير: محمد خليل محمود الجورشي
التوقيع:

التاريخ: 2025/08/03

المختبر الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591