

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبير الفني : نادر هسايز عبد ربه عجاج / خبير معتمد لدى وزارة العدل

طريق الأوتستراد - عمان / الزرقاء

خلوي : 0795403002

تقرير خبرة

لدى دائرة تنفيذ : محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة

في القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٦ / ٣٥٩١

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس التنفيذ الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٣٥٩١ / ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦ لتقدير قيمة المركبة رقم ٦١٥٠٨ - ٤٠ : موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة الحجز / الموقر وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٦ تبين التالي :

أولاً : بيانات المركبة :

(المركبة لا تعمل + اوساخ كثيرة عليها + ولم يتم فتح الغطاء الامامي)

نوع سيارة	تسلا	رقم اللوحة	40-61508
الطراز	MODEL3	سنة الصنع	2022
رقم الشاسي	5YJ3E1EA9NF198835	رقم المحرك	*****
فئة مركبة	ركوب صغير	سعة المحرك	*****
اللون	فيرانى ميتالك	نوع الوقود	كهرباء
نوع الناقل	جير اوتوماتيك	تاريخ انتهاء الترخيص	٢٠٢٤/١٢/٢
صفة التسجيل	خصوصي	بلد المنشأ	الولايات المتحدة الامريكية
رقم الشاسي + رقم المحرك			
من خلال مشروحات الترخيص والسواقين			

ثانياً : الشاسي وفقاً لواقع الحال :

- المركبة لا تعمل وهابطة / وبعض الإطارات فارغة من الهواء / وبسبب مكان تواجدها وملاصقتها لبعض المركبات / وكون المركبة موجودة في ساحة الحجز وبحاجة الى رفع او فرط بعض الأجزاء او وضعها في مكان مناسب للفحص / لكل ما سبق تعذر علينا فحص الشاسيات الامامية والخلفية مع اسفل المركبة + الشمعات الجانبية

ثالثاً : فحص البودي :

- ضربات بودي مشغولة ومصلحة وظاهر عليها (في بعض أجزاء المركبة) + دقات بودي + خدوش وجروح + شخوط ونقور على جسم المركبة + الطمبون الامامي مضروب في الجنب اليمين + الجنب الشمال + الجناح الامامي الشمال مضروب + الباب الخلفي الشمال مضروب مع الجناح الخلفي الشمال + خدوش وجروح في الطمبون الخلفي + خدوش وجروح في الجنب اليمين + خدوش وجروح ونقور في المرش اليمين + الجناح الامامي اليمين مضروب + جروح في كشاف الطمبون الامامي الشمال + الزجاج الامامي من الجنب اليمين مكسور + الوسط مكسور

اسم الخبير وتوقيعه :

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لحال الواقع :

- فحص المحرك : لا يعمل - ولم يتم الفحص وبحاجة الى فحص نظام الكهرباء (بالكامل)

خامساً : حالة واضافات المركبة (وصف كامل) :-

- الغرفة الداخلية : - بحاجة الى اصلاح وصيانة + اصلاح البطانات الداخلية + العظمت + جيبه التابلو + بحاجة الى تنظيف (دراي كلين)
- الصنوبر الخلفي : - بحاجة الى صيانة

دهان المركبة	اصلاح الضرر + دهان	الكوشوك	تألف
الجنطات	المنيووم	ماتع انزلاق	موجود
ABS	موجود	حساسات	موجود
مفتاح المركبة	موجود / حسب مسؤول كراج الحجز	شاشة	موجود
تحكم طارة	موجود	فتحة بالسقف	موجود
فرش جلد	موجود	البصمة	موجود
إضافات أخرى : (بور - مكيف)			

ملاحظة : ١ - معلومات ومواصفات المركبة من خلال الكشف الحسي والبيانات من وكيل المحكوم له و مشروحات دائرة الترخيص

٢ - ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب البيانات و واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد احوالها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات واليودي ونظام الكهرباء - يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود

٣ - رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد من بيانات المدعي وهي مسؤولية دائرة الترخيص

٤ - المركبة بحاجة الى اصلاح الضرر + صيانة عامة .


٥ - صور فوتوغرافية للمركبة مكان تواجدها عددها (٢٤) تبين الحالة التي عليها المركبة

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (١٤٠٠٠ أربعة عشر الف دينار)

افصح بحيادتي واستقلاليتي عن اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الكريمة ، ولا يوجد اية ظروف او أسباب من شأنها اثرة أية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي

وهذه خبرتي أضعب بين أيتكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : نادر فسايز عيد ربه عجاج

التوقيع : 

التاريخ : 