

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبيره في مجال السيارات لمدته أربعة وعشرون سنة ،
صاحب مركز الابدعي الذهبيه لصيانه السيارات الهايبرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة أرسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد ابو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

تقرير خبره

لدى محكمة الزرقاء

لدى دائرة تنفيذ الزرقاء

لدى سعاده القاضي : امجد طهوب

رقم القضية (2026/6448)

بناء على قرار محكمتكم الموقره بانتخابي خبيراً فنياً وتكليفني باجراء الخبره الفنيه في القضيه التنفيذيه
رقم (2026/6448) على المركبه رقم (48-24267) // خصوصي (نوع توتوتا) موديل (2021)
تاريخ (2026/8/30) وبعد ان تليت علي المهمه الموكله من قبل المحكمه الموقره وتفهمت مضمونها
وتسلمت مبرزات الدعوى التاليه من المحكمه الموقره .
وقد قمت بطلب مشروعات من دائره الترخيص مرفقه بالتقرير.


- لا يوجد مفتاح (المركبه مقلقه)
- ولم نقم بتشغيلها. (ملاحظه هامه المركبه بحاجه الى صيانه المحرك والجير قبل التشغيل)
- لا يوجد رخصه قياده

وبعد ذلك وبخبري 9/1 (2026/11) انتقلت الى مكان تواجد المركبه في منطقه وساحه الحجز الموقر ثم قمت
بمعايينه المركبه موضوع الدعوى اعلاه والتحقق من رقمها وكافه مواصفاتها ومطابقتها مع البيانات وعدم
وجود رخصه قياده فوجدت أن جميعها مطابقه ثم قمت بالكشف الحسي على المركبه والتدقيق على
اضرارها بالمشاهده المباشره ولم اقم بتشغيل المركبه مع العلم بوجود المفتاح المركبه وقدمت تقريري
على النحو التالي:

1. لا يوجد اي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلاليتي عن اي من اطراف
الدعوى ووكلائهم وهيئه المحكمه لدى اعداد تقرير خبره.
2. تم كشف على المركبه حسيًا.
3. لا يوجد الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في اعداد التقرير.
4. الاشخاص المشاركين في اعداد التقرير "الخبره" "الخبير المكلف فقط".

الخبير الفني

بسام فتحي عبد ابو حلاوة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبره في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الايدي الذهبية لصيانة السيارات الهايبرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة ارسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد ابو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	المنف	نوع الوقود	قوة المركبة	النوع	موديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك
1331362532	48-24267	توتوتا	C-HR	بنزين+ كهرباء	صغير	فيراك	2021	2/9/2026	2ZRWS30214

صفة التسجيل	البلد	عدد الابواب	نوع ميلل المرعة	تاريخ التسجيل	مكان الترخيص	سعة المحرك	رقم العداد	صفة الاستعمال	رقم شخصي
خصوصي	لوكيا	4	اوتوماتيك	2024/3/9	عمان	1800	---	ركوب	NMTKJ3BX30R068414

مواصفات المركبة :

جنط المننوم + الكوشوك وسط	زجاج كهرباء	لا يوجد فتحه في السقف	الحاله العامه للمركبه المتوسط
---------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------

1- المركبة بحاجة الى صيانه جبر زائد الموتور قبل تشغيل المركبه 2 - لا يوجد كشافات على الطيون الامامي 3- جناح الامامي الشمال بحاجة الى تبديل نتيجة ضربه 4- يوجد كسر في المراد الاماميه للشعاع 5- لا يوجد حساسات على الطيون الخلفي 6- النقل السياره مثبت في براغي 7-

قيمه المركبه على النحو التالي :

قيمه المركبه حسب مواصفاتها و اضافاتها (10000 دينار اردني) ولم يتم فحص الشصي او المحرك كون السياره في ساحه حجز المركبات يوجد مفتاح المجموع الك المركبه (10000) الف دينار اردني

اشهد بانني تم إجراء الفحص الفني والحسي اللازم على المركبة حسب ما هو مبين بأعلاه.

وهذه خبرتي واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

بسام فتحي عبد ابو حلاوة

