

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: عمان

القضية التنفيذية رقم : (2025/44604)

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة (عمان) الأكرم بانتخابي خبير فنياً في القضية التنفيذية رقم (2025/44604) بتاريخ (2026/7/26).

وتحلفنا اليمين القانونية بأن نقوم بالمهمة الموكلة إلينا بكل امانة وإخلاص وهي (التقدير قيمة المركبة رقم (23-96816) موضوع الدعوى) وأنه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وأنه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك اعمالاً لنص المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ويعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الموكر) وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ (2026/7/29) والمضبوطة لديهم بتاريخ (2026/5/20) تبين التالي:

أولاً: بيانات المركبة:

نوع السيارة	BMW	تصنيف	X5	سنة الصنع	2007
رقم اللوحة	23-96816	رقم الشاسي	SUXFE43517L014071	رقم المحرك	NS2B30AF/03966550
نوع النقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	خصوصي
اللون	سلفر ميتالك	سعة المحرك	3000 CC		

ثانياً: فحص الشاسي:

لم نتمكن من فحص الشاسي بسبب اغلاق المركبة ويوجد من الاسفل بطاين

ثالثاً: فحص البودي:

- ضربة امامية
- كسر بالطمبون الامامي
- بحاجة الى غطاء بخاخ ضوء من جهة اليمين
- ضربة على الباب الامامي يمين + الباب الخلفي يمين وغير مصلحة
- كحطات بودي مختلفة
- صيانة الاضوية الامامية
- بحاجة الى عاكسة على الطمبون الامامي شمال
- كسر الضوء الخلفي شمال
- يوجد ريموت مفتاح ولا يوجد نسلة

رابعاً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة
فحص الجير	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة
فحص البكس-الامسات	لم يتم الفحص	ملاحظات	لعدم السماح بتشغيل المركبة

خامساً: حالة وإضافات المركبة:


- الغرفة الداخلية: بحاجة الى دراي كلين + تجديد كرسي السائق
- دهان المركبة: بحاجة الى دهان مكان الضرر
- الكوشوك: بحاجة الى كاوتشوك عدد 4
- الجنطات: الجنط
- مانع الانزلاق:
- حساسات:
- ABS:
- مفتاح المركبة: غير موجود
- الترخيص والتأمين لغاية: 2025/1/11
- إضافات أخرى: فتحة سقف

ملاحظة: بحق للمزاود مشاهدة المركبة ومعاينتها في ساحة العجز قبل الاشتراك في المزاد ولا تتحمل وزارة العدل او دائرة التنفيذ القضائي او الخبير عن اي اضرار في المحرك والكهرباء او قص غير ظاهر في المركبة حيث لا يسمح بفك قطع من المركبة في ساحة العجز لان المركبة تعد من الاموال المحجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص وبذلك يعتبر الفحص ظاهري فقط وعلى المزاد تحمل جميع المسؤوليات.

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (7000) سبعة الاف دينار.

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

الخبير عليان حسين احمد المغاربة

توقيع: 

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/٢٩

0772285582

عليان المغاربة
077 228 5582

