

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة
رقم الدعوى 2025/30927 لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان

بناء على القرار المتخذ من قبل هيئة عطفولة القاضي الدكتور عاكف بيك الطويقات الاكرم ، بانتخابي
خبيرا فنيا في القضية التنفيذية رقم 2025/30927 بتاريخ 2026/8/4 لتقدير قيمة المركبة رقم وترميز
18-93522 موضوع الدعوى المرفوعة أعلاه ، وبعد تفهمي المهمة الموكلة إلي وتحلفت القسم القانوني
لدى هيئة عطفولة القاضي أمجد بيك الزعبي الاكرم.

أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي وإستقلاليتي عن أي طرف من
أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الموقرة لدى إعدادي تقرير الخبرة الفنية .

مس

المهندس
أحمد خوجان الايوب

تقرير خبرة فنية - قضية رقم 30927-2025

الخبير المهندس أحمد الأيوب

بعد استخراج واقع حال المركبة المعنية من ادارة ترخيص السواقين والمركبات، توجهت الى موقع حجز المركبة والمحجزة لدى قسم ساحات حجز المركبات والاغلايات/ ساحة حجز ماركات لثانية، قمت بمطابقة البيانات المستلمة من قبل المحامي الالكتروني والخاصة بالمركبة موضوع الدعوى ، وبعد الاطلاع على المركبة ومعاينتها ومطابقة البيانات وكانت مطابقة من حيث اللون والنوع والصنف ورقم الشصني مع المركبة الا ان المركبة لا تحمل لوحات ارقام حيث تم التأكد من خلال رقم الشصني بالاضافة لما ذكر وعليه ابين ما يلي :

أولاً: بيانات المركبة

نوع المركبة	شفرات	صنف المركبة	تأهو	سنة الصنع	2008	اللون	اسود
رقم اللوحة	18-93522	رقم الشصني	1GNFC135X8R226950	رقم المحرك	C8R226950	سعة المحرك	6000 CC
نوع ناقل الحركة	اتوماتيك	نوع الوقود	بنزين+كهرباء	صفة التسجيل	خصوصي	فئة المركبة	ركوب صغير
بلد المنشأ	الولايات المتحدة	عدد الابواب	4	انتهاء الترخيص	2025/08/04	رقم التسجيل	1330262062

ثانياً: فحص الشصني

امامي ايمن	المركبة قريبة من سطح الارض وبعض الاطارات نازلة ومجاورة لمركبات اخرى
امامي شمال	الامر الذي يحول دون مشاهدة الشصنيات والحكم على صلاحيتها.
خلفي ايمن	
خلفي شمال	

ثالثاً: فحص جسم المركبة "البودي"

- 1- الصدام "الطنبون امامي" ضربات وشخوط وكسر اسفل الصدام.
- 2- أضوية امامية سليمة.
- 3- جناح امامي شمال لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 4- باب امامي شمال لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 5- باب خلفي شمال لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 6- جناح خلفي شمال لا يوجد عيوب ظاهرة.
- 7- صدام "طنبون" خلفي لا يوجد عيوب ظاهرة فقط حساسات غير موجودة.
- 8- ماسحة الزجاج الخلفية غير موجود "مكسورة".
- 9- ضوء الصدام الخلفي شمال سليم.
- 10- ضوء خلفي يمين غير موجود والاسلاك واللمبات مدلاة.
- 11- جناح خلفي يمين سليم "متسخ".
- 12- باب خلفي يمين تسطير دهان.
- 13- باب امامي يمين تقشر بعض الدهان وشخوط.

المهندس
أحمد غونف الأيوب

مس

تقرير خبيرة فنية - قضية رقم 30927-2025
الخبير المهندس أحمد الأيوب

- 14- مرشحات شمال ويمين سليمة.
- 15- جناح امامي يمين شحط طويل ورفيع.
- 16- الزجاج الامامي سليم.
- 17- مري جنب ومراة الوسط سليمة.
- 18- غطاء المحرك سليم "متسخ".
- 19- الاطار الامامي شمال نازل.
- 20- حالة الطارات وسط.
- 21- ماسحات الزجاج الامامية موجودة.
- 22- لا يوجد لوحة ارقام امامية.
- 23- فرش جلد اسود هريان بسيط.
- 24- الشاشة الداخلية "المسجل والراديو" غير موجود.
- 25- التابلوه مكسور كامل.
- 26- جيب التابلوه فاتح ولا يوجد مقتنيات داخله.
- 27- جيب الوسط فارغ لا يوجد مقتنيات.
- 28- الارضيات متسخة.
- 29- بطانات الابواب سليمة.
- 30- زجاج النوافذ سليم لا يوجد كسور.
- 31- تنجيد السقفة من الداخل جيد.

رابعاً: الفحص الميكانيكي

- المركبة غير عاملة ووصلت ساحة الحجز محملة على ونش ولا يوجد مفتاح والسيارة فاتحة.	فحص المحرك	ملاحظات
	فحص الجير	ملاحظات
- لا يوجد نواقص في اجزاء المحرك وملحقاته الظاهرة من خلال المشاهدة بعد فتح الغطاء.	فحص البكس-الاكسات	ملاحظات

خامساً: حالة وإضافات المركبة

- 1- جنطات المنيوم.
- 2- فتحة سقف باتوراما.
- 3- فرش جلد اسود.
- 4- السيارة غير عاملة.
- 5- ترخيص منتهي.
- 6- احزمة امان امامية وخلفية.

مس

المهندس
أحمد غوثان الأيوب

ملاحظات:

- رقم المحرك ورقم وترميز اللوحة مسؤولية إدارة ترخيص السواقين والمركبات لعدم تمكني من مشاهدتها "اللوحات غير موجودة".
- اخلي مسؤوليتي عن وجود قص او عيب بهيكل المركبة والاجزاء الرئيسية الثابتة في جسم المركبة لعدم توفر التسهيلات اللازمة لاجراء هذه الفحوصات بشكل دقيق في الموقع.
- كذلك اخلي مسؤوليتي عن الحكم على صلاحية البطارية الهجينة HV "علية الفولتية" وكذلك المولدات والمحركات الكهربائية لعدم توفر مستلزمات الفحص وكذلك كون السيارة غير عاملة "لا يوجد مفتاح".

الاستنتاجات الفنية من كفاءة السائقين والمركبات:

- مشروحات واقع حال المركبة من ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
- مئة صنع "الموديل" المركبة وبلد المنشأ.
- صفة الاستعمال.
- حالة المركبة بشكل علم.
- ثمن المركبة في السوق المحلي.
- الطلب على مثل هذه المركبات في السوق.
- خبرتي الفنية والعلمية والعملية في هذا المجال.
- الكشف الحسي والملاحظة لواقع حال المركبة وحالتها الزاهنة في ساحات الحجز / ساحة حجز ماركا الثانية.

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب واقع حال المركبة وصفة الاستعمال ومديل المركبة وواقع السوق المحلي وحالة المركبة الزاهنة وخبرتنا العلمية والعملية فلتنى اقرر قيمة المركبة بمبلغ وقدره:

4500 دينار اردني فقط لا غير, بالاحرف أربعة آلاف وخمسمائة دينار اردني فقط لا غير

هذا تقرير خبرتي أضعه بين يدي عدالة محكماتكم الموقرة بكل أمانة واخلاص

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام


الخبير المهندس

2026/08/11

أحمد خليل خوخان الأيوب

المهندس
أحمد خوخان الأيوب


تقرير خبرة فنية - قصة رقم 2025-30927
الحخير المهندس أحمد الايوب



مس

المهندس
أحمد خورشان الايوب

تقرير خبرة فنية قضائية رقم 2025-30927
 المختبر المهندس أحمد الايوب



مس

المختبر
 أحمد قنوقل الايوب

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السائقين والمركبات
قسم ادارة ترخيص السائقين والمركبات

الرقم : 7/48 ادارة ترخيص السائقين والمركبات

التاريخ : 2026/08/06

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حتى

الإشارة : لكتابكم رقم 2025/30927 تاريخ الكتاب 6/8/2026

- 1- أبين بادئنا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السائقين والمركبات

علاء الدين

أ. م. من مجاهد رداً على



رقم التسجيل	رقم اللوحة	الاسم	نوع المركبة	نوع الوقود	نوع المحرك	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون
1330262062	18-93621	تاجي	بنزين-بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين
1330262062	18-93621	تاجي	بنزين-بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين

الرقم الوطني	الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب
9901010747	الخصمه	حسن	سركا	701000030	الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب

الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب
الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب

الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب
الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب

الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب
الاسم	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب	اللقب

لا يوجد ملاحظات على المركبة

التملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص. ب. (946) هاتف 4891634 - فاكس 4894535 - الموالع الالكتروني www.dvld.gov.jo