

(تقرير خبيرة للتقدير قيمة مركبة)

لل قضية للتلفذية رقم : 24256 / 2025

محكمة بداية عمان المؤقرة / دائرة تنفيذ عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قضى تنفيذ عمان الاكرم / امجد بك طهوب بفتحلي خبيراً فنياً في القضية التلفذية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الامن العام / لحجز المركبات / ساحة حجز الشونة الشمالية / الاغوار الشمالية اربد) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإني ، الصبح لمحكمة المؤقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادية واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة .

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة ولجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي :

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة وصنفها	أويل / كاديوت
لون المركبة	خمرى
سنة الصنع	1988
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	13-51810
رقم الشاسي	WOL000034J2897021
رقم المحرك	C14NZ-19232442
سعة المحرك	CC 1400
نوع الناقل	عادي
نوع الوقود	بنزين
فئة المركبة	ركوب صغير

➤ ملاحظة: رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد من صورة واقع حال المركبة وهي مسؤولية دائرة الترخيص .

ثانياً: فحص البدني

- يوجد مفتاح للمركبة / ولا يوجد رخصة للمركبة / والمركبة مفتوحة بالكامل / والمركبة لم تعمل بسبب تلف بطارية المركبة ال 12 فولت لا تعمل ووجود كربة على القطب
- ملاحظة : تم الكشف على المركبة وهي مقترحة والمفتاح متوافر ولم تعمل المركبة بسبب عطل كهربائي بالبطارية والتي لم استطع من فحص المحرك والجير بسبب ما ذكرت سابقاً .
- الضوء الخلفي اليسار مكسور .
- غطاء الصندوق الخلفي مضروب وعليه بيج وشقوق دهان وتكسير وتسطوح بالمعجونة / بلاستيكة اليد الخلفية فوق التمرة مكسورة / ضوء التمرة على الطيون الخلفي مكسور .
- قشرة المسقف للمركبة فيها بعوج وطعوج وقصعات بالقشرة ومشغولة وظير مشغولة / يوجد فتحة سقف رجاج تازيل من الاعلى من الخارج .
- جسر التلدة اليمين واليسار عليها قصعات ونقور وبعوج وتقرط باطرافها .
- الطيون الخلفي مضروب ومكسور وعليه تقشير وتسطوح بالمعجونة والدهان مع ضربات .
- الاجلحة الخلفية اليمين واليسار عليهم ضربات وصدا على داير المعجلات الخلفية وشقوق دهان .
- الابواب الجانبية اليمين واليسار عليها بعوج وشقوق وخدوش دهان وتسطوح وتقشيرة بالمعجونة .
- المرشحات الجانبية اليمين واليسار عليهم ضربات وبعوج وعليهم شقوق وخدوش بالدهان .
- المراية الجانبية اليسار مكسورة رجايتها / المراية الجانبية اليمين مكسورة من القاعدة وملزقة .
- الاجلحة الامامية اليمين واليسار عليهم ضربات وشقوق وخدوش وتسطوح بالدهان .
- القطار الامامي اليسار بجانب الضوء مكسور وملزق / واليمين مكسور .
- غطاء المحرك الامامي يوجد به ضربات ونقور وشقوق بالدهان وتقشير وتسطوح بالمعجونة والدهان .

- الطوبون الامامي عليه ضربات ومكسر وشقوق وخنوش بقشرة الطوبون والشل العلوي مكسور وعليه كشفت امامية تركيب .
- الجنطلات عدد 4 (جنط حديد لون اسود وعليها طمسات بلاستيك وعليها خنوش بدائرها وهي عسلة) .
- الكوشوكات جميعهم فرزتهم مساحة وعدد 2 نازلات بالارض وبحلجة الى كوشوك للمركبة .
- الشمع الامامية والوسط والخلفية اليمين واليسار قصعات ودلغات وفقور وفطرات وصدا / جسورة التلدة الجانبية اليمين واليسار قصعات ودلغات وطعوج بالصاج .
- وجود شقوق وخنوش لابر بودي المركبة / وجود ضربات بودي مشغولة وغير مشغولة .
- يوجد ضربة خلفية والشاصيف الخلفية مضروبة والواجهة الخلفية مضروبة مع حوض الصندوق الخلفي .
- يوجد ضربة امامية وضربة خلفية وضربات بودي مشغولة وغير مشغولة .
- للشاصيف الامامية مضروبة والواجهة الامامية مضروبة .
- الغرفة الداخلية (فرشها قماش لون سكني واسود وهو مهترى وبحاجة الى دراي كلين وتنجيد للكراسي + يوجد تابلو خلفي + بطانات الابواب جميعها مثبنة ببراعي ولها هريان + تحكم بدوي بزجاج + يوجد دعامات + بطاقة المسقف مهترية وغير نظيفة + فتحة سقف زجاج ملزقة على السقف من الخارج + حير عادي وهقد بريك يد + مفتاح تشغيل عادي موش + مسجل عادي + التابلو الامامي فيه تكسير وشعور + الكراسي تحكم بدوي) .
- غرفة المحرك الامامي (جميع الاجزاء الميكانيكية والرويدر والمطرات موجودة ويوجد تسيل زيت من اعلى واسفل موتور محرك المركبة) .

ثالثا : فحص الميكانيك

لم تمكن من تشغيله وفحصه وذلك لعدم تشغيل المركبة بسبب وجود عطل كهربائي بالمركبة وبحاجة الى فحص عند تشغيل المركبة .	فحص المحرك
لم تمكن من فحصه وذلك لعدم تشغيل المركبة بسبب وجود عطل كهربائي بالمركبة وبحاجة الى فحص عند تشغيل المركبة .	فحص الجير

- ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير السير على الطرقات لمسافات ، وشبكها على جيلز فحص كمبروتر بمخصص للمركبة وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم اتمكن من ذلك .
- ملاحظة : يتحمل المزاول مسؤولية الفحص وعليه بالفحص قبل المزاوله .

رابعاً : حالة واضافات المركبة

- الغرفة الداخلية: الغرفة الداخلية حالتها العامة اقل من جيد وعاملة وغير نظيفة وبحاجة الى تنظيف دراي كلين وسباقتها وكذا تم ذكر ذلك في فحص البودي
- دهان المركبة: بحلجة الى دهان كامل المركبة .
- الكوشوك: كوشوكات عدد 4 ملصقات ومستهلكات وبحاجة الى كوشوك
- الجنطلات : جنطلات حديد عدد 4 ويوجد عليها طمسات بلاستيك وعليها خنوش بدائرها .
- مفتاح المركبة: يوجد مفتاح
- خصائص: لا يوجد خصائص .
- الترخيص والتأمين: متنتية ترخيص من تاريخ 2025/7/10 وبحاجة الى ترخيص وتأمين .
- اضافات اخرى: حير عادي ، هاند بريك يد ، مفتاح عادي ، مسجل عادي ، زجاج بدوي

- ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الفقرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها واحالتها للمزاول مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيف والبودي، يتحمل كامل مسؤوليتها المزاول، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاول وفي حال ظهور الاختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري، يكون المزاول موافق على اية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيف، فيما إذا ظهر اية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات واجهزة فحص في كراجات الحجز وامتناع مسؤولين

سجلات الامن العلم من تشغيل المركبة والتي لم أتمكن من فحص الشاصيات لعدم وجود ذلك وعدم وجود جورة فحص ومكان مخصص للفحص ووجود بطاقات اسفل المركبة ويسبب نذر وقرب المركبة من الارض.

➤ ويناماً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنتني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره: (800 دينار) .

➤ ملاحظة: سوف اراق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في سلة العجز ولت الكشف عنها .

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امعة وإخلاص

✍ الخبير الفني :

الاسم	التخصص	العنوان	التوقيع
ابراهيم سلطان الجلابنة	خبير ميكانيكي تجاليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	عمان	

رقم الدعوى : 2025 / 24256

الهيئة الحاكمة : أمجد بيك طهيبوب

المحكمة : تنفيذ عمان

الجلسة : _____

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (2025 / 24256) المتضمن إنتخابي خبيراً فنياً ، فإنتني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني



هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاولة المهنة


صادرة إستناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

ابراهيم سلطان حامد الجلابنه

قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة

لعمل ميكانيكي تجليس مركبات / مستوى الماهر

وبناءً عليه منحت له هذه الإجازة



رقم الإجازة : 857/2020/2/100
تاريخ الإصدار : 2020/09/08
تاريخ الانتهاء : 2025/09/08
مكان التوقيع : مؤسسة التدريب المهني

TVSUC 2020

في عتقك أو تغيير على هذه الإجازة والعقوبة

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم إدارة ترخيص السواقين والمرور

الرقم : 7/48/إدارة ترخيص السواقين والمرور
التاريخ : 2026/02/10

محكمة بداية عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2025/24256 تاريخ الكتاب 10/2/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراؤكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

ملازم ١ /

أ. راسم المجاهد رداً على



رقم التسجيل	رقم الترخيص	الاسم	نوع المركبة	رقم المركبة	رقم الترخيص	نوع المركبة	رقم التسجيل
1301285943	13-51810	أول	تاكسي	1985	18/07/2025	CTM2-19231442	WOL80003472897021
صلة الترخيص	رق الصانع	عدد الأبواب	نوع مهبل المركبة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سنة الترخيص	سنة الترخيص
تحتيا	4	4	AM 12:00:00 7/11/2010	عمان	1400	1400	1400

الاسم	مطبعة الملاك و الشركاء ان وجة	الرقم الوطني
أريد حاتم محكم -776417147-791985008	أريد حاتم محكم	9651039734

اسم مالك	المرور فيه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	أهمية سند الرهن	مركز الرهن
سودان بركات لامي بطرانة	14534	16/07/2024	1000	أريد	أريد

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	تاريخ كتاب الترخيص	نوع الترخيص	رقم التسجيل
1301285943	13-51810	تاكسي	AM 12:00:00 18/14/2025	تاكسي	24256/2025
1301285943	13-51810	تاكسي	PM 2:30:01 7/25/2024	تاكسي	24256/2025

لا يوجد حذوفات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع المركبة	تاريخ كتاب الترخيص	نوع الترخيص	رقم التسجيل
1301285943	13-51810	تاكسي	PM 3:13:12 18/04/2025	تاكسي	24256/2025
1301285943	13-51810	تاكسي	PM 3:34:04 18/04/2025	تاكسي	24256/2025

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المستة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 + 4896535 فاكس 4892185 الموقع الإلكتروني www.dvld.gov.jo