

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية الموقرة الأكرم بانتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم 2026/3152 بتاريخ 6/8/2026 لتقدير قيمة المركبة رقم (47-20146) موضوع القضية ، وبعد تظهي المهمة الموكولة الي وتحلفي القسم القلنوني ان اقوم بمهمتي بكل امانة وصدق واخلاص ، وافصح بحيادتي واستقلاليتي عن اطراف القضية والوكلاء وهيئة المحكمة الكريمة ولا يوجد اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره اية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي ، كما وابدئي لمحكمتكم الموقرة انني موهل للقيام بالمهمة المكلف بها فنيا ومهنيا وبالممارسة الفعلية وتنفيذاً لذلك توجهت الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز امن البويضة لحجز المركبات - الرمثا والمضبوطة لديهم بتاريخ 29/6/2026 وبعد الإطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 12/8/2026 تبين التالي:

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة	هونداي	النصف	ايونيك	سنة الصنع	اللون	ابيض
رقم اللوحة	47-20146	رقم الشاصي	KMHC65LC9KU175613	رقم المحرك	G4LEKU302917 عن واقع حال ادارة الترخيص	1600 CC سعة المحرك
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين + كهرباء	صفة التسجيل	خصوصي	الترخيص 28/11/2024

- المركبة عبارة عن مركبة فئة ركوب صغير مع العلم ان معلومات وبيانات المركبة بعضها عن المركبة وبعضها عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص.
- تم مطابقة رقم اللوحة والشاصي مع مشروحات واقع حال ادارة الترخيص ووجدت مطابقة .
- المركبة بحاجة الى ترخيص وتأمين بتاريخ الكشف + تسجيل المركبة باسم المزود الاخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية حسب واقع حال ادارة الترخيص .
- للتأكد من حالة وفحص وطبيعة عمل / استخدام المركبة (على فرض عمل / استخدام المركبة بالخارج وقبل استيرادها من عدمه) من خلال فحص / تقرير كارفاكس او كارسير او اوتوسكور ، وللتأكد من حيث (وعلى فرض عمل المركبة مع التطبيقات او تغيير صفة التسجيل من عدمه) من خلال مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات وهيئة تنظيم النقل البري .

- تعذر قراءة رقم المحرك عن المحرك نفسه لوجود الغبار والأتربة عليه وتم اخذ قراءة رقم المحرك عن واقع حال ادارة الترخيص وبحاجة للتأكد من حيث المطابقة او الاختلاف بعد التنظيف .
- مع العلم ان رقم اللوحة والشاصي والمحرك وسعته ولون المركبة الاصلي والاجزاء الرئيسية في المركبة من مسؤولية ادارة ترخيص السواقين والمركبات من حيث المطابقة او الاختلاف .

ثانياً : فحص الشاصي وفقاً لواقع الحال

امامي يمين	تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة عليها ولوجود بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات وبعض الوحل وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من الشاصيات وتوابعها والارضية والمرشات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من الشاصيات والارضية والمرشات ولعدم امكانية فتح غطاء الصندوق بسبب عدم وجود كهرباء بالمركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود ضربات او دقات او قصعات او كحطات او صدأ او تصفيح ولحام او جليخ او قص وغيار وتبديل على اي من اجزائها او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او شعور او كسور او مزع او ثقوب او لحام او صدأ وهريان او وجود اي اضرار اخرى على الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات من عدمه ، وللتأكد بحاجة الى غسيل وتنظيف الغبار والأتربة والوحل الموجودة على بعض اجزائها وفتح غطاء الصندوق وفك وفرط في بعض اجزاء وواقيات واكسسوارات المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهياة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات
امامي يسار	
خلفي يمين	
خلفي يسار	

ثالثاً: فحص البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منه شكلياً وجزئياً

* ظاهر شكلياً وجزئياً على بعض اجزاء من بعض اجزاء البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات ودون وتعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة والوحل ولوجود بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات بمواقع متفرقة ولعدم امكانية فتح غطاء الصندوق بسبب عدم وجود كهرباء بالمركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وظاهر شكلياً وجزئياً على بعض الاجزاء من بعض اجزاء البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات ما يلي :

* ضربة امامية + خلفية + المرشات + ضربات وقصعات وكحطات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض اجزاء البودي والهيكل ومنها مشغولة وظاهر عليها ومنها غير مشغولة وبحاجة الى تصليح وتجليس ودهان + ضربات وكحطات وكسور وتمزيق بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض القطع والواقيات والاكسسوارات وبحاجة الى تبديل + ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها وعمل اللازم .

* ضربات وقصعات على بعض اجزاء من الفخدة الامامية اليسار وعلى بعض اجزاء توابعها وعلى بعض اجزاء من الشاصي الامامي اليسار مع فك لحام عن بعض التباشيم لبعض القواعد ومنها مشغولة وظاهر عليها مع وجود وتكسير المعجونة والدهان على بعض مواقع من الاجزاء ومنها غير مشغولة .

* كسور في غلاف وبعض قواعد الضوء الامامي اليسار وعدم وجود الغطاء الخلفي للضوء الامامي اليسار وكسر في الغطاء الخلفي للضوء الامامي اليمين وفي قاعدة / كبشاي تثبيت ذراع غطاء المحرك وتصفير وكلح في زجاج الاضوية والكشافات الامامية + كسور في واقية / كفر مروحة تبريد الرديترات وفي علبة الفيوزات وفي بعض قواعد علبة فلتر الهواء وعدم ثباتها بشكل صحيح وكسر في مطرة ماء رديتر المحرك وظاهر وجود لاصق على المطرة .

* كسور في واقيات النوح العلوية للاطارات الامامية + عدم وجود واقية اسفل الطمبون الامامي وواقية اسفل مقدمة المركبة + عدم وجود كفر على كوابل كهرباء الانفيرتر .

* ضربات وكحطات وكسور على بعض اجزاء الطمبون الامامي وعلى بعض اجزاء واقية / شبك اسفل الطمبون الامامي كسور في الشل الامامي وفي واقية اللوحة الامامية .

* ضربات على بعض اجزاء الجناح الامامي اليسار غير مشغولة .

* كسور في مرآة الجنب اليسار وفي غلاف / برواز المرآة .

* ضربات وقصعات على بعض اجزاء الشمعة الخلفية اليمين / فخدة داير الاطار الخلفي اليمين ومنها مشغولة وظاهر عليها ومنها غير مشغولة .

* ضربة وقصعات على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليمين غير مشغولة .

* كحطات على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليسار وعلى بعض اجزاء الطمبون الخلفي .

* قصعات وخدوش على بعض اجزاء فخدة داير الاطار الخلفي اليسار وعلى بعض اجزاء من بعض الشمع وبعض الاجزاء الثابتة لبودي وهيكل المركبة غير مشغولة .

* ضربات على بعض اجزاء غطاء الصندوق وعلى الطمبون الخلفي ومشغولة لغاية المعجونة وغير مكتملة التصليح + كسور في بعض اجزاء السبويلر الوسيط للطمبون الخلفي وظاهر وجود المعجونة عليه + كحطات على نقلة اسفل الطمبون الخلفي + كسر في بعض اجزاء واقية اسفل الطمبون الخلفي .

* ضربات وكحطات على بعض اجزاء المرشات وعلى واقيات المرشات وعلى بعض اجزاء وواقيات اسفل المركبة وتمزيق في بعض اجزاء واقيات اسفل المركبة .

* عدم وجود واقيات / هوايات اعلى الابواب الامامية وكسر في واقية اعلى الباب الخلفي اليمين .

* قصعات وكحطات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض اجزاء بودي وهيكل واكسسوارات المركبة .

* تعذر فحص ومعالجة معظم اجزاء بودي وهيكل واكسسوارات الصندوق والشاصيات الخلفية من داخل الصندوق لعدم امكانية فتح غطاء الصندوق وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل واكسسوارات الصندوق ومن الشاصيات الخلفية بعد فتح غطاء الصندوق والفك والفرط لبعض الاجزاء والواقيات والاكسسوارات ورفع المركبة.

*بحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل غرفة المحرك (الواجهة الامامية وتوابعها + الفخدات الامامية وتوابعها + بودي صدر غرفة المحرك + الشاصيات الامامية وتوابعها + جميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك والواجهة الامامية مع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية / المقدمة بالكامل) والتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل المركبة والغرفة والصندوق الخلفي (التندة وجسورها وسمكاتها + جميع الشمع والمرشات والارضية + الجنحان الخلفية وتوابعها + فخدات وسمكات الاطارات الخلفية + الواجهة الخلفية مع توابعها + الشاصيات الخلفية مع توابعها + جميع القطع والاكسسوارات وبطارية الكهرباء/الهيابرد) والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار الموضحة سابقاً ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيكل وشاصيت وقطع واكسسوارات المركبة من عدمه بعد تحريك المركبة وفتح غطاء الصندوق والتنظيف والفك والفرط لبعض الاجزاء والواقيات والاكسسوارات ورفع المركبة

* جميع ما ذكر اعلاه منه بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان ومنه بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنها بعض الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها

* مع الاشارة الى انه تم فحص ومعالجة بعض الاجزاء الثابتة والمتحركة من بودي وهيكل وشاصيات وقطع واكسسوارات المركبة حسب ما هو ظاهر منها شكلياً وجزئياً فقط عند المعاينة ودون وتعذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة والوحل وبعض قطع واجزاء المركبة والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل والشاصيات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء ولعدم امكانية فتح غطاء الصندوق ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات ، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من نتيجة الفحص اعلاه في بند (البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات) على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى على البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات من عدمه او على فرض وجود ضربات او قصعات او كحطات او صداداً او تصفيح ولحام او جلف او قص وغيار وتبديل على اي جزء من اجزائها الثابتة او وجود شعور او كسور او مزع او ثقوب او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او صداداً وهريان او لحام او قلب او حرق المركبة او تبديل او تعديل لون المركبة الاصلي او تبديل وتحويل نوع الوقود او ضرب او كسر او تمزيق او تلف في بعض القطع والاكسسوارات او فقدان المركبة لاي جزء من اجزائها او وجود اي اضرار اخرى على البودي والهيكل والشاصيات والقطع والاكسسوارات من عدمه (على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً باستثناء الاضرار المذكورة سابقاً وعلى الاجزاء التي تعذر مشاهدتها ومعاينتها) وللتأكد بحاجة الى تحريك المركبة وغسيل وتنظيف الغبار والأتربة والوحل الموجودة على بعض اجزائها وفتح غطاء الصندوق وفك وفرط في بعض اجزاء وواقيات واكسسوارات المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهيأة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات .

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لواقع الحال

تعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولعدم وجود كهرباء بالمركبة بسبب بطارية التشغيل ولعدم سماح مسؤول الساحة بتشغيل المحرك وتحريك المركبة وظاهر على المحرك شكلياً وجزئياً وجود اثر نفخة زيت + كسر في مقدمة ذراع مقاس زيت المحرك + عدم وجود مقبض اليد الخارجي لغطاء مصب زيت المحرك وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات المحرك + الجير + الاكسات + جميع اجزاء نظام الهابرد والانفيرتر وبطارية الكهرباء الهابرد + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بعد التنظيف وتبديل زيت وفلاتر المحرك وتشغيل المحرك وتوفير المعدات والاجهزة اللازمة للفحص والسير بالمركبة وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم للمحرك والجير والاكسات وجميع اجزاء نظام الهابرد والانفيرتر وبطارية الكهرباء الهابرد وجميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية بشكل عام .	المحرك + الجير + الاكسات + جميع اجزاء نظام الهابرد والانفيرتر وبطارية الكهرباء الهابرد + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية
--	--

خامساً : حالة واضافات المركبة (وصف كامل)

***الغرفة الداخلية :** فرش وجه جلد تلبيس وظاهر وجود كفر / وجه قماش على المقاعد الامامية وتمزيق على بعض اجزاء جلد المقاعد الامامية والخلفية وبحاجة للتأكد من الفرش الاصلي وعدم ثبات ارضية المقعد الخلفي بموقعها بشكل صحيح + ضربات وقصعات على بعض اجزاء واقية / صاجة بطارية الهابرد + تشقق في بعض اجزاء جلد مسند اليد الوسط للمقاعد الامامية + تمزيق في بعض اجزاء من بعض شبر الغرفة + كحطات وخدوش على بعض اجزاء وواقيات واكسسوارات الغرفة والصندوق + عدم وجود الاطار الاحتياطي وواقية ارضية الصندوق وواقية التابلو الخلفي للصندوق بالصندوق الخلفي وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار من عدمه والتأكد من وجود كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي ومن بطارية الكهرباء الهابرد وبألونات الهواء / الايرباك وصلاحياتها بالكامل بعد فتح غطاء الصندوق والفك والفرط لبعض الاجزاء وتشغيل المحرك وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم وتنظيف ودراي كلين كامل للغرفة مع الصندوق الخلفي .

***دهان المركبة:** بحاجة الى تصليح وتجليس الاضرار وتبديل القطع والاكسسوارات المتضررة وتركيب الاكسسوارات الغير موجودة الموضحة في بند البودي والهيكل ودهان الاضرار ويفضل دهان المركبة بالكامل لتوحيد اللون وعمل اللازم والمطلوب

***الكوشوك :** عدد 4 بحالة دون واقل من المتوسطة / مستهلكة وبحاجة الى تبديل .

***الجنطات :** عدد 4 بحالة متوسطة وظاهر على بعض اجزائها وجود كحطات وخدوش وعدم وجود كفرات الجنطات وبحاجة لصيانة الجنطات وتركيب الكفرات .

* **الاضافات** * رخصة المركبة : لا يوجد

***تحكم طارة :** يوجد . ***حساسات :** لا يوجد . ***مفتاح المركبة :** يوجد

* **اضافات اخرى :** مكيف + زجاج جانبي للابواب تحكم كهرباء + شاشة .

* تعذر حصر وتحديد وفحص ومعاينة كامل الاضافات الموجودة بالمركبة لعدم امكانية تشغيل المحرك وبحاجة للتأكد من كامل الاضافات الموجودة بالمركبة ومن وجود صلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الاضافات الميكانيكية والكهربائية الموجودة بالمركبة بعد تشغيل المحرك وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم لجميع الاضافات الموجودة بالمركبة بشكل عام.

* مع العلم ان نتيجة فحص ومعاينة ما ذكر اعلاه لجميع البنود حسب ما ظهر منه شكلياً وجزئياً فقط ودون وتعذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة المطلوبة لفحص المركبات بساحة الحجز، وبحاجة للتأكد من نتيجة ما ظهر منه شكلياً وجزئياً والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى على اي من اجزاء المركبة من عدمة والتأكد من كامل وجميع اجزاء المركبة بشكل عام بعد توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب لجميع اجزاء المركبة بشكل عام .

* مع الإشارة الى انه أخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المركبة الاسس التالية

1. ثمن المركبة مقارنة بثمن مثيلاتها بالوقت الراهن والحالي وحسب حالتها ووضعها ونسبة الاستهلاك و الاقبال على نوع وصنف وصفة التسجيل والاستعمال وفئة وموديل ولون واصناف ومواصفات المركبة من حيث العرض والطلب البيع والشراء بالسوق المحلي .
2. مدى حجم ومقدار الاضرار العائدة على المركبة من حيث ثمن القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور .
3. مقدار تدني القيمة السوقية (نقصان قيمة المركبة) لتعرض بعض اجزائها الثابتة لاضرار الامر الذي يؤثر على قيمتها بالسوق المحلي وبعد التصليح (نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية) .
4. رسوم الترخيص والتأمين + الرسوم والمصاريف المترتبة عليها .
5. تم خصم بدل قيمة القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور + بدل نسبة نقصان قيمة المركبة + بدل قيمة رسوم الترخيص والتأمين + بدل قيمة الرسوم المترتبة عليها + بدل نسبة الاستهلاك ونسبة لوضعها وحالتها من قيمة وثمن المركبة .

وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره تسعة الاف وخمسمئة دينار (9500 دينار)

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

الخبير الفني : ايمن محمد ابو حبله.

التاريخ : 15/8/2026

التوقيع:

*مما تقريري بواقع 6 صفحات + 18 صورة للمركبة + واقع حل ادارة الترخيص تبين حالة ومواصفات وبيانات ومعلومات المركبة بتاريخ الكشف *