

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم : 2026 / 3043 دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم جنوب عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم جنوب عمان الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2026 / 3042) بتاريخ 2026 / 7 / 2 لتقدير قيمة المركبة رقم (45 / 52541) موضوع الدعوى وتحلفت القسم القانوني على ان اقوم بمهمتي بكل صدق وامانة و اخلاص وبعدها توجهت الى موقع المركبة الموجودة في كراج ساحة الامن العام/الموكر وبعد الإطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026 / 7 / 2 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2026 / 6 / 16 .

- تم الكشف على المركبة وفقاً لاحكام المادة (83/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فأنني اصرح لمحكمةكم الموقرة بأنه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الموقرة لدى اعدادي لتقرير الخبرة .

-الخبير الفني المحلف كامل مقبول مصطفى الليمون خبير فني في مجال ميكانيك واصلاح هياكل المركبات حاصل على شهادة مزاوله مهنة من مؤسسة التدريب المهني ومعتمد خبير فنيا من قبل وزارة العدل/ دائرة شؤون الخبرة بكافة المحاكم النظامية .

أولاً : بيانات المركبة

نوع السيارة	BAIC	الصف	BE1J1NG EU5 PLUS	سنة الصنع	2024	اللون	لؤلؤي
رقم اللوحة	45/52541	رقم الشصي	LNBSC2GK9RD077459	نوع الوقود	كهرباء	المسافة المقطوعة حسب العداد	181855 كم
نوع الناقل	اتوماتيك	رقم المحرك	كهرباء	صفة المركبة	خصوصي	بلد المنشأ	الصين

ثالثاً فحص الشصيات : المركبة منخفضة الارتفاع عن الأرض وتحتاج الى رفع على رمبة وفك البطاين من الأسفل لفحص والتأكد من الشصيات واسفل المركبة

الشصي الامامي الايمن : جيد +قصعات. - فحص الشصي من الأعلى ولم يتم فحصه من الأسفل بسبب انخفاض ارتفاع المركبة عن الاض ووجود بطاين اسفل المركبة وتحتاج الى رفع على رمبة لتأكد من فحصها من الأسفل .
الشصي الامامي الشمال: جيد من الأعلى ولم يتم فحصها من الأسفل بسبب انخفاض ارتفاع المركبة عن الأرض ووجود بطاين اسفل المركبة وتحتاج الى رفع على رمبة وفك البطاين للتأكد من فحصها من الأسفل .
الشصي الخلفي الايمن : جيد من الأعلى وبحاجة الى رفع المركبة على رمبة وفك البطاين نظرا لانخفاضها عن الأرض وذلك لغايات لتأكد من فحصها من الأسفل .
الشصي الخلفي الشمال: جيد. من الأعلى وبحاجة الى رفع على رمبة وفك البطاين نظرا لانخفاض المركبة عن الأرض وذلك لغايات لتأكد من فحصها من الأسفل

ثالثاً : فحص البودي:

1-كسر الضوء الخلفي الشمال وبخاجة الى تبديل. .

2 - شخوط بالجنطات وبحاجة الى دهان . .
3 - كسر قواعد تثبيت عظمة المرش الأيمن .
4 - شخوط بالطمبون الامامي وبحاجة الى عيارات ودهان .
5- ضربة في فخذة الجناح الامامي الأيمن موقع صاجة الجناح .
6- ضربة في الجناح الامامي الأيمن ومشغولة بشكل غير متقن .
7- ضربة في غطاء المحرك ومشغولة بشكل غير متقن .
8- كسر في شبك الطمبون الامامي السفلي وبحاجة الى تبديل .
9- الغرفة بحاجة الى تنظيف .

رابعاً : فحص الميكانيك

فحص البطارية	المركبة تعمل	ملاحظات	بحاجة الى فحص كمبيوتر
فحص الجير	جيد	ملاحظات	وبحاجة الى فحص اثناء القيادة
فحص الاكسات	لم يتم فحصها	ملاحظات	تحتاج الى فحص اثناء القيادة

خامساً : حالة واضافات المركبة:

- *- الغرفة الداخلية : جيدة وبحاجة الى تنظيف . ❖
 - *- دهان المركبة : بحاجة الى دهان الطمبون الامامي وإعادة اصلاح الجناح الامامي الأيمن وغطاء المحرك ودهان .
 - *- الكوشوك : متوسط .
 - *- مفتاح المركبة : موجود .
 - الرخصة : غير موجودة .
 - *- تاريخ الترخيص : 2025/5/ 27 بحاجة الى ترخيص .
 - *- الاضافات : فل مع الفتحة
- وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (11500) احدي عشر الف وخمسمائة دينار .
- وهذه خبرتي أضعها بين ايديكم بكل أمارة وإخلاص.

ملاحظة : تقع المسؤولية كاملاً على المزاد الاخير في الكشف ومعاينة المركبة قبل الشراء .

الخبير الفني

كامل مقبول مصطفى الليمون


التاريخ: 2026/7/4 .



المرفقات :

- ارفق بطيه (8) صور للمركبة موضوع الخبرة.

نسخة عن واقع حال بالمركبة صادر عن دائرة ترخيص المركبات .







بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا
التاريخ : 2026/07/02

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 3042/2026 تاريخ الكتاب 2/7/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

فواز تركي العطيات



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	التوع	الصف	نوع الوقود	فئة المركبة	اللون	موديل	النهاية الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1331331153	45-52541	BAIC	BEIJING EUS PLUS	كهرباء	ركوب صغير	اللون	2024	27/05/2025	***	LNBS2GK9RD077459
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع مبدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المطلقة	صفة الاستعمال	ركوب	
خصوصي	الصين	4	أوتوماتيك	PM 1:30:12 5/28/2024	شمال عمان	0				

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9782030473	العاصمة - عمان - حاركا - 775259865-	ملاك عبد الرؤوف حسن الخطيب

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
ملاك عبد الرؤوف حسن الخطيب	شركه بنادر للتمويل الاسلامي	4897	28/05/2024	28140	الجمرك

لا يوجد حجوزات على المركبة

الحجوزات الحالية على رخصة المركبة

جه الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	تاريخ كتاب الحجز	رقم القسيمة	سبب الحجز	مركز الحجز
اداره المير	PM 10:21:26 1/20/2026	مواصلات /شركى عمان بدون رخص	AM 12:00:00 1/20/2026	81	مراجعة ادارة السير	عمان
اداره المير	AM 9:26:23 6/28/2025	7/12/8501	AM 12:00:00 6/28/2025	81	مخالفة قانون المادة 24 ج /النهاية ترخيص	عمان

التعويضات على المركبة

رقم التسجيل	جهة التعويض	تاريخ التعويض
1331331153	التنفيذ القضائي	PM 3:44:40 6/9/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo