

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير مهندس الميكانيك : احمد حماد

هندسة ميكانيك مركبات

دائرة التنفيذ : عمان

2025 / 46667

القضية التنفيذية رقم

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ :

محكمة بداية (عمان)

(امجد بيك الزعبي الموقر)

بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم :

(46667 / 2025) بتاريخ : (28 - 6 - 2026)

لتقدير قيمة المركبة رقم : (97704 - 23)

نوع (نيسان) صنف (لبيف) موديل (2012) موضوع
الدعوى وبعد ان اقسمت اليمين القانونية لدى دائرة التنفيذ الموقرة توجهت للكشف على
المركبة في ساحة كراج (البتراوي) لحجز المركبات في منطقة

(الزرقاء) (يوم : 2 / 8 / 2026)

وبعد إجراء الكشف و الفحص والمعاينة من قبلي فلئنني أبين ما يلي :

بيانات المركبة :

الملاحظات الفنية للمركبة :

لوحة الارقام : موجودة

المفتاح : موجود

الرخصة : غير موجودة

عدد الابواب : 4

عدد الركاب : 5

العدة
عجل سبير : غير موجود
مفتاح الجنط : غير موجود
الجك : غير موجود
الطفاية : غير موجودة
شكل السحب : غير موجود
منفاخ : موجود
عاكسة : غير موجودة

بيانات المركبة :

(تاريخ انتهاء الترخيص : 8 / 7 / 2023)

(تاريخ ضبط المركبة : 15 / 6 / 2026)

رقم المركبة	(23 - 97704)
نوع المركبة	نيسان NISSAN
الصف	لييف LEAF
الموديل (سنة الصنع)	2012
اللون	خمرى
سعة المحرك من الوقود	كهرباء
نوع الوقود	كهرباء
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اوتوماتيك
رقم الشاصي	JN1A70CPXCT025660
رقم المحرك	*****
صفة التسجيل	خصوصي
صفة الاستعمال	ركوب
الفئة	ركوب صغير

رقم التسجيل : 1330590753

5 ركاب

4 ابواب

- هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

الضربات

- ضربة خلفية يمين تشمل الجناح وسمكة الباب والباب والمرشة
- الطمبون الامامي : مضروب مع تمزق وقشر للدهان والمعجون (مثبت بالبراغي)
- الطمبون الخلفي : مسطوح (مثبت ببراغي)
- غطاء الماتور : ضربات متعددة من الداخل ومن الخارج مع نقص بطانته
- غطاء الصندوق : مضروب
- الاجنحة : جناح خلفي يمين مضروب بشدة للداخل
- الابواب : باب خلفي يمين مضروب مع تضرر السمكة والحلق الداخلي
- المرش : ضربات مع كحفات في المرش السفلي

حالة المركبة (وصف كامل)

الملاحظات الفنية :

- الدهان : تحتاج دهان كامل واعمال تجليس وحف ومعجون
- الكوشوك : تالف قياس R 16 / 55 / 225
- الجنط : مشروط المنيوم قياس R 16
- الغرفة : صيانة عامة وتنظيف فرش
- الفرش : بحالة متوسطة و يحتاج غسيل ودراي كلين
- الاضوية : كسر قواعد الاضوية الامامية وشعر الخلفية
- ايادي الابواب : خراب يد باب السائق من جهة السوتش للمفتاح
- البطانات : نقص بطانة غطاء الماتور

البطارية	:	موجودة
الهيكـل الخارجـي	:	البودي يحتوي ضربات متعددة وخدوش ونقور
الزجاج الامامي والخلفي	:	جيد
الزجاج الجانبي	:	جيد (كهرباء)
رافعات الزجاج	:	جيدة
مرايا جانبية خارجية	:	شقوق
مراة داخلية	:	جيدة
ايادي أبواب خارجية	:	خراب 1
ايادي أبواب داخلية	:	جيدة
أضوية امامية	:	كسر
أضوية خلفية	:	كسر
الفرش الداخلي	:	وسط غسيل دراي كلين فقط

الميكانيك وفقا لواقع الحال

(البطارية نازلة) والمفتاح موجود

فحص المحرك	لم يعمل	ملاحظات :
فحص الجير	لم يعمل	
فحص الاكسات	لم تعمل	

* لا يسمح للخبير بتشغيل المركبة

حالة وإضافات المركبة :

جير او توماتيك

مكيف + بور ستيرنج + نظام منع قفل البريك ABS + زجاج كهرباء كامل +
جنط المنيوم قياس 16 + سنتر لوك + ايرباچ هوائي + مقر USB + تحكم مرايا
مع مرايا كهرباء وطي مرايا + كاميرا خلفية + شاشة لمس + تحكم مقود ستيرنج +
مسجل + كتالوج الشركة الصانعة + انتين علوي خلفي + كشافات امامية +


ZERO EMISSION + منفاخ

الخلاصة :

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة :

فإنني أقدر قيمة المركبة بمبلغ : (4000 دينار أردني)

(اربعة الاف دينار اردني)



- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدر الفك والتركيب والقرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل وتراكم الزيوت والشحوم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مهيئة للفحص وتفرغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او بودي او شاصي تتبين لاحقا خلافا لما في التقرير دون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف

- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة


الحيادية

- ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فأني أفصح لمحكمتكم الموقرة بأنه
- أ - لا توجد أية ظروف او أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة
 - ب- كما ابدي لمحكمتكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد وبصدق وأمانة

وتاليا :

مرفقات : صور للمركبة من جميع الاتجاهات ومن الداخل والخارج

التوقيع : مهندس ميكانيك : أحمد حسين أحمد حماد



التاريخ : 2 / 8 / 2026 م

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا
التاريخ : 2026/08/02

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 46667/2025 تاريخ الكتاب 2/8/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال للمركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

المستلزم

فواز تركي العظماني



رقم التسجيل	رقم القوينة	النوع	العلامة	نوع القوينة	قوة القوينة	رقم القوينة	رقم التسجيل
1330590753	23-97704	تسجيل	لواء	تسجيل	لواء	0097/2025	JN1AZ0CPXCT025660
معدة التسجيل	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة
معدة التسجيل	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة

الاسم	الجنس	رقم القوينة
عظماني فواز تركي	مذكر	795164946

لا يوجد رهن حالي

رقم التسجيل	رقم القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة	نوع القوينة
1330590753	23-97704	تسجيل	لواء	تسجيل	لواء	0097/2025	JN1AZ0CPXCT025660
1330590753	23-97704	تسجيل	لواء	تسجيل	لواء	0097/2025	JN1AZ0CPXCT025660
1330590753	23-97704	تسجيل	لواء	تسجيل	لواء	0097/2025	JN1AZ0CPXCT025660

لا يوجد حجزات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	نوع القوينة	نوع القوينة
1330590753	تسجيل	لواء

لا يوجد ملاحظات على المركبة

العملة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo