

بسم الله الرحمن الرحيم

خبير معتمد لوزارة العدل / دائرة شؤون الخبرة
حوادث سيارات ومعدات وآليات
صاحب كراج فايز القيسي للميكانيك
ورئيس اللجان الفنية سابقا



الخبير الفني : فايز عجاج
خبير سيارات - تحكم
خبير في مجال الميكانيك و هياكل المركبات
و نائب رئيس نقابة اصحاب المهن الميكانيكية

طريق الأوتستراد - عمان / الزرقاء - ٧٩٥٥٥.١٤٧

Email : fayezaajaj@yahoo.com

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

دائرة تنفيذ : محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة

القضية التنفيذية رقم : ٢٠٢٦ / ٤٤٢٥

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة رئيس التنفيذ الأكرم بالتخايم خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٦ / ٤٤٢٥ بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٦ لتقدير قيمة المركبة رقم ٨٥٨٠٩ - ٤٠ خصوصي : موضوع الدعوى .
وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في كراج الحيز / ساحة الموقر وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ١ تبين التالي :

أولاً : بيانات المركبة :

(المركبة مغلقة بالكامل ولا تعمل + مضروبة + البطارية الكهربائية مفكوكة بالكامل + اوساخ كثيرة عليها)

نوع السيارة	شفروليت	الصف	MEMLO	سنة الصنع	2022	اللون	ابيض
رقم اللوحة	40-85809	رقم الشاسي	LSGKL8R29NW258707	رقم المحرك	*****	سعة المحرك	**** CC
نوع النقل	٣٣ اوتوماتيك	نوع الوقود	كهرباء	صفة المركبة	رقوب صغير	رقم الشاسي + رقم المحرك من خلال مشروحات الترخيص	

ثانياً : الشاسي وفقاً لواقع الحال :

المركبة مغلقة بالكامل / ولا تعمل وهابطة / والاطارات فارغة من الهواء / ويسبب مكان تواجدها وملاصقتها لبعض المركبات + وجود اوساخ عليها / وكون المركبة موجوده في ساحة الحيز وبحاجة الى فرط بعض الأجزاء او رفع او وضعها في مكان مناسب للفحص / لكل ما سبق لم يتسنى لنا فحص الشاسيات الامامية والخلفية مع اسفل المركبة + الشمعات الجانبية + غرفة المحرك مع الصندوق الخلفي

ثالثاً : فحص البودي :

ضربات بودي مشقونة ومصلحة وظاهر عليها + خدوش وجروح + دقات على داير المركبة + ضربة امامية قوية وخاصة في الجهة اليمين + الظمبون الامامي مضروب (بالكامل) بجميع محتوياته + الضوء الامامي اليمين غير موجود + الواجهة الامامية + الإشارة مع الشل الامامي + الجناح الامامي اليمين + البطانة + السبويلر مضروبات + ضربات مع دقات + خدوش في الجنب اليمين مع المرش + غطاء المحرك مضروب + الفصالات + مرآي امامية يمين مضروبة + دقات + قواعد الضوء الامامي الشمال مكسورة + الظمبون الخلفي مضروب + لوحة ارقام خلفية غير موجوده + دقات في جنب السقف العلوي اليمين) +
(البطارية الكهربائية أسفل المركبة + البطانة مفكوكة)
(يوجد اوساخ كثيرة على المركبة ولم يتم اظهار الضرر بالكامل)

اسم الخبير وتوقيعه :

فايز عجاج

رابعاً : فحص الميكانيك وفقاً لحال الواقع :

فحص المحرك : مغلقة - ولم تتم المشاهدة مع الفحص - بحاجة الى فحص نظام الكهرباء (بالكامل)

خامساً : حالة واضافات المركبة (وصف كامل) :

• الغرفة الداخلية : مغلقة ومن خلال النظر من النوافذ بحاجة الى اصلاح و صيانة + تنظيف (دراي كلين)
+ الصندوق الخلفي مغلق ولم يتم الفحص من الخلف

• دهان المركبة : بحاجة الى اصلاح الضرر + دهان (كامل)

• الكوشوك : تلف

• الجنطات : المنيوم

• متع انزلاق : ✓

• حساسات : ✓

ABS : مغلقة

• مفتاح المركبة : غير موجود / حسب مسؤول الكراج

• الترخيص والتأمين لغاية : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ حسب مشروحات دائرة الترخيص

• الإضافات : شاشة تحكم طارة فتحة بالسقف فرش جلد البصمة ✓

• إضافات أخرى : (مغلقة)

ملاحظة : ١ - معلومات ومواصفات المركبة من خلال الكشف الحسي والبيانات من وكيل المحكوم له

و مشروحات دائرة الترخيص + سند الرهن + صورة عن رخصة الاقتناء

٢ - ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب البيانات و واقع الحال الظاهر للمركبة واية

خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث

الميكانيك والشاسيت والبودي ونظام الكهرباء - يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود

٣ - رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد من بيانات المدعي وهي مسؤولية دائرة الترخيص

٤ - المركبة بحاجة الى اصلاح الضرر + صيانة عامة كاملة شاملة .

٥ - صور فوتوغرافية للمركبة مكان تواجدها عددها (٢٢) تبين الحالة التي عليها المركبة

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (٥٥٠٠ خمسة الاف وخمسمائة دينار)

أفصح بحياثتي واستقلالي عن اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الكريمة ، ولا يوجد أية ظروف

أو أسباب من شأنها إثارة أية شكوك حول حيادي واستقلالي

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : فايز عبد ربه زيدان عجاج

التوقيع :

التاريخ :