

(تقرير خبيرة لتقدير قيمة مركبة)

دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد المؤقتة

القضية التنفيذية رقم: 2906 / 2025

بناء على القرار المتخذ من قبل عطفوة قاضي تنفيذ (اريد الاكرم) بالتخابي خبيراً فنياً في القضية التقديرية المذكورة أعلاه، لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجيهي إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز (ماركا الثانية) في محافظة (عمان) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنني أفصح لمحكمكم الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديّتي واستقلاليّتي الشام عن أي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي للتقرير الخيرة.

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة وأجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي:

أولاً : بيانات المركبة :

نوع المركبة وصفها	فولكس فاجن / كادي
لون المركبة	أبيض
سنة الصنع	2020
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	36 - 46120
رقم الشاصي	WV1ZZZ2KZLX089730
نوع الناقل	جبر عادي
فئة المركبة	شحن
نوع الوقود	ديزل
انتهاء الترخيص	2024 / 3 / 28

ملاحظة: رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد عن رخصة المركبة أو مشروعات المركبة من وكيل المحكوم له وهي مسؤولية دائرة الترخيص.

➤ ملاحظة: تم الأخذ بعين الاعتبار أن المركبة بحاجة إلى إعادة تسجيل.

ثانياً: الوضع الحالي للمركبة حسب واقع الحال :

لا يوجد مفتاح	لا يوجد رخصة	المركبة مغلقة	المركبة لا تعمل
ضربات يودي مشغولة وغير مشغولة في المركبة	يوجد ضربة خلفية غير مشغولة في المركبة	يوجد ضربة امامية غير مشغولة في المركبة	
اصفرار بسيط في الاضوية الامامية اليمين واليسار	يوجد ضربة وشقوق في الطبون الامامي	يوجد كحذات وضربات في المرشحات الجانبية اليمين واليسار	
يوجد ضربة ويصعج غير مشغولة في جسر التثدة اليسار واليمين	يوجد قصعة في شمعة الزجاج الامامي اليمين	يوجد ضربة خفيفة في الجناح الامامي اليسار غير مشغولة	
يوجد شقوق في الطبون الخلفي	بحاجة الى كولين للترفة الداخلية	يوجد قصعات في سقف المركبة	
لم أستطع من فحص الشاشيات الامامية والخلفية وذلك بسبب تعرض الشاشيات الامامية والخلفية لالانربة والاوصاخ والقيار والزويوت العائقة بها حيث ان هذه العوامل والبيئة المحيطة بالمركبة تعيق من رؤية الشاشيات وتعيق فحصها وايضا عدم وجود جوررة ففحص مجهزة بالكامل لفحص الشاشيات وعدم توفر المعدات والإمكانيات اللازمة لفحص المركبة في ساحة الحجز أيضا هذا الامر يعيق من فحص الشاشيات .		يوجد بعيج في جسر التثدة اليمين من الخلف غير مشغولة	
		بحاجة الى كوشوك عدد 2	

SCANNED

ثالثاً : حالة الميكانيك حسب واقع الحال :

فحص المحرك	لم استطع من فحص المحرك وذلك بسبب أن المركبة مغلقة
فحص الجير	لم استطع من فحص الجير وذلك بسبب أن المركبة مغلقة
فحص الميكانيك	لم استطع من فحص الميكانيك وذلك بسبب أن المركبة مغلقة

➤ ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير الى تشغيل المركبة وفحصها من خلال أجهزة فحص خاصة وجهاز كمبيوتر فحص والسير على الطرقات لمسافات، وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم أتمكن من ذلك.

➤ ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة وأي اختلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وإحالتها للمزاود مهما كانت نتيجة فحص وحالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي والمحرك والجير والبطارية يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود، حيث أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري، يكون المزاود موافق على أية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيات وفحص الجير والمحرك وفحص البطارية، فيما إذا ظهر أي اختلافات.

➤ ملاحظة: سوف أرفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

➤ ملاحظة : مسؤولية فحص المركبة من حيث الشاصيات والبودي والميكانيك والجير والمحرك والبطارية والحالة العامة للمركبة مدة 24 ساعة فقط من تاريخ فحصي للمركبة .

➤ وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإتني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره (7000) دينار أردني.

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

❖ الخبير الفني :

الاسم	التخصص	التوقيع
احمد سلطان حامد الجلابنة	ميكانيكي تجليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	

افصح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (2906 / 2025) المتضمن انتخابي خبيراً فنياً، فأنتني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني





هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

إجازة مزاولة المهنة

صادرة استناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

أحمد سلطان حامد الجلابنة

قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة

لعمل ميكانيكي تجلس مركبات / مستوى الماهر

وبناء عليه منحت له هذه الإجازة




رئيس الهيئة



كفاح المومني

Kifah Al-Momani



رقم الإجازة : 203/2020/2/100

تاريخ الإصدار : 2020/02/05

تاريخ انتهاء : 2025/02/04

مؤسسة التدريب المهني :

VTSD/C 2020

أي نشاط أو تغيير على هذه الإجازة يلغىها