

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية / مركبات

خبير المركبات المهندس اسماعيل العطيات - هاتف 0790128776

خبير معتمد من قبل وزارة العدل لكافة المحاكم في المركبات واللودرات والهندسة الميكانيكية

لدى محكمة تنفيذ عمان رقم التقرير: 2026 / 3 / 1

هيئة مساعدة القاضي: أمجد بيك طهوب التاريخ : 2026 / 3 / 2

الدعوى التنفيذية رقم : (2025 / 11660) عدد الصفحات : (5) خمسة

بناء على قرار محكمكم الموقرة المتخذ بتاريخ 13 كانون الثاني 2026 بانتخابي خبيراً فنياً لأجراء خبرة فنية في القضية التنفيذية رقم (2025/11660) وذلك بأجراء الكشف الحسي على المركبة رقم (94474 / 38) نوع هونداي ، جريس . بتاريخ 25 شباط 2026 تفهمت المهمة الموكولة الي ، وحلفت اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة الموقرة ، بعد ذلك انتقلت الى مكان تواجد المركبة في ساحة حجز الأمن العام / الشونة الشمالية في منطقة الأغوار الشمالية ، والمحجوزة من تاريخ 7 تشرين ثاني 2025 ، وقد قمت بمعاينة المركبة والتحقق من بياناتها وكافة مواصفاتها ومطابقتها مع بيانات الدعوى وكتاب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص المستخرج رسمياً فوجدت مطابقة ، ثم باشرت بالكشف على المركبة حسب ظاهر الحال ، في موقعها ، مبينا الملاحظات الأولية التالية :

- المركبة موجودة في ساحة حجز الأمن العام ، الشونة الشمالية ، محافظة اربد .
- المفتاح موجود ، ورخصة المركبة غير موجودة لدى مسؤول ساحة الحجز .
- تمت معاينة المركبة من الداخل والخارج اضافة الى محرك المركبة .

تم الكشف على هيكل المركبة وشاصياتها وشمعاتها ، وهيئتها الامامية ، ومحركها والجيربوكس والدنجل ، اضافة الى المحرك والجيربوكس ، وكافة الانظمة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، اضافة الى غرفة المسائق وبودي ودهان المركبة ، وكافة أنظمة المركبة .

- تم الكشف على رقم المحرك والشاصي (حسب ما ورد بمشروعات ادارة الترخيص) ، وتم تدقيق الأرقام حسب الاصول ، مقدما تقريراً مفصلاً لهيئة المحكمة الموقرة على النحو التالي :

أولاً : بيانات ومعلومات المركبة :

هونداي	نوع المركبة
جريس	صنف المركبة
94474 /38	رقم اللوحة
2003	سنة الصنع
خصوصي	صفة التسجيل
نقل مشترك	فئة المركبة
سلفر ميتالك	اللون
ديزل	نوع الوقود
2607 سنتيمتر مكعب	سعة المحرك
D4BBY952460	رقم المحرك
KMFFD37BF1K514497	رقم الشاسي
يدوي	نوع مبدل السرعة
كوريا ج .	المنشأ
14/3/202	تاريخ انتهاء الترخيص

ثانياً : مواصفات وإضافات المركبة حسب المشاهدة

جيربوكس عادي / رانديو (يوجد فيه كسر) ومسجل / دفاية (فيها كسر) /
مرايا يدوية ليست على الكهرباء / المقاعد قماش ممزقة / رافعات الزجاج يدوية .

الحالة العامة للركبة حسب ظاهر الحال

من خلال الكشف على المركبة فان ظاهر الحال للمركبة يتلخص بالملاحظات التالية : المركبة بحالة متوسطة ، موديلها قديم (2001) ، ومضي أكثر من ثلاثة شهور على وجودها في ساحة الحجز ، ونتيجة لممنوعة تشغيل محرك المركبة فإنه لا يمكننا الحكم على مدى صلاحية المحرك والجيربوكس والبطارية ، وكافة الانظمة الكهربائية والميكانيكية في محرك المركبة وغرفة السائق والأجهزة الأخرى ، ولعدم وجود معدات وأجهزة فحص فلم أتأكد من صلاحية المحرك والجيربوكس والبطارية وكافة الانظمة الكهربائية والميكانيكية في المركبة ، وتم تفقد راسيات الشاصي فوجدت فيها دقات على الشاصي الامامي والخلفي ، المركبة عادية ولا يوجد فتحة بالسقف ، والمقاعد قماش وليست قماش ، ولا يمكن الحكم على صلاحية أنظمتها كافة لتعطلها بالكامل ، وممنوعة تشغيلها .

غرفة السائق :

المقاعد قماش ممزقة ، السقفية متوسطة ، التابلو متوسط الحال وفيه كسر ، ماكنات الزجاج الجانبية يدوية وجميعها موجودة ، بطانات الابواب الداخلية موجودة ، الارضيات موجودة وحالتها متوسطة ، واقيات الشمس موجودة ، المرأة الداخلية سليمة ، بدون فتحة في السقف ، لزجاج الامامي والخلفي والجانبية للمركبة سليم .

الاطارات والجنطات :

- الاطارات بحالة متوسطة

الشبابيك وأنواع الزجاج :

- الزجاج الامامي والخلفي وزجاج الباب الجانبية الأيمن واليسر سليم .

الهيكل الخارجي :

- خقور وخدوش في البودي
- الاضوية الامامية اليمين واليسار مكسورة
- كسر في الاضوية الخلفية اليمين واليسار
- المرأة الجانبية اليسرى سليمة واليمنى سليمة .
- ضربة في الطمبون الامامي
- البودي والدهان متوسط ويوجد شخوط ونقر في البودي
- ضربة في المرشة الشمال واليمين
- ضربة في الطمبون الخلفي

- ضربة في الطمبون الامامي
- ضربة في غطاء الصندوق الخلفي
- عدم وجود المرأة الخلفية ومساحة الزجاج الخلفية .
- عدم وجود الرشة الجانبية اليمين والشمال
- ضربة في الجناح الخلفي الأيسر واليمين .
- ضربة في الباب الجانبي الخلفي الايمن
- ضربة في الباب الجانبي الامامي الايمن

ثالثا : تقدير قيمة المركبة حسب المشاهدة وحسب ظاهر الحال

تقدر القيمة السوقية للمركبة عادة استنادا الى الاسس التالية :

* العرض والطلب على المركبة بالسوق المحلي

* نوع المركبة

* صنف المركبة

* موديل المركبة

* فئة المركبة

* صفة الاستعمال

* اضافات المركبة

* مواصفات المركبة

* الاستهلاك الزمني والتشغيلي

* الحالة العامة الراهنة للمركبة بتاريخ الكشف

* طول مدة مكوث المركبة في ساحة الحجز .

* خضوع المركبة لرسوم الجمارك أو إعفائها

وبناء على كل ما تقدم فأنني أقدر ثمن المركبة السوقية حاليا بمبلغ وقدره (1500) ألف وخمسمائة دينار فقط لا غير .

_ نظم بتاريخ 2026/3/2



* تاريخ الكشف على المركبة يوم 25 /2/ 2026 ظهرا ،

* مرفق كتاب واقع حال ادارة الترخيص ببيانات المركبة

* مرفق صور ملونة للمركبة عدد (7) صورة

* انتهاء ترخيص المركبة بتاريخ 14 /3/ 2025

واتني اصرح هنا انه لا علاقة لي ولا معرفة ولا مصلحة لدى أطراف القضية أو
هيئة المحكمة الموقرة ، مما قد يؤثر على حياديتي واستقلال قراري ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



الخبير المعتمد / المركبات والسيارات

المهندس / اسماعيل العطيات

موبيل : 0790128776

