

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم : 2-11-1238-2026
بناءاً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية (جنوب عمان) الاكرم
بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2026/1238) بتاريخ 2026/9/13.
وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (42-66737)
موضوع الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا
من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني
بتاريخ 2026/9/15 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2026/8/21.

تبيين التالي :

- ❖ اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مع التقرير
بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزداد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاصي و المحرك
كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ❖ ثانياً: لم نشاهد رقم محرك المركبة كونه في منطقة ضيقة بحاجة الى فرط للإطلاع عليه بشكل صحيح.

اولاً : بيانات المركبة :

نوع المركبة	BAIC	الصنف	BJ7150U3BAB	سنة الصنع	2022
رقم اللوحة	42-66737	رقم الشاصي	LNBSCUAK8NR170992	رقم المحرك	A151BA10M023023
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	ركوب
اللون	خمرى	سعة المحرك	1500CC	صناعة المركبة	الصين

ثانياً : فحص الشاصي :

- ❖ يتم فحص الشاصيات من النظر من اسفل المركبه ومن غرفة المحرك والصندوق الخلفي قدر الامكان .
- ❖ فحص الشصيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقه لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفرط بطانات
السفلية الامامية والخلفية لتأكد من أي ضربات في الشاصيات غير ظاهرة لدينا .
- ❖ أي ضربة في الشمع والشصيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- ❖ لا يوجد عدة فحص و جورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة لفك البطانات السفلية
لتأكد من فحص الشصيات من الأسفل وبحاجة الى غسل الشصيات لتأكيد من اي ضربات مخفية .

امامي يمين	جـ
امامي شمال	جـ
خلفي يمين	جـ
خلفي شمال	جـ

ثالثاً : فحص البودي :

- ❖ ضربة امامية + ضربة خلفية + ضربات بودي ومصلح .
- ❖ بشكل عام بودي وهيكل المركبة بحالة جيدة .

رابعاً : فحص الميكانيك :

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز
فحص البكس - الاكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز

خامساً : حالة واضافات المركبة :

الغرفة الداخلية : غرفة جلد لون اسود بحالة جيدة.

الكوشوك : جيد.

الجنطات : موجود.

المسجل : موجود.

زجاج كهرباء : موجود.

المكيف : موجود.

مفتاح المركبة : موجود.

الترخيص : انتهاء الترخيص في 2025/2/17.

رخصة اقتناء : *****.

البطارية : موجود.

ABS : موجود.

AIR BAG : موجود.

فتحة : بانوراما.

حساسات : موجود.

تحكم طارة : موجود.

❖ ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تتباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاودة.

❖ اخلي مسؤوليتي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وفك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناء على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي المركبة فأنني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (8700) ثمانية الاف وسبعمائة دينار اردني وهذه خبرتي اضعتها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الخبير الفني

عامر محمد فوري
0790369916

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات

قسم ترخيص مادي

الرقم : 7/48 / ترخيص مادي / ٨٥
التاريخ : 2026/09/14

تنفيذ بداية عمان/قسم جنوب عمان

الموضوع : واقع حال

13/9/2026

تاريخ الكتاب

2026/1238


الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

الرائد
زيناد الطراونة



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1331307192	42-66737	BAIC	BJ7150U3BAB	بازين	ركوب صغير	خبري	2022	27/02/2025	انتهاء الترخيص
رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
1331307192	42-66737	BAIC	BJ7150U3BAB	بازين	ركوب صغير	خبري	2022	27/02/2025	انتهاء الترخيص

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1331307192	42-66737	BAIC	BJ7150U3BAB	بازين	ركوب صغير	خبري	2022	27/02/2025	انتهاء الترخيص

اسم المالك	المرحون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
فقيه محمد سمير سليمان صلاح	بنك صفوة الاسلامي	2058	28/02/2024	25530	الجمرك

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	جهة الترخيص	نوع الترخيص
1331307192	التفويض القضائي	PM 12:56:57 8/18/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 المواقع الالكترونية www.dvld.gov.jo













