

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة بالقضية التنفيذية رقم 2023/494 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق

عمان / قسم شمال عمان

بناءً على انتخابي خبيراً بالقضية التنفيذية رقم 2023/494 والمتعلقة بقطعة الأرض وما عليها من بناء رقم 97 حوض رقم 3 جذر البلد حي رقم 2 الجامع لوحه رقم 21 الجبیهة من أراضي قرية الجبیهة ونوع الأرض (ملك) والبالغ مساحتها حسب سند التسجيل 1604 متر مربع وتنظيمها (سكن ب) وتنظيماً تابعه لأمانة عمان الكبرى منطقة (الجبیهة) وتسجيلاً تابعه لدائرة تسجيل أراضي شمال عمان .


*حسب سند التسجيل الصادر بتاريخ 2023/07/18 فان كامل قطعة الأرض وما عليها مملوكة الى (شركة الشامسي للإسكان) كاملاً .

وقمت أنا الخبير الفني المقدر العقاري المرخص والمساح المرخص أحمد زهير أحمد أبو رصاع بأداء اليمين القانونية امام سعادة قاضي تنفيذ عمان / قسم شمال عمان وقمت بمرفقة مأمور تنفيذ عمان / قسم شمال عمان وقمت بإجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض وما عليها من بناء موضوع الدعوى وبعد الدخول للأرض وللبناء والتجول داخله استلمت المبرزات وبعد مطابقتها مع الواقع تبين انها مطابقة لها تمام الانطباق .

صوره جويه عن مخطط الأراضي لقطعة الأرض



صوره عن مخطط الأراضي لقطعة الأرض



صور فوتوغرافيه للبناء من الخارج للجزء المقام عليه بناء



صور فوتوغرافيه للجزء الخالي من الأرض



Handwritten signature or mark.

***وصف قطعة الأرض :-** تقع قطعة الأرض وما عليها من بناء رقم 97 حوض رقم 3 جذر البلد حي رقم 2 الجامع لوحه رقم 21 الجبیهة من أراضي قرية الجبیهة ونوع الأرض (ملك) والبالغ مساحتها حسب سند التسجيل 1604 متر مربع وتنظيمها (سكن ب) وتنظيماً تابعه لأمانة عمان الكبرى منطقة (الجبیهة) وتسجيلياً تابعه لدائرة تسجيل أراضي شمال عمان والأرض غير منتظمة الشكل وتقع على شارع معبد يحدها بالجهة الشرقية معروف باسم شارع عام الفيل ويحدها بالجهة الشمالية ممر معروف باسم ممر عبد الله علي اللوزي وهو متفرع من شارع عبد الله علي اللوزي الرئيسي وتقع بالقرب من (مسجد اللوزيين / وديوان عشيرة اللوزي) وحسب الواقع الأرض عن قسمين القسم الشرقي خالي من الأبنية والقسم الغربي مقام عليه بنايه سكنيه محاطه بأسوار ومؤلفه من عدة طوابق والبناء اربع واجهات حجر وجميع الخدمات متوفرة لها ومحاطه بالأبنية وتقع ضمن منطقة مرغوبة .

***وصف البناء أثناء الكشف :** البناء عباره عن عماره تتكون من ستة طوابق كما يلي :-
(طابق تسوية ثانية وطابق تسوية اولى وطابق ارضي وطابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث)
ويوجد مكرر درج عدد 1 ويوجد تجهيزات لتركيب مصعد لخدمة البناء (غير شغال) وتفاصيل العقار كالآتي وذلك حسب رخصة البناء رقم 2018/314/18 بتاريخ 2018/6/12 وحسب الجولة في الموقع -وقت الكشف:-

اسم الطابق	الوصف	المساحة بالمتر المربع
طابق التسوية الثانية	مواقف سيارات	336
طابق التسوية الاولى	شقتين (فارغتين)	336
طابق ارضي	شقتين (فارغتين)	336
طابق اول	شقتين (فارغتين)	336
طابق ثاني	شقتين (فارغتين)	336
طابق ثالث	شقتين (فارغتين)	336



****طابق التسوية الثانية : مكون من (مواقف سيارات) :**

*مكونة من صالة واسعة (مواقف سيارات) لها مدخلين الاول من مكرر الدرج ,والثاني عن طريق ميل ملاصق للجهة الشرقية من البناء ويتصل في نهايته بالمرمر عبدالله علي اللوزي التشطيبات غير مكتملة حيث الدهان املشن (مع وجود ترطيب شديد في الجدران والاسقف) والارضية صبة اسمنتية .

****طابق التسوية الاولى : مكون من (شقتين فارغتين):**

***اولا :الشقة الغربية - يمين مكرر الدرج - :**

*مكونة من ثلاث غرف نوم جميعهن غرف نوم رئيسية ,ضمن كل غرفة منهن حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي (طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف)ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك ,والمطبخ غير راكب , وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والبواب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج ,وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راكب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .



*ثانيا : الشقة الشرقية -يسار مكرر الدرج -:

*مكونة من غرفتين نوم رئيسيتين ضمن كل واحده حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف)ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك ,والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راكب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

الطابق الارضي : مكون من (شقتين فارغتين):

*اولا :الشقة الغربية - يمين مكرر الدرج -:

*مكونة من ثلاث غرف نوم جميعهن غرف نوم رئيسية ضمن كل غرفة منهن حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي(مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك ,والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي -لانيه- ,والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة



النوافذ من الالمنيوم والزجاج ,وراكب اباجورات جبل ,ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راکب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

*ثانيا:الشقة الشرقية -يسار مكرر الدرج :-

*مكونة من غرفتين نوم رئيسيتين ضمن كل واحده حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راکب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة).

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة)حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف)ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك ,والمطبخ غير راکب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك واطقم الحمامات راکب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راکب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج ,وراكب اباجورات جبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راکب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

*الطابق الاول : مكون من (شقتين فارغتين):

*اولا :الشقة الغربية - يمين مكرر الدرج :-

*مكونة من ثلاث غرف نوم جميعهن غرف نوم رئيسية ضمن كل غرفة منهن حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راکب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة)حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك والمطبخ غير راکب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك

واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الألمنيوم والزجاج وراكب اياجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راكب تدفئة والشقة فارغة وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

*ثانيا: الشقة الشرقية -يسار مكرر الدرج :-

*مكونة من غرفتين نوم رئيسيتين ضمن كل واحده حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه ,والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الألمنيوم والزجاج وراكب اياجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راكب تدفئة والشقة فارغة وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

*الطابق الثاني : مكون من (شقتين فارغتين):

*اولا: الشقة الغربية - يمين مكرر الدرج :-

*مكونة من ثلاث غرف نوم جميعهن غرف نوم رئيسية ضمن كل غرفة منهن حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي(طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك , والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والبواب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ, وغير راكب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

*ثانيا: الشقة الشرقية -يسار مكرر الدرج :-

*مكونة من غرفتين نوم رئيسيتين ضمن كل واحده حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي (طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك , والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والبواب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ, وغير راكب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .



***الطابق الثالث : مكون من (شقتين فارغتين) :**

***اولا :الشقة الغربية - يمين مكرر الدرج -:**

*مكونة من ثلاث غرف نوم جميعهن غرف نوم رئيسية ضمن كل غرفة منهن حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي (طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة النوافذ من الالمنيوم والزجاج وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير راكب تدفئة والشقة فارغه وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

***ثانيا:الشقة الشرقية -يسار مكرر الدرج -:**

*مكونة من غرفتين نوم رئيسيتين ضمن كل واحده حمام افرنجي (طقم +شاور) وغرفة ضيوف يخدمها حمام افرنجي (طقم +شاور) وصالة معيشه واسعه تتوسط الشقة ومطبخ غير راكب امريكي (مفتوح على صالة المعيشة) .

*التشطيبات للشقة (غير مكتملة) حيث الدهان املشن (ويوجد ترطيب شديد في الجدران والاسقف) ويوجد زنار من الجبصين على اسقف جميع عناصر الشقة وبلاط الارضيات لجميع عناصر الشقة من السيراميك والمطبخ غير راكب وجدران وارضيات الحمامات من السيراميك واطقم الحمامات راكب بعضها وجزء منها موجود ضمن الحمام وغير راكب) والأبواب الداخلية من خشب الكبس المحلي لانيه والباب الخارجي من خشب الحشو على مكرر الدرج وكافة



النوافذ من الألمنيوم والزجاج وراكب اباجورات حبل ولا يوجد حديد حماية على النوافذ وغير ركب تدفئة والشقة فارغة وغير مشغولة وقت الكشف من السكان والاثاث .

***طابق السطح** : عباره عن سطح غير مبلط ومحاط بتصويته بارتفاع حوالي متر واحد .

*يخدم البناء مكرر درج مبلط ببلاط من السيراميك , وله دريزين من الحديد له مقبض خشبي ويوجد تجهيزات لتكريب مصعد لخدمة البناء (غير شغال) وقت الكشف وعمر البناء حوالي 10 سنوات .

● **التقدير القيمة الاجمالية للعقار حسب موقع الأرض والتنظيم وحسب مساحة البناء**

والتشطيب حسب الوصف السابق كما بالجدول التالي :-

اسم الطابق	المساحة بالمتر المربع	سعر المتر المربع	القيمة /دينار اردني
ارض العقار	1604	330	529320
طابق التسوية الثانية	336	100	33600
طابق التسوية الاولى	336	160	53760
الطابق الارضي	336	180	60480
طابق اول	336	180	60480
طابق ثاني	336	180	60480
طابق ثالث	336	180	60480
القيمة الاجمالية للأسوار حسب الواقع	-----	-----	10000 دينار مقطوع
المجموع	868600 دينار اردني		

فتكون القيمة الاجمالية للأرض وما عليها من بناء حسب الوصف السابق بمبلغ اجمالي مقداره (ثمانمائة وثمانية وستون الف وستمائة دينار) .

وان الأسس التي اعتمدت عليها بتقدير قيمة الأرض وما عليها من بناء بصفتي خبيراً ومساح مرخص ومقدر عقاري مرخص وأنا على اطلاع تام بأسعار التقديرات بنفس المنطقة وأجريت كشوفات بنفس المنطقة كما استفسرت بطريقه غير مباشره وقد راعيت موقع البناء ونوعية التشطيبات كما بالوصف السابق .

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإنني أفصح عن عدم وجود أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة .

لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير الخيرة قبل تسليمه للمحكمة الموقرة .

اصرح بأنني قمت بإعداد التقرير لوحدي وبدون مساعده أي شخص آخر وإنني مؤهل للقيام بالمهمة الموكولة إلي .

قمت بالاعتماد على خبرتي كمقدر عقاري مرخص ومساح مرخص وعلى موقع العقار وتنظيمه ومساحته وشكله وطبيعته وبعده وقربه من الخدمات والمناطق السكنية في الاستنتاجات التي توصلت إليها في التقرير .

لقد قمت بزيارة الموقع مرتين برفقة المحكمة .

تم الاعتماد على الوثائق المسلمة إلي ولم يتم تسليمي أو الاعتماد على أي من الوثائق غير المودعة لدى المحكمة .

تم التوصل إلى النتيجة بالاعتماد على خبرتي كمقدر عقاري مرخص ومساح مرخص وعلى دراية وعلم بالأسعار في المنطقة وبالاعتماد على المساحة والموقع والتنظيم والخدمات والشكل .

أؤيد جميع ما ورد في تقريرتي من آراء واستنتاجات .

صور فوتوغرافية حسب الواقع



(Handwritten signature)

صور فوتوغرافية حسب الواقع



صور فوتوغرافية حسب الواقع



صور فوتوغرافية حسب الواقع



وعلى هذا أقدم تقرير خبيري حسب المهمة التي كلفت بها .

وتفضلوا بقبول الاحترام

الخبير الفني / المقدر العقاري المرخص والمساح المرخص

أحمد زهير أحمد أبو رصاع

حرر في 2026/05/10