



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل \دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	14\06\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2026\2751	موقع ساحة الحجز	ساحة الموقر

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم المؤثرة بالتخلي عن خبرتي فنيا لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليفي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدي اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	المنف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
20-57396	تويوتا	كامري	خصوصي	ركوب صغير	اخضر	2008

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	ميدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
24\10\2024	2AZ\0359034	JTNBB46K283045630	اوتوماتيك	2400	بنزين + كهرباء



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانيا :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي الى موقع المركبة المذكورة اعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/06/13 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى دراي كلين
3	الكوشوك بحال اقل من متوسط والمساحات تالفة
4	الاضوية الامامية تالفة
5	الضوء الخلفي الايسر شخوط ونقور ، الأيمن يوجد فيه كسر وبحاجة إلى غيار
6	يوجد ضربة في الطنبون الامامي من الجهة اليمنى
7	يوجد شخوط ونقور على الزجاج الامامي
8	يصنف دهان المركبة بالأقل من المتوسط
9	يوجد شخوط ونقور على أغلب أجزاء المركبة
10	يوجد تسريب زيت من المحرك وبحاجة الى صيانة
11	تعذر فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء ونظام الهابرد ونظام التكييف لعدم قدرة البطارية على التشغيل

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، كحطات على المرشات (المركبة بحاجة إلى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات والتصاق المركبة بالمركبات الموجودة في ساحة الحجز ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصا دقيقا) .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص ، أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احالتها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - مجير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرباء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - مجير - شاصيات - نظام الكهرباء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثاً :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات وايمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعاً :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءً على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

خمسة آلاف وخمسمائة دينار أردني	** 5500 دينار أردني **
--------------------------------	-------------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الرقم : 7/48 / ادارة ترخيص السواقين والمركبات
التاريخ : 2026/06/11

دائرة تنفيذ محكمه عمان قسم شمال عمان


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2751/2026 تاريخ الكتاب 10/6/2026

- 1- ابين بادناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
موفقاً
الحاتوم



المعلومات الأساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	اللون	نوع المركبة	نوع الوقود	اللون	نوع المركبة	نوع الوقود	نوع المركبة	نوع الوقود
1319329524	20-57396	كوبولا	كاسري	بنزين+كهرباء	كوبول صغير	كاسري	بنزين+كهرباء	كوبول صغير	كاسري
2000114266	2555555-785581404	الفضة	صان	AM 12:00:00 10/25/2009	صان	2400	صان	صان	صان

معلومات المالك والشراء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
2000114266	المصممة - صان - حارفا - 2555555-785581404	مؤمن محمد عبد القادر البعلول

معلومات المالك على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند المرهون	تاريخ المرهون	قيمة سند المرهون	مركز المرهون
مؤمن محمد عبد القادر البعل	شركة البنك العقاري المصري العربي	2249	17/01/2024	10800	شمال عمان

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

التعليم على المركبة

رقم التسجيل	جهة الترخيص	تاريخ الترخيص
1319329524	التأهيل قسري	AM 9:47:11 5/6/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

