

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

دائرة تنفيذ مآدابا

القضية التنفيذية رقم 2025/1723

بناء على القرار المتخذ من قبل قاضي التنفيذ مآدابا الاكرم لانتخابي خبير فني في القضية

رقم (2025/1723) مامور تنفيذ مآدابا للتكليف بتاريخ 2026/3/3 لتقدير قيمة المركبة

رقم (38-68553) موضوع الدعوى، وبعد توجيهي الي موقع المركبة الموجودة في ساحات مآدابا الفيحاء

وبعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/3/5 كما يلي:

أولاً:- بيانات المركبة

نوع المركبة : سائق يونغ

رقم اللوحة : 38-68553

صنف المركبة : ركستون

سنة الصنع : 2007

اللون : اسود

رقم الشاسي: KPACA1EKS7P006023

سعة للمحرك : 2500

رقم المحرك : D4BH3-827969

نوع الناقل : عادي

صفة التسجيل : خصوصي

صفة الاستعمال : بكب

نوع الوقود : ديزل

ثانياً : فحص المحرك وفقاً لنواقع الحال:

المركبة مغلقة ولا يوجد مفتاح ومن خلال الفحص الحسي اتضح لي ان المحرك غير موجود

ولا يمكن التتأكد من باقي أجزاء المركبة كونها مغلقة.

الخبير الفني

رامل سلامة السيوف
الحضر العتي
اممي السيوف
7790

(1)

SCANNED

ثالثا : حالة واضافات المركبة (وصف كامل)

الغرفة الداخلية : قماش بحاجة الى تجديد

دهان المركبة / بحاجة الى دهان كامل

الكوشوك / مستهلك

الجنطات / الامنيوم

مانع الانزلاق / لا يوجد

حساسات / لا يوجد

شاشة / لا يوجد

فتحه بالسقف / لا يوجد

تحكم طاره / لا يوجد

فرش جلد / لا يوجد

مفتاح المركبة / لا يوجد ومغلقه

الترخيص والتامين حسب رخصة المركبة لغاية / 1/31 / 2024

رابعا: الهيكل الخارجي

- يوجد وشخوط وضربات ومعجونه علي داير المركبة بحاجة الى دهان كامل

- يوجد ضربات وكسور في الطمبون الامامي بحاجة الى تبديل ويوجد ضربه في الباب الامامي يمين

- يوجد طعوج ومعجونه في الصقيعه وكسر في الزجاج الامامي وكسر في الضواء الامامي والخلفي

- يوجد ضربه في الطمبون الخلفي من اليمين ويوجد شخط في الجناح الخلفي ويوجد ضربه في الباب الخلفي

- ملاحظه :ساحة الحجز غير مجهزه لفحص المركبة من الاسفل لفحص الشاصيات للمركبة وذلك بسبب عدم توفر مكان مخصص لفحص

المركبة وقرب المركبة من المركبات الاخرى ولتنو المركبة من سطح الارض ويمنع تحريك المركبة في ساحات الحجز الامن الاعام

ويوجد اسفل المركبة بطاين تغطي المركبة من الاسفل تمنع الرؤية من الاسفل ويمنع فك اي قطعه من المركبة لدخل سلحات للحجز ولذلك
تخطر فحص شصيات المركبة.

الخبير الفني

الخبير الفني

رامى السعيد
77907012

SCANNED

(2)

وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب واقع حال المركبة فاني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (1400) دينار

ملاحظة: رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد عن مشروحات واقع حال المركبة وهو مسؤولية ادارة للترخيص

الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني لسياسة الاستخدام البند (12) والذي يشير الي (تباع جميع الاموال بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل اودائرة التنفيذ اي من المواصفات او التفاصيل للمعرضه والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قبله بالمزاد. كما ان ساحة الحجز غير مجهزه لفحص المركبة من الاسفل لفحص شصيات المركبة .

- اصرح بانه لا يوجد اي ظروف او اي سباب من شأنها التأثير حول حيالتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبره.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

اسم الخبير من اربعة مقاطع : رامي سلامة عطوان السيوف

توقيعه :
الخبر السيوف
التاريخ 2026/3/9
077

ملاحظة : صور للمركبة وصوره عن واقع حال المركبة من دائرة الترخيص وتقرير خبره مكون من ثلاث صفحات

(3)

SCANNED

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات

الترخيص مابيا

الرقم : 7/48 /الترخيص مابيا

التاريخ : 2026/03/05

محكمة مابيا الابتدائية

الموضوع : واقع حال

2025/3/5

تاريخ الكتاب

2025/1723

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين ولفاء واقع حال المركبة للمنوء عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظم المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزارد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء اتكم نطلباً .

للتصيد المهندس

والقبول الاحترام ...

المملكة الأردنية الهاشمية
إدارة ترخيص السواقين و المركبات

٢٠٢٦ آذار ٥

الرقم : 9661018201
قسم ترخيص السواقين و المركبات - عمان

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

حمدي خالد الزغول

رقم التسجيل	رقم الترخيص	الاسم	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن

رقم التسجيل	رقم الترخيص	الاسم	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن

لا يوجد رهن حال

رقم التسجيل	رقم الترخيص	الاسم	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن

لا يوجد سجلات على رخصة قديمة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	الاسم	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن
1304018983	38-68553	معلي بونع	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن	ركن

لا يوجد ملاحظات على قديمة


مملكة الأردنية الهاشمية - عمان

www.jvld.gov.jo | هاتف : 4891634 - 4896535 - 4892288 | فاكس : 4892288 | بريد إلكتروني : jvld@jvld.gov.jo

SCANNED



SCANNED




SCANNED



SCANNED



SCANNED



SCANNED



SCANNED