

(تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

القضية التفتيشية رقم : 5945 / 2025

محكمة بداية عمان المؤقرة / دائرة تنفيذ غرب عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ غرب عمان الأكرم / هبة بك جعفر بالنتخابي خبيراً فنياً في القضية التفتيشية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجيهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الامن العام لحجز المركبات / ساحة حجز ماركا الثانية / عمان) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فأبلى ، أفصح لمحكمتكم المؤقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيدتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة .

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة واجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي :

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة وصنفها	كيا / سيورنج
لون المركبة	بنّي
سنة الصنع	2012
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	14-23518
رقم الشنصي	KNAPB811BC7230816
رقم المحرك	G4KD-BS169222
سعة المحرك	CC 2000
نوع الناقل	أوتوماتيك
نوع الوقود	بنزين
قوة المركبة	ركوب صغير

➤ ملاحظة: رقم الشنصي ورقم المحرك كما هو وارد عن صورة وأفق حال المركبة وهي مسؤولية دائرة الترخيص .

ثانياً: فحص البودي

- لا يوجد مفتاح للمركبة ، ولا يوجد رخصة للمركبة ، والمركبة مغلفة بالكامل .
- الشل الامامي مكسر والشعار مفقود .
- الضوء الامامي اليسار مكسور .
- غطاء المحرك الامامي شخوط وخدوش بالدهان و طعوج بالصاج .
- الجناح الامامي اليمين واليسار فيه نقور و طعوج بالصاج وشخوط بالدهان وبطانة الوحل فالتة .
- الطبون الامامي شخوط وكحتات وخدوش بالدهان والكشاف اليسار مكسور من اضفره .
- سيويلرات داير العجلات الامامية للاجحة كلبستها مكسرة وفالتة / وجميع السيويلرات السفلية على داير بودي المركبة عليها خدوش وبهتان لونها .
- ابواب الجنب اليمين فيها ضربات و طعوج وشخوط وخدوش بالدهان .
- الطبون الخلفي عليه اثر ضربة وشخوط وخدوش بالدهان وغطاء الهوك فالت وعليه 4 حساسات خلفية .
- يوجد شخوط وخدوش بالدهان على داير بودي المركبة من الخارج ونقور و طعوج خارجية .
- المرش الجانبي اليمين واليسار شخوط وكحتات وخدوش من الاسفل .
- ابواب الجنب اليسار شخوط دهن .
- الغرفة الداخلية كما تم مشاهدتها من خارج الزجاج وهي مغلفة (لا يوجد فتحة سقف + جبر اوتوماتيك + هاند بريك رجل + فرش جلد لون اسود ونظيف + كراسي تحكم يدوي + تحكم مري وزجاج كهرباء + مسجل عادي + كاميرا رجوع خلفية + كندشن + تحكم استيرنج + الغرفة بحاجة الى دراي كلين + البطانات الداخلية والتابلو الامامي والجحش سليمات + يوجد دعاسات ارضية) .

- الجنطلات عدد 4 المنيوم لون سلفر ويوجد عليها خدوش وشخوط على دايرها .
- كوشوكات عدد 4 نافخة وعاملة وفرزتها مستهلكة وأقل من جيدة وفيها استهلاك .
- يوجد شخوط وخدوش دهن طفيفة بجميع اجزاء المركبة ويوجد ضربات بودي مشغولة وغير مشغولة ويوجد ضربة امامية وخلفية .
- الشاصيات الخلفية مضروبة والواجهة الخلفية مضروبة + الشاصيات الامامية مضروبة مع الواجهة .

ثالثا : فحص الميكانيك

لم تتمكن من فحصه وذلك لأن المركبة مغلقة بالكامل ولا يوجد مفتاح للمركبة .	فحص المحرك
لم تتمكن من فحصه وذلك لأن المركبة مغلقة بالكامل ولا يوجد مفتاح للمركبة .	فحص الجير

- ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير السير على الطرقات لمسافات ، وشبكها على جهاز فحص كمبيوتر مخصص للمركبة ، وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم تتمكن من ذلك .
- ملاحظة : يتحمل المزاد مسؤولية الفحص وعليه بالفحص قبل المزادة .

رابعا : حالة واضافات المركبة

- الغرفة الداخلية: بحالة جيدة وبحاجة الى دراي كلين ، وكما تم ذكرها في فحص البودي اعلاه .
- دهان المركبة: متوسط وبحاجة الى دهن وإصلاح الضرر فيما ذكر في فحص البودي .
- الكوشوك: كوشوك عدد 4 عاملة وفرزتها أقل من متوسط وفيها استهلاك وهي نافخة وعاملة .
- الجنطلات : جنطلات المنيوم عدد 4 لون سلفر وهي عاملة ويوجد بها شخوط على دايرها .
- مفتاح المركبة: لا يوجد .
- حساسات: يوجد حساسات على الطبون الخلفي وكاميرا خلفية للرجوع .
- الترخيص والتأمين: مرخصة لغاية 2024/3/5 وهي بحاجة الى ترخيص وتأمين وإعادة تسجيل .
- إضافات أخرى: جير أوتوماتيك ، هاند بريك رجل ، زجاج ومرايا كهرباء ، كندشن ، تحكم طارة .

- ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة وأية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وإحالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي ، يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد ، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري ، يكون المزاد موافق على أية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيات ، فيما إذا ظهر أية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات وأجهزة فحص في كراجات الحجز والتي لم تتمكن من فحص الشاصيات لعدم وجود ذلك وعدم وجود مكان مخصص للفحص ووجود بطانات أسفل المركبة وبسبب دنو وقرب المركبة من الارض .

- وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره : (5000 دينار) .

- ملاحظة: سوف ارفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

وهذه خبرتي أضعها بين ايديكم بكل أمالة وإخلاص

الاسم	التخصص	العنوان	التوقيع
أبراهيم سلطان الجلابنة	خبير ميكانيكي تجليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	عمان	

رقم الدعوى : 2025 / 5945

الهيئة الحاكمة : هبة بيك جعفر

المحكمة : تنفيذ غرب عمان

الجلسة : __

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (5945 / 2025) المتضمن انتخابي خبيراً فنياً ، فلنني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيائتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني


أبراهيم سلطان الجلابنة



هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاولة المهنة

صادرة إستناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

ابراهيم سلطان حامد الجلابنه
قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة
لعمل ميكانيكي تجليس مركبات / مستوى الماهر
وبناءً عليه منحت له هذه الإجازة



رقم الإجازة : 857/2020/2/100
تاريخ الإصدار : 2020/09/09
تاريخ الانتهاء : 2025/09/08
مكان التنفيذ : مؤسسة التدريب المهني

TVSDC 2020

أي كسب أو تغيير على هذه الإجازة يلغىها