

القضية التنفيذية رقم

8248/2025

دائرة تنفيذ محكمة  
الزرقاء الابتدائية  
الموقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

## تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

بإناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية الموقرة القاضي محمد بك ابو دلو الاكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 8248/2025 بتاريخ 24/6/2026 لتقدير قيمة المركبة رقم (49-90385) موضوع القضية ، وبعد تفهمي المهمة الموكولة الي وتحلفي القسم القانوني ان اقوم بمهمتي بكل امانة وصديق واخلاص ، وافصح بحياتي واستقلاليتي عن اطراف القضية والوكلاء وهيئة المحكمة الكريمة ولا يوجد اية ظروف او اسباب من شأنها اثارة اية شكوك حول حياتي واستقلاليتي ، ولنفيذا لذلك توجهت الى موقع المركبة الموجودة في ساحة امن الموقر لحجز المركبات والمضبوطة لديهم بتاريخ 9/5/2026 وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 27/6/2026 تبين التالي:

## أولاً : بيانات المركبة

| نوع المركبة | CHANGAN   | الصنف      | EADODT            | سنة الصنع   | 2023                | اللون      | ازرق ميناءك |
|-------------|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| رقم اللوحة  | 49-90385  | رقم الشاسي | LS5A2AGE0PD910091 | رقم المحرك  | JL478QEEMC9BP004084 | سعة المحرك | 1600 CC     |
| نوع الناقل  | اوتوماتيك | نوع الوقود | بنزين             | صفة التسجيل | خصوصي               | الترخيص    | 4/11/2024   |

- المركبة عبارة عن مركبة قبة ركوب صغير مع العلم ان معلومات وبيانات ومواصفات المركبة بعضها عن المركبة وبعضها عن مشروحات واقع حال ادارة ترخيص السواقين والمركبات + تسجيل المركبة بإسم المزاد الاخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية حسب واقع حال الترخيص + المركبة بحاجة الى ترخيص وتأمين بتاريخ الكشف.
- المركبة مغلقة بالكامل وعدم وجود مفتاح للمركبة + لا يوجد لوحات ارقام على المركبة .
- تم الاستدلال والتعرف على المركبة من خلال رقم الشاسي الموجود على التابلو الامامي من خلال الزجاج الامامي ومطابقته مع واقع حال الترخيص ودون وتعذر الكشف المباشر على رقم الشاسي الحفر الموجود على هيكل المركبة وبحاجة للتأكد من حيث المطابقة او الاختلاف بعد فتح ابواب المركبة .
- تعذر قراءة رقم المحرك عن المحرك نفسه لعدم امكانية فتح الابواب وغطاء المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) وتم اخذ قراءة رقم المحرك عن مشروحات واقع حال ادارة الترخيص وبحاجة للتأكد من حيث المطابقة او الاختلاف بعد فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك .

- للتأكد من حالة وفحص طبيعة عمل / استخدام المركبة ( على فرض عمل المركبة بالخارج وقبل استيرادها واثناء وجودها بالخارج من عدمه ) من خلال فحص / تقرير كرافاكس او كرسير او اتوسكور ، وللتأكد من حيث وعلى فرض عمل المركبة مع التطبيقات او تغيير صفة التسجيل من عدمه يتوجب مراجعة ادارة ترخيص السواقين والمركبات و هيئة تنظيم النقل البري .
- مع العلم ان رقم اللوحة والشاسي والمحرك وسعته ولون المركبة الاصلي والاجزاء الرئيسية في المركبة من مسؤولية وصلاحية ادارة ترخيص السواقين والمركبات من حيث المطابقة او الاختلاف .

### ثانياً : فحص الشاسي وفقاً لواقع الحال

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امامي يمين | تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) ولانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة عليها وبعض قطع واجزاء وواقبات واكسسوارات المركبة وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من الشاصيات وتوابعها والارضية والمرشات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من الشاصيات والارضية والمرشات بمواقع متفرقة، الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود ضربات او دقت او قصعات او كحطات او صدأ او تصفيح ولحام او خلج او قص وغيار وتبديل على اي من اجزائها او فك تبليثم ولحام او وجود معجونة او شعور او كسور او مزع او تقوب او لحام او صدأ وهريان او وجود اي اضرار اخرى على الشاصيات مع توابعها والارضية والمرشات من عدمه ، وللتأكد بحاجة الى فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق وغسيل وتنظيف الغبار والأتربة الموجودة على بعض اجزائها وفك وفرط في بعض اجزاء المركبة وجهاز رافع للمركبات وساحة الحجز غير مهياة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات . |
| امامي يسار |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلفي يمين  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلفي يسار  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### ثالثاً : فحص البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منه شكليا وجزئيا

\* ظاهر شكليا وجزئيا على بعض اجزاء من البودي والهيكل وعلى بعض القطع والاكسسوارات و دون وتعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) ولانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة وبعض القطع والاجزاء والواقبات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض اجزاء من البودي والهيكل بمواقع متفرقة الامر الذي حال دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وظاهر شكليا وجزئيا على بعض الاجزاء من البودي والهيكل وعلى بعض القطع والاكسسوارات من الخارج والاسفل ما يلي :

- \* ضربة امامية + خلفية + المرشات + ضربات وقصعات وكحطات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة ومختلفة بالمكان والضرر ومنها مشتركة الاضرار على بعض الاجزاء الثابتة والمتحركة من بعض اجزاء البودي والهيكل ومنها مشغولة وظاهر عليها على بعض اجزاء من البودي والهيكل ومنها غير مشغولة بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان ومنها بعض القطع والواقبات والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنها بعض الواقبات غير موجودة بموقعها وبحاجة لتركيبها وعمل اللازم والمطلوب .
- \* ضربة وكسر على بعض اجزاء الطمبون الامامي ومشغولة وظاهر عليها مع وجود لاصق على بعض اجزاء حرف الطمبون مع طرف الضوء الامامي اليمين .

\* كسر على بعض اجزاء الضوء الامامي اليمين وظاهر وجود لاصق جلاتين على الاضوية الامامية مع خدوش وكلعج + كسر على الكشاف / الغماز الامامي اليمين .

\* كحفات على بعض اجزاء الفتحة الامامي وعلى بعض اجزاء اسفل المركبة + كحفات وكسور على بعض اجزاء الواقيات الجانبية اسفل المركبة وعلى بعض اجزاء واقيات الوحل العلوية للاطارات الامامية + عدم وجود واقية اسفل الطمبون الامامي الجهة اليمين وبعض واقيات اسفل المركبة .

\* ضربات على بعض اجزاء الجنحان الامامية ومنها مشغولة وظاهر عليها ومنها غير مشغولة .

\* ضربة وكحفات على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليمين / سمكة داير الاطار الخلفي اليمين وكحفات وخدوش على بعض اجزاء الباب الخلفي اليمين وعلى بعض اجزاء الطمبون الخلفي والسيويلر السفلي للطمبون غير مشغولة .

\* ضربة على بعض اجزاء الجناح الخلفي اليسار وعلى بعض اجزاء من البودي والهيكل ومشغولة وظاهر عليها .

\* كسور على الضوء الخلفي اليمين وعلى عاكسة الطمبون الخلفي الجهة اليمين .

\* كسر / مزع على بعض اجزاء واقية الوحل العلوية للاطار الخلفي اليسار .

\* ضربات وقصعات وكحفات على بعض اجزاء المرشحات ومنها مشغولة وظاهر عليها ومنها غير مشغولة .

\* ضربة خفيفة على بعض اجزاء جسر الطمبون الخلفي .

\* كسور على جميع اجزاء مرآة الجنب اليسار باستثناء الغماز + كسر على غطاء مرآة الجنب اليمين .

\* قصعات وكحفات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة ومختلفة بالمكان والضرر على بعض اجزاء من بعض اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات المركبة .

\* تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل غرفة المحرك + الغرفة + الصندوق الخلفي وكامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك مع القطع والاجزاء الميكانيكية والكهربائية وكامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الصندوق الخلفي وبعض قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة من الداخل وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق بسبب عدم وجود مفتاح المركبة ( مغلقة بالكامل ) .

\* وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك (الواجهة الامامية مع توابعها+الفخات الامامية مع توابعها+ بودي صدر غرفة المحرك+الشاصيات الامامية مع توابعها والتأكد من وجود وصلاحيه كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك مع القطع والاجزاء الميكانيكية والكهربائية (المقدمة بالكامل) والتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي (التننـة وجسورها وسمكاتها+جميع الشمع والمرشحات والارضية + الجنحان الخلفية مع توابعها + فخادات وسمكات الاطارات الخلفية + بودي التابلو الخلفي + ارضية الصندوق+ الواجهة الخلفية مع توابعها+الشاصيات الخلفية مع توابعها ) والتأكد من وجود وصلاحيه كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي والتأكد من حيث وعلى فرض وجود اي اضرار على اي من اجزاء بودي وهيكل وقطع واجزاء واكسسوارات (غرفة المحرك مع الشاصيات الامامية وتوابعها+ الغرفة + الصندوق الخلفي مع الشاصيات الخلفية مع توابعها ) من عزمه بعد فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق والغسيل والتنظيف للغبار والأتربة الموجودة على بعض الاجزاء والفك والفرط لبعض الاجزاء والواقيات والاكسسوارات ورفع المركبة .

### خامساً : حالة واضافات المركبة (وصف كامل)

\***الغرفة الداخلية** :تعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وغطاء الصندوق بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) وظاهر شكلياً وجزئياً من خلال النظر من زجاج المركبة قنرالمستطاع وجود فرش جلد + قماش وظاهر وجود مزع على بعض اجزاء مسند ظهر المقعد الامامي اليسار وثقب اثر سجانر على المقعد الامامي اليمين ونفور على بعض اجزاء المقاعد + كحطات وخدوش بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من بعض اجزاء وواقيت واكسسوارات الغرفة وعلى طيارة المقود وتعذر فحص ومعاينة ومشاهدة كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الصندوق الخلفي لعدم امكانية فتح الغطاء ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار من عدمه والتأكد من وجود كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الغرفة والصندوق الخلفي وصلاحياتها بالكامل بعد فتح الابواب وغطاء الصندوق وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم وتنظيف ونراي كلين كامل للغرفة مع الصندوق الخلفي .

\***دهان المركبة** :بحاجة الى تصليح وتجليس الاضرار وتعديل القطع والواقيات والاكسسوارات المتضررة وتركيب واقيات الغير موجودة المذكورة والموضحة في بند ( البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات ) ودهان الاضرار وعمل اللازم والمطلوب .

\***الكوشوك** : عدد 4 بحالة دون واقل من المتوسطة / مستهلكة والاطار الخلفي اليسار فارغ من الهواء وبحاجة لتبديل الاطارات .

\***الجنطات** : عدد 4 بحالة متوسطة وظاهر على بعض اجزائها وجود كحطات وخدوش وضربة خفيفة على بعض اجزاء الجنط الخلفي اليمين وبحاجة الى صيانة ودهان الجنطات .

### **\* الاضافات :**

\* بصمة التشغيل : يوجد . \* تحكم طيارة : يوجد . \* الرخصة : لا يوجد .  
\* مفتاح المركبة : لا يوجد . \* حساسات : يوجد خلفية . \* فتحة بالسقف : يوجد .

\* اضافات اخرى : تحكم كهرباء لزجاج الابواب + كاميرا خلفية + شاشة + مكيف .

\* **تعذر حصر وتحديد وفحص ومعاينة كامل الاضافات الموجودة في المركبة لعدم امكانية فتح ابواب المركبة وتشغيل المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود اي اضرار على اي من اجزاء الاضافات من عدمه والتأكد من وجود وصلاحيه كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الاضافات الميكانيكية والكهربائية الموجودة في المركبة بعد فتح ابواب المركبة وتشغيل المحرك وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم لجميع الاضافات الموجودة في المركبة .**

\* مع العلم ان نتيجة فحص ومعلنة ما ذكر اعلاه لجميع الشهود حسب ما ظهر منه شكلياً وجزئياً فقط ودون وتعذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم وجود مفتاح للمركبة ( مغلقة بالكامل ) ولعدم توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة المطلوبة لفحص المركبات بساحة الحجز ، ويحاجة للتأكد من نتيجة ما ظهر منه شكلياً وجزئياً والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى على اي من اجزاء المركبة من عدمه والتأكد من كامل وجميع اجزاء المركبة بشكل عام بعد فتح ابواب المركبة وغطاء المحرك والصندوق وتشغيل المحرك والسير بالمركبة وتوفير الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب لجميع اجزاء المركبة بشكل عام .

\* مع الإشارة الى انه أخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المركبة الاسس التالية :

1. ثمن المركبة مقارنة بثمن مثيلاتها بالوقت الراهن والحالي وحسب حالتها ووضعها ونسبة الاستهلاك والاقبال على نوع وصنف وصفة التسجيل والاستعمال وفتة وموديل ولون واصناف ومواصفات المركبة من حيث العرض والطلب (البيع والشراء بالسوق المحلي) .
2. مدى حجم ومقدار الاضرار العائدة على المركبة من حيث ثمن القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور .
3. مقدار تخفيض القيمة السوقية ( نقصان قيمة المركبة ) نتعرض بعض اجزائها الثابتة لاضرار الامر الذي يؤثر على قيمتها بالسوق المحلي وبعد التصليح ( نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية ) .
4. رسوم الترخيص والتأمين + الرسوم والمصاريف المترتبة عليها .
5. تم خصم بدل قيمة القطع الواجب استبدالها والاكسسوارات الغير موجودة وكلفة التصليح والصيانة والاجور + بدل نسبة نقصان قيمة المركبة + بدل قيمة رسوم الترخيص والتأمين + بدل قيمة الرسوم والمصاريف المترتبة عليها + بدل نسبة الاستهلاك ونسبة لوضعها وحالتها من قيمة وثمان المركبة .

\*وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دينار (8000 دينار) .

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

الخبير الفني : ايمن محمد ابو حيلة

التوقيع: 

التاريخ: 6/7/2025

\*مقدم تقرير بواقع 6 صفحات + 18 صورة للمركبة + مشروحات واقع حال ادارة الترخيص تبين حالة ومواصفات وبيانات ومعلومات المركبة وبمباريح المكشف \*

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات  
قسم ترخيص مراكب

الرقم : 7/48 ترخيص مراكب

التاريخ : 2026/06/30

## تنفيذ الزرقاء

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتبتكم رقم 8248/2025 تاريخ الكتاب 25/6/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوّه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الارشدية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

مركبات المراكب

المعلومات الاساسية للمركبة

| رقم التسجيل | رقم القوس  | الدرجة      | الصف           | نوع القوس             | الاسم        | نوع المركبة | الوقت      | معدل الترخيص   | رقم المركب          | رقم الدسلي        |
|-------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1331161885  | 49-90385   | CHANGAN     | EADHNT         | بترول                 | ركوب صغير    | ركوب صغير   | 04/11/2024 | 2023           | JL478QJEMC9BP884084 | LS8AZAGE0PD910891 |
| صفة التسجيل | نوع المركب | عدد المقاعد | نوع ميل السرعة | تاريخ التسجيل         | مركز الترخيص | سعة المركب  | العلقة     | مسلة الاستعمال | مركب                | مركب              |
| شخصي        | المن       | 4           | أوتوماتيك      | AM 11:55:00 11/5/2022 | المن         | 1600        |            |                |                     |                   |

بطومات تمك و الشراك من وجد

| رقم القوس  | الوقت     | الاسم                |
|------------|-----------|----------------------|
| 9822838937 | 782991596 | صفاء حوك مويش القمام |

فر هونك المعلقة على المركبة

| اسم المالك           | المركب عليه    | رقم سند الزمن | تاريخ الزمن | قيمة سند الزمن | مركز الزمن |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| صفاء حوك مويش القمام | شركة بنك الامم | 17424         | 05/11/2022  | 16865          | المن       |

المعلومات المعلقة على المركبة

| رقم التسجيل | رقم القوس  | الدرجة      | الصف           | نوع القوس             | الاسم        | نوع المركبة | الوقت      | معدل الترخيص   | رقم المركب          | رقم الدسلي        |
|-------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1331161885  | 49-90385   | CHANGAN     | EADHNT         | بترول                 | ركوب صغير    | ركوب صغير   | 04/11/2024 | 2023           | JL478QJEMC9BP884084 | LS8AZAGE0PD910891 |
| صفة التسجيل | نوع المركب | عدد المقاعد | نوع ميل السرعة | تاريخ التسجيل         | مركز الترخيص | سعة المركب  | العلقة     | مسلة الاستعمال | مركب                | مركب              |
| شخصي        | المن       | 4           | أوتوماتيك      | AM 11:55:00 11/5/2022 | المن         | 1600        |            |                |                     |                   |

لا يوجد سجلات على رخصة المركبة

التمديد على رخصة

| رقم التسجيل | جهة الترخيص    | تاريخ الترخيص         |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 1331161885  | الترخيص الشخصي | PM 3:28:08 11/23/2025 |
| 1331161885  | الترخيص الشخصي | PM 3:36:00 10/9/2025  |
| 1331161885  | الترخيص الشخصي | AM 11:55:00 11/5/2022 |

لا يوجد ملاحظات على المركبة

التملكة الارشدية الهاشمية - عمان

صفاء - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - 4892285 الفونك الالكتروني www.dvl.gov.jo