

بسم الله الرحمن الرحيم

ليث علي حسين جودة
٧٨٩٩١٢٣٠١

خبير فني

الزرقاء - الزرقاء الجديدة

التاريخ : 11 / 7 / 2026

لدى محكمة تنفيذ حقوق الزرقاء الموقرة

الدعوى التنفيذية رقم (2025 / 5008)

سعادة هيئة القاضي / قاسم الشطناوي

بناءً على قرار محكمةكم الموقرة بأنتخابي خبيراً فنياً وتكليفني بأجراء الخبرة لتقدير قيمة المركبة في القضية على المركبة (نوع هوندا NP1 موديل 2023 خصوصي) والتي تحمل الرقم (37-75060) وبعد الموافقة على المهمة الموكولة من قبل المحكمة الموقرة وإهداء القسم القانوني أمام هيئة المحكمة الموقرة وتجهت مضمونها وتسلمت مبررات الدعوى

(١) قائمة البيانات المستلمة :-

١. قرار المحكمة الصادر بتاريخ 1/7/2026
٢. كتاب محضر استلام مركبة صادر عن ساحة حجز
٣. كتاب صادر عن إدارة التنفيذ القضائي
٤. واقع حال المركبة

(٢) معلومات المركبة :-

نوع المركبة	رقم اللوحة	الصف	سنة الصنع	صفة التسجيل	رقم الشهي
هوندا	37-75060	NP1	2023	خصوصي	LHGRS2893P8003427
صفة الاستعمال	قناة المركبة	نوع الوقود	تاريخ انتهاء الترخيص	اللون	اللون الفرعي
ركوب	ركوب صغير	كهرباء	21.6 2026	لؤلوي مينالك	لا يوجد

- بعد ذلك وبتاريخ (11/7/2026) انتقلت الى مكان تواجد المركبة في (ساحة حجز الموقر) و تم قيمت بمعاينة المركبة والتدقيق على رقم الشهي وكافة مواصفات المركبة موضوع الدعوى أعلاه ومطابقتها مع بيانات الرخصة بالتحقق من رقم المركبة ومعلومات الرخصة فوجدت جميعها مطابقة ثم باشرت بالكشف العمي على المركبة والتدقيق على اضرارها وتقدير قيمتها بالمشاهدة المباشرة مقدما تقريري .

الخبير الفني

ليث علي حسين جودة

• ملاحظة :-

- ١- لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلالي من أي من اطراف الدعوى ووكلائهم هيئة المحكمة لدى أعداد تقرير الخبرة .
- ٢- تم الكشف على المركبة موضوع الدعوى بكل امانة وإخلاص .
- ٣- الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من أي من اطراف الدعوى في أعداد التقرير (لا يوجد) .
- ٤- الأشخاص المشاركون في أعداد تقرير الخبرة (الخبير المكلف من هيئة المحكمة الموقرة فقط) .

(٣) :- الأجزاء الظاهرة المتضررة والتي تحتاج الى إصلاح أو تبديل :-

حساسات امامي	طلمبون امامي
سبويلر امامي سفلي	غطاء محرك (صداء + معجونة)
زجاج امامي (مكسور بالكامل)	شعار امامي + نمره
مساحات زجاج امامي + عضمة بلاستيك	صداء بالجناح الامامي اليسار
كوشوك ٥٠ %	مسطرة ضوء خلفي (غير موجودة)
	واقبات وحل امامي يعين + يسار
	ملاحظة
	المركبة بحاجة الى دهان بالكامل - بحاجة الى ترخيص (المركبة معرضة لعاث من المقدمة)

(٤) الحالة العامة للمركبة من الداخل والخارج :-

متوسط

(٥) اقدّر قيمة المركبة في تاريخ اعداد هذا التقرير بـ (10000) دينار فقط أخذ بعين الاعتبار ما يلي :-

السعر السوقي للمركبة
الحالة العامة للمركبة

١
٢

الخبير الفني
ليلى الخبطة

● ملاحظة :-

١- لم أتمكن من تشغيل المركبة وفحصها والمركبة مغلقة (لا يوجد مفتاح).

٢- ان المعلومات الواردة في التقرير الخيرة هي حسب واقع الحال الظاهرة فقط وعليه فان المركبة موجودة في ساحة حجز الموقر وعلى المزاد الخضور والمعاينة واى خلاف اخر في يظهر في فحص المركبة بعد احوالها للمزاد واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث المحرك والشاصيات والمكاتب والكهرباء يتحمل مسؤوليتها المزاد .

٣- اخلى مسؤوليتي عن وجود قص او عيوب بهيكل المركبة والاجزاء الرئيسية الثابتة في جسم المركبة وذلك لعدم توافر التسهيلات اللازمة الاجراء هذه الفحوصات بشكل دقيق .

تم تنظيم هذا التقرير بناء على المهمة الموكلة الي بكل أمانة واخلاص وحيادية تامة وعلى أساس البيانات المحفوظة في ملف القضية لدى محكمتكم الموقرة والكشف والحسم على المركبة.

هذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ليبي