



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



تقرير خبرة

هاتف 0790749363

خبير معتمد بوزارة العدل دائرة شؤون الخبرة

الخبير الفني : حسام الدين حسن عبيدات

(تقدير قيمة المركبة)

التاريخ	05\07\2026	لدى محكمة تنفيذ	شمال عمان
رقم الدعوى	2026\1007	موقع ساحة الحجز	ساحة الموفر

سيدي صاحب الشرف هيئة قاضي التنفيذ الأكرم : صالح بيك حسن

على ضوء قرار محكماتكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً لإجراء الخبرة الفنية في القضية المذكورة اعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكلة الي وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان قيمة المركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان تواجدها في ساحة الحجز تبين لنا ما يلي :

(اصرح بانه لا يوجد اي ظرف او اي اسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروحات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

رقم اللوحة	النوع	الصف	صفة التسجيل	فئة المركبة	اللون	الموديل
45-36186	DONG FENG	EX1	خصوصي	ركوب صغير	ابيض	2024

انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم (الهيكل VIN)	مبدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الوقود
17\04\2025	*****	LDP42A968R9000307	أوتوماتيك	0	كهرباء



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ثانياً :- الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجيهي الى موقع المركبة المذكورة اعلاه وبعد الفحص الفني بتاريخ 2026/07/04 تبين ما يلي :

➤ الكشف الحسي :

1	المركبة مفتوحة في ساحة الحجز والمفتاح موجود
2	الغرفة الداخلية والبطاين بحاجة الى تنجيد ونراي كلين
3	الكوشوك تالف والمساحات تالفة
4	يوجد شخوط ونقور على الضوء الامامي الايمن ، والايسر مكسور
5	يوجد شخوط ونقور في الاضوية الخلفية
6	يوجد ضربة على الواجه الامامية من الجهة اليسرى مع كسر في الطنبون وما يتبع
7	المركبة بحاجة الى باب امامي وخلفي ايسر نتيجة ضربة
8	يوجد ضربة على الجناح الخلفي الايمن
9	يوجد ضربة على الطنبون الخلفي مع غطاء الطنبون الخلفي
10	يوجد ضربة على الغطاء الامامي
11	يوجد ضربة على الجناح الامامي الايمن مع الباب الامامي الايمن
12	يجب على المزاود مراجعة ادارة السير للتأكد من عمل المركبة على التطبيقات
13	تعذر فحص المحرك الكهربائي والجير ونظام الكهرباء ونظام التكييف لعدم قدرة البطارية على التشغيل

➤ فحص شاصيات المركبة :

الشاصي الامامي الايمن	*****
الشاصي الامامي الايسر	*****
الشاصي الخلفي الايمن	*****
الشاصي الخلفي الايسر	*****
الملاحظات	ضربات بودي مشغولة ، ضربات على المرشحات ، ضربات على الشمع ، قصعات في التنده (المركبة بحاجة الى تنظيف من الامام والخلف ، وإعادة الفحص للتأكد من الشاصيات وذلك بسبب انخفاض المركبة على الأرض لعدم وجود هواء في العجلات ، ويجب على المزاود قبل استلامها فحصها فحصاً دقيقاً).



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



ملاحظات :- بناء على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص . أن جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ أي من المواصفات والمعلومات والتفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات و الاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزايدة

❖ ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية اختلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احوالها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك - محرك - جير - شاصيات - الهيئة الامامية او الخلفية - نظام الكهرياء - نظام التعليق - هيكل المركبة الخارجي او الداخلي - ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري او في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاود موافق على اي اختلافات من حيث - الميكانيك محرك - جير - شاصيات - نظام الكهرياء - نظام التعليق - الهيئة الامامية والخلفية - وفحص البودي ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر اية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل.

❖ اخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب خفي للمركبة لتعذر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

ثالثا :- الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- بالاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات واثمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها .
- الاستئناس بنظام السوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات المركبة والوضع العام لها .
- الأخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة الصنع ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق .



حسام عبيدات

خبير فني مركبات



رابعا :- النتيجة النهائية

قدر قيمة المركبة موضوع التنفيذ بناءا على ما ورد أعلاه بمبلغ وقدره:

ثلاثة الاف وخمسمائة دينار أردني	** 3500 دينار أردني **
---------------------------------	------------------------

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة و اخلاص

تقريري هذا يقع على 4 صفحات

الخبير الفني المنتخب: حسام الدين عبيدات

حسام عبيدات
0790749363

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا ٥٤٤٠
التاريخ : 2026/07/05

دائرة تنفيذ محكمه عمان قسم شمال عمان


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 1007/2026 تاريخ الكتاب 2/7/2026

- 1- أبين بادنائه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
المقدم
محمد عليان الدعجة



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1331319958	45-36184	DONG FENG	EX1	كهرباء	ركوب سفير	لبيش	2024	17/04/2025	LDP42A96NR5000307
صلة التسجيل	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
مركبة	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء	كهرباء

اسم المالك	الجنس	رقم الترخيص
محمد خالد احمد الوريث	مذكر	2006398971

اسم المالك	الجنس	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
محمد خالد احمد الوريث	مذكر	2006398971	كهرباء	كهرباء	كهرباء

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة
التعليم على المركبة

رقم التسجيل	جهة الترخيص	تاريخ الترخيص
1331319958	قنصلية فلسطين	AM 11:27:13 3/31/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

