



تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: بداية مادبا

القضية التنفيذية رقم: 2022-2919-11-12

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية (مادبا) الاكرم بالتخايي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2022/2919) بتاريخ 2025/12/10.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (11-92428) موضوع الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص للمادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2025/12/14 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2025/11/22.

شين الثاني:

- اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مع التقرير بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاة العلني بشير الهند (12) الى رقم الشاسي و المحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ثانياً: لم نشاهد رقم محرك المركبة كونه في منطقة ضيقة بحاجة الى فرط للإطلاع عليه بشكل صحيح.

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	هولداي	الصفحة	سولانا	سنة الصنع	2003
رقم اللوحة	11-92428	رقم الشاسي	KMHEN41MP3U002709	رقم المحرك	L4GC-2272534
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	لخصوصي
اللون	سفر مثلك	سعة المحرك	2000CC	صناعة المركبة	كوريا ج

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبة ومن غرفة المحرك والصدوق الخلفي قدر الامكان.
- فحص الشاسيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقة لعدم السماح لنا في سلحة الحجز.
- لفرط بطاقات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من أي ضربات في الشاسيات غير ظاهرة لدينا.
- أي ضربة في الشاسيات والشاسيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- لايوجد عدة فحص و جورة فحص في ساحة الحجز بخولنا من رفع المركبة تلك البطاقات السفلية لتأكد من فحص الشاسيات من الأسفل وبحاجة الى شغل الشاسيات لتأكد من أي ضربات مخفية.

امامي يمين	ضربة على الراس اثر قصعة شغل
امامي شمال	ضربة على الراس اثر قصعة شغل
خلفي يمين	→
خلفي شمال	→

SCANNED

ثالثاً: فحص الودي:

- ضربة أمامية مع كحطات في الطنبون الامامي وتسطيع في بعض اجزاء المركبة
- بحاجة الى دهان كامل + ضربة خلفية + ضربات يودي ومصلح.

رابعاً : فحص الميكانيك :

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز
فحص البكس - الاكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود مفتاح للمركبة في ساحة الحجز

خامساً : حالة و اضافات المركبة :

الغرفة الداخلية : حرفة جلد لون اسود بحاجة الى دراي كلين.

الكوشوك : متوسط

الجنطات : موجود طاسات.

المسجل : موجود.

زجاج كهرياء : موجود.

المكيف : موجود - صيعة.

مفتاح المركبة : لا يوجد.

الترخيص : انتهاء الترخيص في 2023/ 12/21.

رخصة اقتناء : لا يوجد.

البطارية : موجودة.

ABS : موجود.

AIR BAG : ****.

فتحة : ****.

❖ ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تتباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاودة.

❖ اخلي مسؤوليتي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وفك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز البحث بها لغايات الفحص.

وبناء على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي المركبة فإتني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (1.800) الف وثمانمائة دينار اردني

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

SCANNED



بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص المواصلات والمريكات

قسم ترخيص مادية

الرقم : 7/48 ترخيص مادية

التاريخ : 2025/12/14

دائرة تنفيذ محكمة بداية مادبا

الموضوع : واقع حال

14-12-2025

تاريخ الكتاب

2919/2022

الإشارة : لكتبتكم رقم

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس
مدير إدارة ترخيص المواصلات والمريكات
لجان عبد الجليل الجليل



رقم التسجيل	رقم المركبة	نوع	اللون	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834
رقم التسجيل	رقم المركبة	نوع	اللون	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834

المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834
المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834

المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834
المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834

لا يوجد حذرات على المركبة

لا يوجد حذرات على رخصة المركبة


رقم التسجيل	رقم المركبة	نوع	اللون	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834
رقم التسجيل	رقم المركبة	نوع	اللون	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب	المركب
134MH03085	11-V2428	خود	سودا	بازن	دكتور حيدر	مطار ميكل	2903	21/12/2025	2400-2272834

لا يوجد ملاحظات على المركبة


ملاحظة إضافية قياسية - صان



صان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - فاكس 4892285 موقع الإلكتروني www.dvld.gov.jo

SCANNED











3



3

