



إبراهيم عيساوي

غير متزوج

0795517447

0785040060

تقرير خبرة

بناءً على القرار الصادر من رئيس شرق محكمة تنفيذ عمان الموقر بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2024/1019 لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبيان واقع حالها و وصفها وصفاً دقيقاً، وبعد أداء القسم القانوني، قمت بزيارة موقع المركبة في كراج الأمن العام بساحة الموقر ، وتبين لي ما يلي:

أولاً: بهانات المركبة حسب مشروحات ادارة تزخيص السواقين والمركبات

نوع المركبة	هونداي
صنف المركبة	سوناتا
لون المركبة	سلفر بلو
موديل المركبة	2012
فئة المركبة	ركوب صغير
لوحة الارقام	(21-57816)
صفة التسجيل	خصوصي
رقم الشاصي	KMHEC4A45CA031440
رقم المحرك	G4KKCA094431
سعة المحرك	2400
نوع الوقود	بنزين + كهرباء
نوع الناقل	اوتوماتيك



ثانياً: الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الكائنة في كراج الأمن العام بمساحة الموقر وبعد
الفحص الفني بتاريخ 2026/08/21 تبين لي:
المركبة مغلقة وبدون مفتاح وتم الكشف عليها من الخارج.



الباب الخلفي يسار مضروب

الجناح الامامي يمين مع المرش مضروب

الشروط والأحكام الخاصة بمواقع المراد الكشف/ واستناده الاستخدام / البند 12 والتي تشير إلى مايلي :

تباع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمراد العلني على حالتها كما هي في موقعها، ولا تضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي من الخصائص وألوان المعلومات وألوان التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة، والمراد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة الحال المعروض للبيع والإطلاع عليه وألوان الإطلاع على البيانات للتاريخية لرقم هيكلي المركبة (رقم الشاصي VIN) قبل قيامه بالمراد.

موقع تواجد المركبة في ساحة الحجز المذكور في بداية التقرير وذلك للمشاهدة والمعاينة وفحص وتشغيل المركبة / وأخلي مسؤوليتي أنا الخبير الفني إبراهيم علي عبيدات من أي قص أو عيب يويكل المركبة أو الأجزاء الرئيسية والثابتة في جسم المركبة و/ أو أي عيب في المحرك والجير وسعة المحرك و/ أي عطل في نظام الكوربا، ونظام الأمان ونظام الفرامل ونظام التعليق ونظام الترقية والأجهزة الإلكترونية والتشغيل وبطارية السيارات الكوربانة والميكانيكية و أي عيب خفي وأخلي مسؤوليتي من أي سجلات الحوادث وحوادث الفرق والحريق المسجلة على المركبة وأي سجلات عمل سابقة في تطهيرات التوصل والتأجير السياحي والنكسي والسرفيس في داخل المملكة وخارج المملكة وذلك لعدم وجود بيانات مرفقة في ملف دعوى التنفيذ، وأخلي مسؤوليتي من فحص المركبة وذلك لعدم توفير معدات للفحص والتفتك الفلك والفرط للمعاينة بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز الفلك والفرط للمشاهدة والفحص وعدم توفير تجهيزات للفحص والمشاهدة بدقة في ساحات الحجز.

رقم المحرك وسعة المحرك و رقم الشاصي كما وردا في المستروحات هي مسؤولية إدارة ترخيص السواقين والمركبات لفرقي مع التقرير، وأخلي مسؤوليتي أنا الخبير الفني للموقع أدناه من شف رقم المحرك وشف رقم الشاصي لراكم الأثرية عليهما ويتحمل المراد كامل المسؤولية بعد تسليحه المركبة مهما كانت نتيجة الفحص و من أي عيب يذكر في المركبة

- الاستئناس بنظام للسوق المفتوح لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمه هبلائها في السوق المحلي.
- الوضع العام للمركبة أثناء قيامي بالكشف الحسي عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إضافات المركبة والوضع العام لها. ***

