

لصيانة والمعين ولحصر البصمات - بودي - صيانة - كوراء

GM/LL: abuobaid1234@gmail.com



مركز ابو عبيد الشامل

0796960119

تقرير خيرة لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم: 3-11-3763-2026 دائرة تنفيذ: شرق عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية (شرق عمان) الاكروم بالتفويض خيرة فنيا للقضية التنفيذية رقم (3763/2026) بتاريخ 2026/7/28.

ولتحقق الميعن القانوني على ان تقوم بالمهمة المركبة لي بكل امانة واخلاص وهي لتقدير قيمة المركبة رقم (36-35018) موضوع الدعوى وأنه لا يوجد ما يعترض من اتمام المهمة المطلوبة وأنه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل الميعين لتعلننا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (البويضة) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/8/2 والمضبوطة لتفريغ بتاريخ 2026/7/28.

معيّن التقرير:

- اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير لتسليمي من المركبة مع التقرير بناء على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزار العلبي يشير البند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ملاحظة: المركبة بحاجة الى لوحة ارقام خلفية.

تنصح المزار بطلب تصريح زيارة لسلطة الحجز لمعينة المركبة المعروضة قبل المزاودة عليها

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	بولكس فاجن	الصفحة	ID-4	سنة الصنع	2022
رقم اللوحة	36-35018	رقم الشاسي	LSVUB6E41N2026237	رقم المحرك	*****
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	كهرباء	صفة المركبة	ركوب
اللون	ابيض	سعة المحرك	0	صناعة المركبة	الصين

ثانياً: فحص الشاسي:

- تم فحص الشاسيات من النظر من اسفل المركبة وغرفة المحرك قبل الامكان.
- فحص الشاسيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقة لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفرط بيانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من اي طرقات في الشاسيات غير ظاهرة لدينا.
- اي طرقات في الشاسيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- لا يوجد علة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة لتلك البطانات السفلية لتأكد من فحص الشاسيات من الأسفل وبخاصة الى تسلسل الشاسيات من الاوساخ والأتربة لتأكد من اي طرقات مخفية.

امامي يمين	جيد
امامي شمال	جيد
خلفي يمين	لم تمكن من فحص الشاسيات الخلفية لوجود بطانات اسفل المركبة من الخلف والصدوق الخلفي مائل لعدم وجود كهرباء في بطارية المركبة لم تمكن من فحصها من الخلف.
خلفي شمال	

ثالثاً: فحص البودي:

- طرية امامية + طرية خلفية + طريات بودي ومصلح.
- يوجد شخوخ في جناح امامي يمين والطنبون الامامي.
- بشكل عام بودي وهيكل المركبة بحالة جيدة.

وأما: فحص المركبة:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود شحن في بطارية المركبة
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود شحن في بطارية المركبة
فحص البيككس - الإكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم وجود شحن في بطارية المركبة

خامساً: حالة وإضافات المركبة:

الغرفة الداخلية: غرفة جلد لون اسود بحلقة ال دراي كين.

الكوشوك: جديد.

الجلطات: موجود.

المسجل: موجود.

زجاج كهرباء: موجود.

المكيف: موجود.

مفتاح المركبة: موجود.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2024/11/30.

ورخصة اقتناء: ٥٥٥٥.

البطارية: لم تشاهد.

ABS: موجود.

AIR BAG: موجود.

فتحة: موجود بنور اضاء.

تحكم طارة: موجود.

حساسات: موجود.

ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في مولعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزادة.

اخبر مسؤولي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وزن البطانات السطحية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لبيانات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي للمركبة فإنني أقدر قيمة

المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (17000) سبعة عشر الف دينار أردني

وهذه خبرتي اضحها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الخبير الفني



مستخرج تلقائياً - تاريخ: 11/11/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركاتالرقم : 7/48 ترخيص ماركات
التاريخ : 2026/07/29

تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الأشارة : لكتابكم رقم 3763/2026 تاريخ الكتاب 29/7/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المعنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم

واقبلوا الاحترام .

العميد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

نواز تركي الخطيبات



رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	النسبة	نوع القارة	نوع المركبة	اللون	سجل	تاريخ الترخيص	رقم السجل	رقم الترخيص
8331178373	36-35018	لواقيين اثنين	TD-4	كهرباء	كوب سيار	أبيض	2823	30/11/2024	*****	LSVUB6E41N3024137
معدة التسجيل	نوع السجل	عدد اللوحات	نوع سجل السجدة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
كهرباء	كهرباء	4	لواقيين اثنين	ASR 11:33:47 12/8/2023	عمان	0	0	0	0	0

معلومات السجل و الترخيص ان وجد

رقم الترخيص	اللون	نوع السجل
9982818336	أزرق - 789963800	نوع السجل و السجل

معلومات السجل على المركبة

نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل

لا يوجد حجوزات على المركبة

معلومات السجل على رخصة المركبة

نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل

تتميز على المركبة

نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل
نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل	نوع السجل

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المسجلة بالرقم الترخيصي - عمان

صفحة - الاربع - من باب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الفونك الإلكتروني 0114444444