

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص المواقين و المركبات
قسم ترخيص مركبات

الرقم : 7/48 ترخيص مركبات
التاريخ : 2026/07/28

تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2550/2025 تاريخ الكتاب 27/7/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراءاتكم المتبعة

واقبلوا الاحترام ...

المهندس المهندس

مدير المراقبة لقطاع المواقين و المركبات
شراز تركي العطيات



معلومات الاسمية للمركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	نوع المركبة	نوع الوقود	اللون	موايل	تاريخ التسجيل	رقم المركبة	رقم التسجيل
1330536999	21-01373	سيارة	بنزين	سود	2018	08/11/2025	PSA5781182712X9987842	V734CH7F335004636

معلومات المالك و شركائه ان وجد

رقم هوية	الاسم	العنوان
9841457912	الطالبة د. هادي سلطان	785057401 - عمان

البيانات المالية للمركبة

اسم المالك	رقم هوية المالك	رقم سند الفرض	تاريخ الفرض	اسم سند الفرض	موايل الفرض
يوسف منصور حواش واد	9841457912	164883	14/11/2019	8872	صان (الامر)

المعلومات المالية للمركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	تاريخ الفرض	رقم كتاب الفرض	نوع الفرض	تاريخ الفرض	سجل الفرض
1330536999	21-01373	21-01373	21-01373	تقاضي	21-01373	21-01373

لا يوجد ملاحظات على المركبة

توقيع مدير المراقبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	تاريخ الفرض	رقم كتاب الفرض	نوع الفرض	تاريخ الفرض	سجل الفرض
1330536999	21-01373	21-01373	21-01373	تقاضي	21-01373	21-01373

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - صان

عمان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dta.gov.jo

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي
محكمة بداية عمان المؤقتة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية (2025 / 2550)
الهيئة الحاكمة: صاحب العطفة فراس بيك للولامه الأكرم
مقدمة التقرير

بناءً على قرار محكماتكم الكريمة القاضي بالتخلي عن خبرتي فنيًا في القضية التلافيفية رقم (2025/2550) وإضافة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/28 إلى موقع المركبة للكائن في كروان مساحة الحجز (الأمن العام - للموكل)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقًا لأصول المهنية المعتمدة، وأعد هذا التقرير استنادًا لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وأوضح لمحكماتكم المؤقتة بأنه لا توجد لدى أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو بوكالتهم أو للهيئة الحاكمة، وأني أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.
أولاً: بيانات المركبة

البيانات	النتيجة
بيجو	نوع المركبة
بلازين	نوع الوقود
ركوب صغير	فئة المركبة
308	المنفذ للمركبة
شمباتي	لللون
2011	سنة الصنع
PSA5F0110FHBX0907042	رقم المحرك
VF34C5FS3BS004636	رقم الشاصي
ركوب	صفة التسجيل
21-82375	رقم اللوحة
يوسف محمود عروض جاد	اسم المالك
بنك صفوة الإسلامي	جهة الحجز
1600	سعة المحرك
08/11/2025	تاريخ انتهاء الترخيص

ثانياً: الفحص الفني

- 1- الحالة الميكانيكية والتشغيلية
المحرك ومجموعة نقل الحركة (الجير): تعذر الفحص التشغيلي والميكانيكي الداخلي لعدم وجود مفتاح والمركبة مقترنة بالأنظمة الكهربائية والإلكترونية: تعذر فحص وتشخيص الأنظمة الكهربائية، أو قراءة لوحة العدادات، أو كفاءة للوسيلة الهوائية والحساسات، نظراً لعدم تشغيل المركبة لعدم وجود مفتاح لي تشغيل وقت الفحص الفني
- 2- حالة الهيكل الخارجي
يلاحظ وجود كدمات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
الطعمون الأمامي: زُرِجت كدمات ونقرات، كسر في انطار جسر الطعمون لا يوجد كدمات الطعمون بحاجة إلى صقله الجانب الأيمن: - الجانب الأيمن بخدوش واحتكاكات معتدلة على كامل الجانب، مع كسر في عاكس الهواء للزجلجي (الهوائية) الطعمون الخلفي: كدمات ونقرات سطحية فقط دون أي ضربات أو البعجلات الجانب الأيسر: خدوش واحتكاكات معتدلة على كامل الجانب
الكشاشات الأمامية: - مقترنة بالكامل

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	التفصيل
أوتوماتيك	ناقل المروعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكيف
بحاله متوسط	الإطارات
موجود	طارة
فماش	المقاعد
يوجد	فتحة المفتاح

4 - المفصورة الداخلية:

الغرفة الداخلية:- المقاعد الداخلية من نوع فماش والمعلقة مينة وبحاجة الى تجديد ومع سقف الفلده مع التوصية بالحاجة إلى إجراء عمل "تري كلين"
الإطارات :- طقم الإطارات بحالة سيئة ومستهلكة وتستلزم الاستبدال فوراً مع غياب كامل لأغطية العجلات (المطاسات)
5 - المشـاصي:
تعتبر إجراء فحص دقيق للشاصي نظراً لعدم توفر الميعات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة المعز)
ملاحظات على التودي - ضوابط بودي مشغولة + ضربة أمامية + ضربة خلفية + قصعات في تقده + المرسبات
ثالثاً: التقييم الفني العام
استناداً إلى المعايير الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم يتم تشغيله وتأكيد من المحرك الجير لم يتم فحص لعدم وجود كهرباء في المركبة
الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص من حيث الإنارة الخارجية والداخلية
تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحالت ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه، أكثر القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ:

(2200 ألفان ومائتان ديناراً)

رأبغاً: التصريح بتجديده

أفصح لمحكمةكم الكريمة عن حيلتي واستقلالي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى وركلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلالي. وهذه خبرتي لضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، وثقاً لما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنية والقانونية المعمدة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 / 07 / 29

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591