



تقرير خبرة

بناءً على القرار المتخذ من قبل هيئة القاضي المعترف بيك ابو داوود محكمة بداية عمان
دائرة التنفيذ الاكرم بانتخابي خيرا فنيا في القضية التنفيذية رقم (2021/34191) لتقدير
قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد ان تحلفت القسم القانوني اقدم تقرير الخبرة حسب
المهمة المكلف بها وكما يلي :

اصرح باله لا يوجد اي ظروف او اي اسباب من شأنها التغير حول حيادي واستطلاي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم والرئاسة
التنفيذية لدى امكاني لتقرير الخبرة.

اولاً: بيانات المركبة

نوع المركبة	فورد
صنف المركبة	فيوجن
لون المركبة	خمرى
موديل المركبة	2018
فئة المركبة	ركوب صغير
صفة التسجيل	خصوصي
لوحة الارقام	45-58848
تاريخ انتهاء الترخيص	22\10\2024
رقم الشاصي	3FA6POLU3JR172356
رقم المحرك	JR172356
سعة المحرك	2000
نوع الوقود	بنزين + كهرباء

ثانيا: الكشف على المركبة

وبعد توجهي إلى موقع المركبة الكائنة في ساحة حجز امن عام (الموقر) وبعد الفحص تبين ما يلي

**** فحص المبدئي لشخصيات والهيكل الخارجي والاجزاء الخارجية المتضررة.**

الشاحي الامامي اليمين	لا يوجد اثار ضرب من الاعلى
الشاحي الامامي اليسار	لا يوجد اثار ضرب من الاعلى
الشاحي الخلفي اليمين	لا يوجد اثار ضرب من الاعلى - يوجد اثار ضرب على الرواسي اليسار واليمين
الشاحي الخلفي اليسار	لا يوجد اثار ضرب من الاعلى - يوجد اثار ضرب على الرواسي اليسار واليمين

ملاحظة :- هذا الفحص يعتبر فحص مبدئي بحاجة الى رفع وفرط المركبة لاتمام عملية الفحص بشكل دقيق.

ضربات على الجنحان الامامية اليمين واليسار + بحاجة الى طمبون امامي كامل بجميع محتوياته + ضربات على غطاء المحرك الامامي + بهتان في الاضوية الامامية + كسر في الاضوية الخلفية + وكسر في المرش الجانب اليسار + ضربات على الباب الخلفي اليسار + ضربات وكسور في الطمون الخلفي + كسور في مرايا الابواب الامامية اليمين واليسار + ضربات على الواجهة الخلفية + يوجد اثار معجون كثيف على الجنحان الخلفية اليمين واليسار والواجهة الخلفية + خدوش ونقور على جميع اجزاء المركبة + يوجد اثار ضرب على الشمعة الامامية اليسار والشمعة الخلفية اليمين واليسار والشمعة العلوية اليمن + بحاجة الى اعمال تجليس ودهان + الكوشوك تالف + بحاجة الى بطائن جنحان امامية وخلفية
--

**** حالة الغرفة**

الفرش الاصلي قماش + بحاجة الى اعمال داري كلين صيانة عامة + ولا يوجد فتحة
--

**** فحص الميكانيك**

فحص المحرك	لم يتم الكشف لم يتم التشغيل "لا يوجد مفتاح"
فحص الجير	لم يتم الكشف لم يتم التشغيل "لا يوجد مفتاح"

ملاحظة :- تاريخ حجز السيارة 2026\06\16

1

ملاحظات

- بناء على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني بشر- البند (12) الى رقم الشاصي و المحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة بالتقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص
- ان جميع الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (المزاد هو المسؤول) عن مرجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بالمركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزادة.
- اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي في المركبة لتمذر الفك والفرط والفحص بلغة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز المعبث بها لغايات الفحص .
- لم اتمكن من فحص المركبة من الداخل بسبب عدم قدرة البطارية على تشغيل.
- تم اخذ مدة حجز المركبة بعين الاعتبار "تقريبي" وحسب واقع الحال من دخول المركبة ساحات الحجز كانت مرخصة.

ثالثا : الاسس المعتمدة لاعداد تقرير الخبرة

- الاعتماد على خبرتي في مجال تقدير قيمة المركبات والاصلاحات وايمان القطع من خلال الكشف الحسي عليها.
- الاستعانة بتجار المركبات المختصين لبيع مثل هذه الفئة من المركبات
- الرجوع الى نظام (السوق المفتوح) لتقدير القيمة السوقية للمركبة حسب قيمة مثيلاتها في السوق المحلي
- الوضع العام للمركبة اثناء قيامي بالكشف الحسي- عليها مع الاخذ بعين الاعتبار إضافات المركبة والوضع العام لها ومقدار الكيلو مترات المقطوعة.
- الاخذ بعين الاعتبار لنوع المركبة وسنة صنعها ووصف استعمالها والطلب عليها بالسوق المحلي

رابعا : النتيجة النهائية

وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني اقدر قيمة المركبة موضوع الخبرة بمبلغ وقدره (6000) دينار (ستة الالف دينار اردني) على الوضع القائم وقت الكشف عليها

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة واخلاص
تقريبي هذا يقع على ثلاث صفحات

الخبير الفني
ايااد الجوابرة

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 ترخيص مراكا
التاريخ : 2026/07/21

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 34191/2021 تاريخ الكتاب 21/7/2026

- 1- أبين بلدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمرك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطلاباً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
شوارب توكي المتطلبات



معلومات شخصية للمركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	النوع	اللون	اللون	رقم المركبة	رقم التسجيل
1330747218	45-58048	أجرة	أبيض	أبيض	23/7/2026	1330747218
ملاحظات	رقم المركبة	النوع	اللون	اللون	رقم المركبة	رقم التسجيل
مركبة	2000	أجرة	أبيض	أبيض	23/7/2026	1330747218

معلومات المالك والشركة إن وجد

الرقم الوطني	الرقم الوطني	الرقم الوطني
9631016352	791759988	791759988

معلومات الملكية على المركبة

اسم المالك	اسم المالك	اسم المالك
اسم المالك	اسم المالك	اسم المالك

معلومات الملكية على المركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	النوع	اللون	اللون	رقم المركبة	رقم التسجيل
1330747218	45-58048	أجرة	أبيض	أبيض	23/7/2026	1330747218

معلومات الملكية على المركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	النوع	اللون	اللون	رقم المركبة	رقم التسجيل
1330747218	45-58048	أجرة	أبيض	أبيض	23/7/2026	1330747218

معلومات الملكية على المركبة

رقم التسجيل	رقم المركبة	النوع	اللون	اللون	رقم المركبة	رقم التسجيل
1330747218	45-58048	أجرة	أبيض	أبيض	23/7/2026	1330747218

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المنطقة الاردنية الهامسة عمان

صان - الأردن - ص.ب (846) هاتف 4891634 - 4896535 - 4892285 فاكس 4892285