

الخبير : بسام صبحي العايدى

خبير معتمد لدى شؤون الخبرة في وزارة العدل الأردنية في مجال الموثيق و هيكال المركبات.

- صاحب شركة : بسام العايدى لقطع غيار المركبات و صيقلها /صلن / القوسمة .
- مستورد لقطع السيارات الامريكية من امريكا.
- مستورد لقطع غيار المركبات من كوريا الجنوبية .
- صاحب مركز البسام لصيانة المركبات بنزين و هايبريد.
- عضو في نقابة المهن الموثيقية رقم القاي (80004) .

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة بالدعوى التنفيذية رقم

11682 /2026

بناءً على القرار الصادر من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة تنفيذ عمان المؤقرة
بانتخابي خبيراً بالدعوى التنفيذية رقم اعلاه، حيث توجهت لأجراء الكشف الحسي
على المركبة رقم 15-72263 - خصوصي في كراج - المؤقر - لحجز السيارات
في موقعها.

وبعد افهامي المهمة الموكولة الي وهي اثبات الحالة للراهنه للمركبة ذات الرقم
اعلاه.

تحأقت القسم القانوني من قبل هيئة المحكمة بأن اقوم بمهمتي بكل امانة واخلاص،
وبالكشف الحسي على المركبة ، موضوع الطلب في موقعها تبين التالي:

اولاً: وصف حالة المركبة:

نوع المركبة	كيا
نصف التوكية	متبقا
لون المركبة	ابيض
مويل المركبة	1995
لوحة الأرقام	15-72263 - خصوصي

رقم الشاصي	KNFA2212SA378166
رقم المحرك	TFC&54096
سعة المحرك	1500 CC
نوع الوقود	بنزين
نوع منزل المحرك	عادي

ثانياً: بعد الكشف على المركبة تبين الأضرار التالية:

• حاجة الى طقم كوشوك.
• حاجة الى دهان + تجليس .
• كحاثات و رصعات على بعض اجزاء المركبة .
• الغرفة بحاجة الى عمل صيانة + كسر بالتابلو الامامي.
• ضربة خلفية في الواجهه و مشغولة .
• ضربة امامية من اسفل المقعدة و مشغولة + ضربة في رواسي الشاصي الامامية .
• حاجة الى طمبون امامي كامل .
• حاجة الى اضوية امامية + كشافات.
• ضربة في المرش اليمين + المرش الشمال .
• حاجة الى اضوية خلفية .
• يوجد تكسير في دهان المركبة + وجود معجون على اغلب اجزاء المركبة + السقفية.
• كسر في عاكسة الصندوق الخلفي .
• حاجة الى طقم بطانات ابواب .
• ضربة في للواجهه الامامية و مشغولة وهي بحاجة الى صيانة من الداخل .
• ضربة بالباب الامامي اليمين + الجناح الامامي اليمين.
• تسطيح و تكسير في المعجون على اغلب جسم المركبة .
• طقم شبر ابواب داخلي و خارجي.

* ملاحظة : المركبة بحاجة الى صيانة بودي و ميكانيك و كهرباء و تنجيد.

* المركبة مفتوحة ولا يوجد مفتاح .

* علماً انني لم اتمكن من فحص المركبة لضيق المكان الموجودة به وانخفاض المركبة على الارض ولم اتمكن من الفحص الدقيق لما ذكر سابقاً .

* وايضاً عدم التمكن من فحص الاجزاء الثابتة للمركبة والشاصيات ورقم المحرك والاجزاء المتحركة الميكانيكية لعدم تشغيلها وذلك لما ذكر سابقاً ، ولكون ساحة الحجز غير مؤهلة لعملية الفحص ، والفحص كان ظاهرياً فقط ويتحمل المزاد عكس ذلك.

* معلومات السيارة مأخوذة من كشف مشروحات دائرة السير و هي مرفقة مع التقرير . و تم نقل رقم المحرك و رقم الشاصي عن واقع حال المركبة و هو مرفق مع التقرير.

* اي خلل يطرأ على المركبة من ضربات او كسر او حريق للمركبة او اي جزء منها ثابتاً كان او متحركاً لا يتحمل الخبير ادنى مسؤولية بعد الكشف عليها في موقعها و قد تم الكشف على المركبة يوم السبت الموافق 8/8/2026 .

* اصرح بأنه لا يوجد اي ظرف او اي سبب او محاولة تأثير علي كوني حيادياً مستقلاً من اي طرف من الخصوم او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة في اعداد تقرير الخبرة هذا.

* يحق للمزاد الذهاب الى ساحة الحجز و تفقد المركبة و هو المسؤول عن اي عيب خفي في المركبة من محرك او شاصي او غرق او قص او ان كانت تعمل عمومي او تطبيقات او ان كان عليها حوادث سابقة و ذلك لتعذر الفك و الفرط للفحص الدقيق كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يحق لنا الفرط في المركبة او تشغيلها و ذلك بناء على قرار مسؤول الساحة المناوب .

❖ وعلى ضوء ذلك يكون تخمين سعر السيارة على وضعها الحالي (700) سبعمائة دينار.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام....



بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم إدارة ترخيص السواقين والمرء

الرقم : 17/48/إدارة ترخيص السواقين والمرء

التاريخ : 2026/08/05

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

5/8/2026

تاريخ الكتاب

11682/2026

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمرك الأردنية .
- 3- لأجراء اتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

ملازم /

فراس مجاهد ردا ابده



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1319102378	15-72263	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
1319102378	15-72263	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع

الرقم الوطني	اللون	الاسم
3001238498	الخصم - عمان - 795283343	أيه محمود محمد الصبر


لا يوجد رهن حالي

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
1319102378	15-72263	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
1319102378	15-72263	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع

لا يوجد ملاحظات على المركبة

ملاحظة الإعلانية الشهرية - عمان

صان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4891285 شوارع المثلثي 172.29.15.33/SupportSystem/reality form print.aspx



the Ministry of Justice
Div. 1