

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة تنفيذ عمان الموقره

الموضوع : تقرير خبره (تقدير قيمة المركبه ووصف حال)

رقم الدعوى : (2026/144)

على ضوء انتخابي خبيراً في القضية التنفيذيه ذات الرقم (2026/144) وتكليفني من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة عمان لإجراء الخبره الفنيه على المركبه موضوع القضية التنفيذيه ذات الرقم اعلاه وبعد القسم و افهامي المهمه الموكله لي والتي تتمثل ببيان قيمة المركبه وإجراء الفحص الفني لها ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً، وأرفع لمحكمتكم الموقرة هذا التقرير المتضمن الإجراءات التي اتبعتها والنتائج التي توصلت إليها .

اولا : بيانات المركبه

نوع المركبه والصنف	هونداي - افاتني
رقم لوحة المركبه	35795 - 13
سنة الصنع - اللون	1995 - اسود
صفة التسجيل - فئه المركبه	خصوصي - ركوب صغير
نوع الوقود	بنزين
سعة المحرك	1500
مبدل السرعة	اوتوماتيك
رقم الشاصي	*KMHJF31KPSU161928*

موقع الحجز	ساحة حجز الطفيله
تاريخ حجز المركبة	6-6-2026
تاريخ انتهاء الترخيص	1-6-2026
مفتاح المركبه	موجود

ثانيا : الاسس العامة التي ستنم عليها كتابة هذا التقرير

- 1 - بيانات المركبه من نوع وموديل .
- 2 - الكشف الحسي على المركبه موضوع القضية التنفيذي .
- 3 - كشف عن واقع حال المركبه صادرة من دائره ترخيص المركبات .

ثالثا : وقائع الكشف الفني للمركبه موضوع القضية التنفيذي

بتاريخ 2026-6-26 وبعد الفحص الفني للمركبه المتواجده في ساحة حجز المركبات (الطفيلة) و مطابقة رقم الشاصي للمركبه وفحص الاجزاء الداخليه والخارجيه للمركبه تبين لي ما يلي :

1 - فحص البودي :

- 1 - ضربة في الباب الخلفي يمين غير مشغولة
- 2 - الجناح الخلفي يمين مضروب + صدا
- 3 - الطمبون الخلفي مضروب
- 4 - غطاء الصندوق الخلفي مضروب ومشغول
- 5 - كسر في عدسة الضوء الخلفي يمين
- 6 - كسر في عدسة الضوء الخلفي شمال
- 7 - الجناح الخلفي شمال مضروب ومشغول بشكل خاطئ
- 8 - الباب الخلفي شمال مضروب ومشغول بشكل خاطئ
- 9 - الباب الامامي شمال مضروب ومشغول بشكل خاطئ
- 10 - كسر في قواعد الاضوية الامامية

2 - الحالة الميكانيكية والكهربائية :

- 1 - تعذر الفحص لأن الساحة غير مؤهلة لمثل هذا الفحص
ويمنع ادخال اي اجهزه للفحص داخل ساحة الحجز ولا يتوفر جك
داخل الساحة لرفع المركبة وفحصها بدقة .
- 2 - تلف في الصنوبرصات الامامية + الخلفية

3 - المقاعد والاجزاء الداخلية :

- 1 - بحاجة الى اعادة تنجيد بالكامل + دراي كلين
- 2 - تلف في بطاين الابواب الاربعة بحاجة الى تبديل

4 - المحرك والجير :

- 1 - لم يتم الفحص لان الساحة غير مؤهلة لهذا الفحص ولا
يوجد ادوات واجهزة للفحص ويمنع تشغيل المركبة من قبل ادارة
ساحة الحجز .
- 2 - يوجد تهريب زيوت اسفل المركبة

5 - الاطارات :

- 1 - بحاجة الى تبديل اطار
- 2 - باقي الاطارات 50 %

6 - فتحة السقف :

لا يوجد

7 - النوافذ :

لم يتم الفحص ، بطارية المركبة فارغة

8 - طلاء المركبة :

بحاجة الى اعادة طلائها بالكامل

9 - فحص المركبة :

- 1 - ضربة في الواجهة الخلفية غير مشغولة + صدا
- 2 - هريان اسفل المركبة شمال + صدا
- 3 - ضربات سابقة في التندة مشغولة بشكل خاطئ
- 4 - المركبة عبارة عن كوم لا يوجد فحص

رابعاً : القيمة التقديرية للمركبة

وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة
فإنني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (1200)
الف ومئتان دينار .

خامساً : مرفقات تقرير الخبرة

- 1 - صور فوتوغرافية اثناء الكشف الفني على المركبة .
- 2 - نسخه عن كتاب واقع حال المركبة صادر عن دائره
ترخيص المركبات .

ملاحظات :

1 - تم اجراء الكشف على المركبة من الداخل والخارج بالمعاينة البصرية فقط ، دون استخدام اي اجهزه او ادوات فحص فني او الكتروني ، وعليه فإن هذا التقرير يقتصر على الملاحظات الظاهرة للعين المجردة دون تحمل أي مسؤولية عن الأعطال أو الأضرار غير الظاهرة .

2 - ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تتضمن وزارة العدل اودوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبره (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعه البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده .

3 - اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي في المركبه لتعذر الفك وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقه ولعدم وجود معدات لرفع المركبه كون المركبه تعد اموال محجوزه ولا يجوز فكها لغايات الفحص .

الإفصاح

على ضوء انتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم (2026/144) ووفقاً لأحكام نص المادة (3/83) فأنتني أفصح عن أعداد تقرير الخبرة من قبلي ودون تدخل أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وعدم وجود أي ظرف أو أسباب أو صعوبات من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلالي وأن كتابة التقرير استغرق يوم عمل .

وهذه خبرتي مع الاحترام

الخبير المهندس

سامر محمود الخصاونة

موبايل: 0775756680



بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السائقين و المركبات
قسم ترخيص اريد

الرقم : 7/48 ترخيص اريد
التاريخ : 2026/06/22

دائره تنفيذ بني عبيد

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم ١٤٤
٢٠٢٦/٠٦/٢٢ تاريخ الكتاب 22/6/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراء انكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

المهندس
مدير ادارة ترخيص السائقين و المركبات
باسم عدوان بلص



معلومات الاسمية للمركبة									
رقم التسجيل	رقم الترخيص	النوع	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون	اللون
1330099900	13-35795	مركبة	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض
صلة الترخيص	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021	AM 10:31:03 4/20/2021

معلومات المركبة والركاب		معلومات الركاب	
الرقم الوطني	الرقم الوطني	الاسم	الاسم
9731046911	9731046911	محمد حوش سليمان العبد	محمد حوش سليمان العبد

معلومات المركبة على السرعة		معلومات الركاب على السرعة	
الرقم الوطني	الرقم الوطني	الاسم	الاسم
9731046911	9731046911	محمد حوش سليمان العبد	محمد حوش سليمان العبد

معلومات المركبة على السرعة		معلومات الركاب على السرعة	
الرقم الوطني	الرقم الوطني	الاسم	الاسم
9731046911	9731046911	محمد حوش سليمان العبد	محمد حوش سليمان العبد

معلومات المركبة على السرعة		معلومات الركاب على السرعة	
الرقم الوطني	الرقم الوطني	الاسم	الاسم
9731046911	9731046911	محمد حوش سليمان العبد	محمد حوش سليمان العبد

معلومات المركبة على السرعة		معلومات الركاب على السرعة	
الرقم الوطني	الرقم الوطني	الاسم	الاسم
9731046911	9731046911	محمد حوش سليمان العبد	محمد حوش سليمان العبد