

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبه

القضية التنفيذيه رقم : ٥٧٩ / ٢٠٢٦ دائرة تنفيذ : العقبة

بناء على القرار المتخذ من قبل القاضي التنفيذي : ابراهيم بيك الرفايعة الاكرم
باتخاذ خبر فنيا في القضية التنفيذيه رقم (٢٠٢٦/٥٧٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٤ لتقدير قيمة
المركبه رقم (45-62946) موضوع الدعوى.

وبعد توجهي الى قاضي تنفيذ دائرة العقبة وحلف القسم القانوني بعدم وجود اي علاقة تربطني باطراف
هذه الدعوى التي من شأنها التأثير على انحياتي . وتم الرد بعدم وجود اي علاقة تربطني في اطراف هذه
الدعوى والى لا اجد في نفسي الحرج من اجراء هذه الخبرة .

وبعد توجهي الى موقع المركبه الموجودة في كراج دائرة تنفيذ العقبة / سلحة حجز الامن العام
وبعد الاطلاع على المركبه واجراء الخبرة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٨ / ٢٤ تبين التالي :-

اولا: بيانات المركبه

نوع السيارة	بيجو	نوع الوقود	بنزين	سعة المحرك	1000
رقم اللوحة	45-62946	سنة الصنع	2009	رقم المحرك من ملف القضية	
نوع النقل	عادي متوبل	صفة الامتثال	ركوب خصوصي	رقم الشاسي من ملف القضية	
المتف	107	اللون	احمر	VF3PNCFAC88328750	

ثانيا : تم الاخذ بعين الاعتبار

- ١- المركبه منتهيه الترخيص تاريخ الانتهاء 2026/4/15
- ٢- المركبة مغلقة بالكامل وعدم التمكن من فتحها
- ٣- عدم وجود رخصة / عدم وجود مفتاح ١- عدم وجود نمر للمركبة

ثالثا : الشاسي وفقا لواقع الحال .

الشاسي الامامي يمين	لم يتم فحص الشاسيات بشكل دقيق لعدم وجود مكان مهني لفحص الشاسيات
الشاسي الامامي شمال	وتم فحص المركبه على واقع الحال حسب الامكانيات المتاحه وهي متوقفه
الشاسي الخلفي يمين	مكانيها من خارج المركبة وتبين لي ضرب الشاسيات الاماميه ومشغله
الشاسي الخلفي شمال	وقصعات اثر ضرب في الشاسيات الخلفيه هذا ما تبين لي فقط . (المركبة مغلقة بالكامل)

رابعا : فحص البودي وفقا لواقع الحال.

تم فحص المركبه الهيكل الخارج مع كامل اجزاء السيول الخارجيه فقط على واقع الحال في كراج دائرة تنفيذ العقبة / ساحة الامن وتبين التالي:- ضربه اماميه مع كسور في الصدام والشل الامامي+ضربه خلفيه + ضربات بودي مع الاطراف وبحاجة لاصلاح ودهان كامل +كسر المراة الجانبية اليسار والصور المرفقه توضح ذلك . (المركبة مغلقة بالكامل)
--

خامسا : فحص الميكانيك وفقا لواقع الحال .

فحص المحرك	فحص الجير /
فحص الجير	لم يتم تشغيل المركبه بسبب المركبة مغلقة بالكامل وعدم وجود مفتاح

سادسا : حال واضافات المركبه (وصف كامل) :

الاخذ بعين الاعتبار الواضح لى من خارج المركبه فقط

الغرفة الداخليه /	غير واضحة / المركبة مقلقة بالكامل
دهان المركبه /	بحلجة لدهان كامل
الكوشوك /	بحلجة لكوشوك
الجنطات /	بحلجة متوسطه
حساسات /	لا يوجد
مفتاح المركبه /	لا يوجد
مختزلوك /	غير واضح
بريك ABS /	غير واضح

الاضافات - شامله (يوجد) تحكم طارة (لا يوجد) فتحه بالمسقف (لا يوجد) فرش جلد

(لا يوجد) هوك سحب (لا يوجد) زجاج كهرباء (يوجد)

سابعاً : التقديرات

وبناء على ماء ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي واقع حال المركبه فانني اقدر قيمة المركبه موضوع القضييه بمبلغ وقدره = الف دينار اردني (1000)

تم الكشف على المركبه ظاهريا وان المزاولد هو المسؤول عن اي اختلافات تظهر على المركبه من حيث فحص الشاصيات وفحص الميكانيك والبيودي والفص في حال تم للمزاولد عليها وذلك لعدم توفر اجهزه فحص في سلحه الحجز .

ثامناً : ملاحظة

تمة تعبئة بيانات المركبه من ملف المركبه موضوع القضييه المكلف بالمحكمة

وهذه خبرتي وعلى فرض الثبوت اضعها بين ايدي عدالتكم

مع الاحترام

الخبر الفني

: خالد صالح محمد بنى عامر

التوقيع :

خبير فنى... فاحص مركباتعضر لجته فنيه بتلقه اصحاب المهن الميكانيكيه

محتد لدى كانه البنوك بالفحص وتقدير قيمة المركباتصاحب مركز تامر لفحص السيارات في العقبة / ت

0795227613

البريد الالكتروني center.tamer.car@gmail.com