

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير الفني للمركبات يوسف عدنان عبد الباري

خبيرا معتمد لدى مجلس شؤون الخبرة وزارة العدل

دائرة تنفيذ جنوب عمان

القضية التنفيذية رقم (2019\4607)

1. بناء على القرار المتخذ من قبل قاضي تنفيذ جنوب عمان الأكرم بانتخابي خبير فنيا في الدعوى التنفيذية رقم 2019 / 4607 لتقدير قيمة المركبة رقم 30378 - 42 موضوع الدعوى.

2. متطلبات اعداد تقرير الخبرة :

3. الخبير / يوسف عدنان يونس عبد الباري / سكان عمان طبربور / خبيرا معتمدا من مجلس شؤون الخبرة وزارة العدل في مجال المركبات في كافة مراحل التقاضي في كافة المحاكم.

أ- وفقا لاحكام المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية فأني افصح لمحمتكم الموقرة بانه لاتوجد اية ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم و هيئة المحكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة الحيادية في كتابة هذا التقرير حيث لا توجد اية علاقة او قرابة بين الخبير و المدعي والمدعي عليها وهيئة المحكمة (عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيديية الخبير واستقلاله التام عن اي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة عند كتابة التقرير.

ب- كما ابدي لمحمتكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في اعداد تقرير الخبرة وبتجرد وصدق و امانة .

4. الوثائق والبيانات التي تم الاعتماد عليها في اعداد تقرير الخبرة وهي التي تم استلامها من المدعي بالاضافة مشروعات المركبة الصادر من ادارة ترخيص السواقين و المركبات.

5. المدة الزمنية لاعداد تقرير الخبرة الفنية والمتمثلة بعدد الساعات والايام التي استغرقها اعداد تقرير الخبرة التي تتضمن المعايير التالية :

• مراجعة مصادر تقدير قيمة المركبات

1/

6. الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من أي طرف من الخصوم عند اعداد تقرير

الخبرة : حيث لا يوجد اية صعوبات او تأثير من الخصوم عند اعداد تقرير الخبرة

النتيجة التي توصلت اليها في اعداد تقرير الخبرة - كما هي واردة في التقرير. المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام / ساحة حجز الموقر وبناء على خبرتي العلمية والعملية في تقدير قيم المركبات وعلية فإتني اقدر القيمة السوقية للمركبة بتاريخ 2026/08/10 ومواصفات المركبة تبين الآتي:

أولاً: بيانات المركبة

نوع المركبة	رينو
رقم المركبة	42-30378
سنة الصنع	2015
لون المركبة	اسود
صنف المركبة	دوكر
فئة المركبة	شحن
صفة الاستعمال	فان
صفة التسجيل	خصوصي
رقم الشاصي	VF18SRFB4FG710067
ناقل الحركة	يدوي

*المعلومات اعلاه بحسب مشروحات المركبة

ثانياً: فحص البودي

ضربة وكسر في الطمبون الامامي (مثبت ببراغي) ، الشعار الامامي غير موجود ، كسر في الشل الامامي ، ضربة وكسر في الطمبون الخلفي الغماز على الجناح الامامي اليمين + اليسار غير موجود ، ضربة على الجناح الامامي اليسار ، شوهد اضرار في الجزء الظاهر من الشخصيات الامامية غرفة المحرك ، شوهد اضرار في الشمع الامامية ، شخوط و نقور على جسم المركبة ، علما بأنه لم يتسنى لنا فتح باب الجرار الجائبي او الغطاء الخلفي كون مفتاح المركبة غير موجود و الابواب مغلقة ، علما بأنه لم يتسنى لنا رفع المركبة و فك البطاين حتى نتمكن من فحص الشخصيات وهيكل المركبة من الاسفل بشكل جيد.

اسم الخبير و توقيعه : يوسف عدنان يونس عبد الباري

٩

ملاحظة: يحق للمزاود الأخير مشاهدة المركبة في ساحة الحجز قبل الاشتراك في المزاود ولا تتحمل وزارة العدل او دائرة التنفيذ او الخبير اي اضرار غير ظاهرة او قص حيث لا يسمح بعمليات فك القطع في ساحة الحجز وهذا الكثف ظاهري فقط وعليه يتحمل المزاود الاخير اي اضرار غير مذكورة في التقرير

ثالثا: فحص الميكانيك وفقا لواقع الحال:

فحص المحرك	مفتاح المركبة غير موجود	ملاحظات المركبة
------------	-------------------------	-----------------

رابعا: حالة و اضافات المركبة (وصف كامل)

-الغرفة الداخلية: خدوش و تكسير في التابلو الامامي / لم نتمكن من معاينة مقاعد المركبة لوجود وجه فرش / مسجل المركبة غير موجود

-دهان المركبة : المركبة بحاجة الى دهان / يوجد طبقة معجون سميكة على هيكل المركبة

-الكوشوك: سيء / المركبة بحاجة الى كوشوك

-حساسات: لا يوجد

-مفتاح المركبة: غير موجود

-انتهاء الترخيص: 2025/01/26

-الاضافات:

- شاشة: لا يوجد تحكم طارة: لا يوجد فتحة بالسقف : لا يوجد فرش جلد: يوجد وجه فرش جلد جنطاط المنيوم : لا يوجد

وبناء على ما ورد أعلاه و عليه و حسب خبرتي و حسب حال واقع المركبة فانني اقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ و قدره (2000) دينار.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة و اخلاص

اسم الخبير من اربع مقاطع: يوسف عدنان يونس عبد الباري

توقيعه:

التاريخ: 2026 / 08 / 10
م. يوسف عدنان عبد الباري
هاتف 0796885599

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا

التاريخ : 2026/08/09

تنفيذ جنوب عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 4607/2019 تاريخ الكتاب 9/8/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفيين

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

فواز تركي العطيات



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	الصف	نوع الوقود	لغة المركبة	اللون	مواديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1331069179	42-30378	رينو	دوكر	بنزين	شحن	اسود	2015	26/01/2025	ZFZ69852	VF18SRFB4FG710067
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع ميديل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المقطة	صفة الاستعمال	فان	
خصوصي	المغرب	2	عادي	PM 12:41:47 1/27/2015	جنوب عمان	1600				

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9981012725	العاصمة - عمان - الفويسم - 790947234-790947234	زيد جمال سعدي الفار

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
زيد جمال سعدي الفار	عائف محمد عبدالله التسور	21319	23/10/2023	6500	البلقاء

الحجوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	نوع الحجز	تاريخ كتاب الحجز	سبب الحجز
1331069179	42-30378	وزارة العدل	AM 12:00:00 2/10/2025	4607/2019	تنفيذي	AM 12:00:00 2/10/2025	فضية محكمة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة


التعميم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التصيم	تاريخ التصيم
1331069179	التنفيذ القضائي	PM 2:52:28 5/19/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان



عمان - الاردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo



42



Handwritten signature or initials.



1/2