

تقرير خبرة وصف وتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم 2026/5957

دائرة التنفيذ : الزرقاء

- بناءا على القرار المتخذ من قبل عطوفة الهيئة الحاكمة الموقرة بانتخابي خبيرا فنيا في القضية اعلاه لتقدير قيمة المركبة وبعد اجراء الفحص الفني على المركبة الموجودة بساحة حجز الامن العام - ماركا 2 بتاريخ الفحص الحسي 2026/07/15

اولا : بيانات المركبة ومواصفاتها وحسب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص والسواقين.



نوع المركبة والصنف	كيا - فرونثير
رقم اللوحة والصفه	41-86450 خصوصي - شحن - ثلاجه
رقم الشاسي	KN3HAP53E1K748577
رقم المحرك	JT/359703
سعة المحرك	3000
نوع الوقود	ديزل
الموديل	2001
لون المركبة	ابيض
عدد الابواب	2 ابواب
رخصة الاقتناء - والترخيص	غير موجودة الترخيص لغاية 2025/12/05
رقم التسجيل	1319165509

المختبر الفني للمركبات
يوزن هباني البساور
مستند لدى المحاكم الاردنية ومسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 309

ثانياً:- الكشف الفني على المركبة: وصف حال المركبة :

دعامية خلفية مع الواجهة الخلفية مضروبة وملحومة ، باب امامي يسار مضروب ، باب امامي يمين مضروب ومعجلك، الطمبون الامامي مضروب بكافة محتوياته ومكسور ، دعسات اسفل الابواب مضروبات ومجعلكات + هريان ، جناح امامي يمين ويسار مضروبات ، غطاء محرك امامي مضروب ولا يفتح، جناح خلف الباب الامامي اليمين مضروب، باب جنب الحوض يمين ويسار مضروبات، غطاء حوض خلفي مضروب وصدا وهريان ، يد لوك الغرفة معطل والغرفة لا تقلب لوجود خلل.
الغرفة الداخلية – بحاجة لعظمت داخلية كاملة + بطاين مع كبسات+تابلو + دراي كلين كامل.
المركبة بحاجة الى اضوية امامية عدد 2+ كشافات امامي عدد 2+ اضوية خلفية عدد 2+ مراري مع قواعدهم الامامية عدد 2+ تعذر فحص شبابيك الابواب مفتوحات ولا يوجد مفتاح لاغلاقهم للتأكد من سلامتهم.
تعذر مطابقة رقم الشاصي لعدم وجوده على هيكل المركب + لوك الغرفة معطل الغرفة لا تقلب.
يوجد اثار قص ولحام في مقدمة الغرفة واليمين بحاجة الى جورة فحص وتنظيف للتأكد.
حسب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص والسواقين بأن المركبة خصوصي شحن - ثلاجة وعند الكشف عليها تبين بأنها خصوصي شحن - نقل.

ملاحظات اضافية
ضربات بودي ونقور+صدا+هريان على كامل جسم المركبة .
المفتاح غير موجود+المركبة مفتوحة.
الكاوتشوك الامامي مستهلك + لا يوجد هواء+الخلفي وسط.

ثالثاً:- فحص الميكانيك والشاصيات

فحص الماتور	تعذر الفحص- المفتاح غير موجود.
فحص الجير	تعذر الفحص- المفتاح غير موجود.
البكس واكسات	تعذر الفحص- المفتاح غير موجود.
الشصيات	تعذر الفحص المركبة داخل ساحة حجز+ملتسقة بالارض+ملتسقة بالمركبات المجاورة.

وبناء على ما ورد وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأنني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره .

(1800) الف وثمانية مائة دينار.

المحضر الفني للمركبات
يؤذن هاني البسدر
مستند لدى الماتكم الأردنية ومسجل لدى وزارة العدل
079 15 15 309

أقر وأعلن حيادتي واستقلالي وأنه لا يوجد أي علاقة تربطني بأي من اطراف
الدعوى من شأنها اثارة الشكوك بيني وبين الاطراف المدعية او وكلانهم او
الهيئة الحاكمة الموقرة

ملاحظة : الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني سياسة استخدام البند (12) والذي يشير الى رقم الشاصي ورقم المحرك كما ورد في مشروعات ادارة
السير المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية ادارة الترخيص

تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها
ولا تتضمن وزارة العدل او دوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او
التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعة
البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع
عليه قبل قيامه بالمزاوده.

موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في الحجز المذكور في الصفحة الاولى
واخلي مسؤوليتي من فحص المحرك والجير لمنعنا من التشغيل والمسير بالمركبة
وفحص الشاصيات او عيب مخفي لتعذر الفك والفرط وعدم وجود جورة او جك
لرفع المركبة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز الفرط والفك بها لغايات
الفحص الدقيق ولدونها من الارض ولضيق المكان

وهذه خبرتي بكل امانة واخلاص

الخبير الفني

المختص بالمركبات
يقرن هيمانوس البيلور
مستند لدى المحاكم
079 15 15389

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 / ترخيص ماركا ٥٨٠٢
التاريخ : 2026/07/15

مامور تنفيذ الزرقاء


الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 5957/2026 تاريخ الكتاب 15/7/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العقيد المهندس
المرافق الاداري ترخيص السواقين و المركبات
قصي علي خريسات



رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	المنفذ	نوع الوقود	فئة المركبة	اللون	موديل	النهاية للترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1319165509	41-86450	كيا	فورتندر	ديزل	شحن	ابيض	2001	05/12/2025	JT/359703	KN3HAP53E1K748577
صفة التسجيل	بند الصانع	عدد الابواب	نوع مبدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المقطة	صفة الاستعمال	تلاجه	
مركبة	كوريا ج	2		AM 12:00:00 3/1/2007	جنوب عمان	3000				

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9962001582	الماصمة - عمان - 799750486-	مرام فهمي موسى سالم

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمه سند الرهن	مركز الرهن
مرام فهمي موسى سالم	محمد احمد محمد حبيب	4790	18/02/2025	3800	الزرقاء

لا يوجد حجوزات على المركبة

جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	تاريخ كتاب الحجز	رقم القسيمة	سبب الحجز	مركز الحجز
ادارة السير	PM 10:14:34 11/1/2025	شمال عمان/168	AM 12:00:00 11/1/2025	5	العملة الشترية	عمان

رقم التسجيل	جهة التصنيع	تاريخ التصنيع
1319165509	التفليد القضي	PM 1:59:01 7/1/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo