


So verliert Ihr Zuhause Wärme – auf einen Blick.

Eine Luftbild-Befliegung hat Ihr Gebäude aus vier Perspektiven thermografisch erfasst. Die Auswertung zeigt, wo Temperaturunterschiede an der Gebäudehülle auffallen und wo sich ein genauerer Blick lohnt.

Ansichten	Spannweite ΔT	Auffälligster Bereich	Gesamteindruck
4 von 4 ausgewertet	2,4–4,6 K	Fenster EG	Gebäudehülle in gutem Zustand

Die vier Thermografie-Aufnahmen



Ergebnis je Bauteil

Bauteil	Einschätzung	ΔT	Was das bedeutet
Dach	Unauffällig	3,1 K	Leichte Auffälligkeit im Traufbereich, keine akute Priorität.
Fenster	Beobachten	4,6 K	Höchste gemessene Differenz, Fensterlaibung im Erdgeschoss.
Tür	Unauffällig	3,8 K	Erhöhter Wert am Türanschlag, typisch bei älteren Schwellen.
Fassade	Unauffällig	2,4 K	Gleichmäßiges Wärmebild, keine energetische Auffälligkeit.

Wichtigster Hinweis: Fensterbereich im Erdgeschoss zeigt die größte Differenz.

4,6 K gegenüber der Fassadenfläche ist für sich genommen kein Mangel, aber der Bereich, der zuerst genauer betrachtet werden sollte, bevor eine Sanierungsmaßnahme geplant wird. Eine erhöhte Differenz kann auf einen baulichen Schwachpunkt hindeuten, aber auch andere Ursachen haben – etwa ein zum Zeitpunkt der Befliegung gekipptes oder geöffnetes Fenster. Beispielhafte Messwerte auf Basis dieser Befliegung.

Nächster Schritt: Auswertung mit Ihrem Energieberater besprechen

Ein Wärmebild allein ersetzt keine Beratung. Im persönlichen Gespräch ordnen wir die markierten Bereiche mit Baujahr, Bauweise und Ihren Sanierungszielen ein.