



## Der Lichtsensor



Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)

Programmiere wie folgt:

- 1) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. licht)
- 2) Lese den Sensor aus (Grove Sensoren -> lichtsensor) und speichere den Wert in der Variablen
- 3) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

Programmiert hierzu in der loop()

- 4) warte 1 Sekunde
- 5) lösche das LC Display
- 6) Wiederhole die Schritte 2 bis 5 fortlaufend

Was fällt Dir auf?

Welche Werte werden ausgegeben?

Überprüfe deine Ausgabe unter

unterschiedlichen Bedingungen.





### Der Soundsensor



Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)

Programmiere wie folgt:

- 1) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. sound)
- 2) Lese den Sensor aus (Grove Sensoren -> soundsensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

3) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

- 4) warte 1 Sekunde
- 5) lösche das LC Display
- 6) Wiederhole die Schritte 2 bis 5 fortlaufend

#### Was fällt Dir auf?

Welche Werte werden ausgegeben?

Überprüfe deine Ausgabe unter

unterschiedlichen Bedingungen.





# Der Temperatursensor



Schließe den Sensor an einen analogen Pin (A0 ... A3)

Programmiere wie folgt:

- 1) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. Temp)
- 2) Lese den Sensor aus (Grove Sensoren -> Temperatursensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

3) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

4) warte 1 Sekunde

- 5) lösche das LC Display
- 6) Wiederhole die Schritte 2 bis 5 fortlaufend

Was fällt Dir auf?

Welche Werte werden ausgegeben?

Überprüfe deine Ausgabe unter

unterschiedlichen Bedingungen.





### Der Abstandssensor



Schließe den Sensor an einen digitalen Pin (2 ... 8)

Programmiere wie folgt:

- 1) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. abstand)
- 2) Lese den Sensor aus (Grove Sensoren -> abstandssensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

3) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

4) warte 1 Sekunde

- 5) lösche das LC Display
- 6) Wiederhole die Schritte 2 bis 5 fortlaufend

Was fällt Dir auf?

Welche Werte werden ausgegeben?

Überprüfe deine Ausgabe unter

unterschiedlichen Bedingungen.





# Der Bewegungssensor



Schließe den Sensor an einen digitalen Pin (2 ... 8)

Programmiere wie folgt:

- 1) Erstelle in BEESM eine Variable (nenne sie z.B. bewegung)
- 2) Lese den Sensor aus (Grove Sensoren -> bewegungssensor) und speichere den Wert in der Variablen

Programmiert hierzu in der loop()

3) Gebe den Wert auf dem LC Display aus

#### **Zusatz:**

4) warte 1 Sekunde

5) lösche das LC Display

6) Wiederhole die Schritte 2 bis 5 fortlaufend

Was fällt Dir auf?

Welche Werte werden ausgegeben?

Überprüfe deine Ausgabe unter

unterschiedlichen Bedingungen.