











- 1. Размеры для справок.
- 2. Схема электрическая принципиальная Э431121.011110 Э3.
- 3. Установку элементов производить по чертежу.
- 4. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- 5. Плату и места паек после проверки покрыть лаком 1А33 Humi Seal в один слой, кроме элементов XT1... XT3, XP1, XP2 и зон А.
- 6. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- 7. Остальные TT по ОСТ 4ГО.070.015.

				Э431121.011110 СБ				
					Лит	Масса	Масшта	
ИзмЛис	т_ № докум	Подп.	Дата	Ячейка БП1			1.1	
Разраб.	Павлюченко						1:1	
Пров.				Сборочный чертеж	•			
Т.контр					Лист	Листо	DB 1	
Н.контр								
Утв.	Масленников							
Копировал					Формат	- A2		