











- 1. Размеры для справок.
- 2. Схема электрическая принципиальная Э431121.011110 Э3.
- 3. Установку элементов производить по чертежу.
- 4. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- 5. Плату и места паек после проверки покрыть лаком 1А33 Humi Seal в один слой, кроме элементов XT1... XT3, XP1, XP2 и зон А.
- 6. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- 7. Остальные TT по ОСТ 4ГО.070.015.

| | | | | Э431121.011110 СБ | | | | |
|---------|-------------------------|-------|------|---------------------------------------|--------|-------|---------|--|
| | | | | | Лит | Масса | Масштаб | |
| ИзмЛис | г № докум Павлюченко | Подп. | Дата | Ячейка МС-2 | | | 1 1 | |
| Разраб. | | | | | | | 1:1 | |
| Пров. | | | | Сборочный чертеж | • | | | |
| Т.контр | , | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Лист | Листо | DB 1 | |
| Н.контр |). | | | | | | | |
| Утв. | Масленников | 3 | | | | | | |
| | | 3 | K | опировал | Формат | _ | · A2 | |