









- 1. Размеры для справок.
- 2. Схема электрическая принципиальная РАМБ4.135.003 ЭЗ.
- 3. Установку элементов производить по чертежу.
- 4. Паять ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
- 5. Плату и места паек после проверки покрыть лаком 1А33 Humi Seal в один слой, кроме элементов XT1, XS1...XS4 и зон А.
- 6. Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- 7. Остальные TT по ОСТ 4ГО.070.015.



Копировал

Формат А2