



Laporan Kalibrasi Electrocardiograph

No. Label: 401023

A. Data Alat Pelanggan

 1. Milik
 : RSUD Soreang

 2. Merk
 : Fukuda Denshi

 3. Tipe
 : FX-8400

 4. No. Seri
 : 50200835

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat / Ruangan
 Tanggal
 Wijaya Kusuma
 27 Juni 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 22.6 \pm 5 $^{\rm o}{\rm C}$ 2. Kelembaban Relatif : 45.0 \pm 20 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Mistar, Merk: Krisbow, Model/Type: KW 01-651, S/N M-3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

4. ECG Simulator, Merk: Fluke, Model/Type:MPS450, S/N 189401 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	20
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	-
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	₩.
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	*
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	W)
Baterai	Baik	Baik	÷1
Printer	Baik	Baik	, E

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter		Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur		L1-N	225.2	220 ± 10 % V
	L1-PE	225.2	220 ± 10% V	
		N-PE	1.7	≤ 5 V
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis		OL	≥ 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan		0.147	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan		2.5	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead		1.4	≤ 5000 mA

Halaman 2 dari 3

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280