

Laporan Kalibrasi CT-Scan

No. Label: 420566

A. Data Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

2. Merek

: CANON

3. Model/Tipe

: CSR9341

4. No. Seri

: OH170

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: Radiologi

2. Tanggal

: 01 September 2022

C. Kondisi Ruang

Suhu

20.1

2. Kelembaban Relatif

51.0

% RH

°C

D. Alat Yang Digunakan

1. X-Ray Analyzer, Merk: Raysafe, Type: X2/RF, SN: 251638 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat

N-	Barranatas	Hasil Pemeriksaan		Keterangan	
No	Parameter	Fisik	Fungsi	Reterangan	
1.	Power Cord	# 8	-	Tidak ada	
2.	Switch On/Off	Baik	Baik	\@-	
3.	Control Panel	Baik	Baik	*	
4.	Display/Monitor	Baik	Baik	<u> </u>	
5.	Hand Switch/Expose Switch	Baik	Baik		
6.	Tabung X-Ray	Baik	Baik		
7.	HTT+Kabel HTT	Baik	Baik	The second secon	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran

Hasil Pengukuran Kineria X-Ray

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Kalibrator	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
4.	Tegangan (KV)	80	80.00	0.00	± 2.58
2.		100	101.47	1.47	± 2.65
3.		120	123.10	3.10	± 2.89

H. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/XR-02

1. Berdasarkan MK/KAL/XR-02 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015,

maka peralatan ini dinyatakan :

ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

*PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280